

DEKRA Automobil GmbH
Robert-Bosch-Breite 27, 37079 Göttingen

Berg- und Universitätsstadt CLZ Amt 3 – Bau-
und Ordnungsamt
An der Marktkirche 8
38678 Clausthal-Zellerfeld

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Göttingen
Robert-Bosch-Breite 27
37079 Göttingen
Telefon 0551 / 50567-0
Fax 0551 / 50567-12
E-Mail goettingen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Tel. direkt [REDACTED]
Tel. mobil [REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN NLHA851CALZ569159

Auftraggeber Berg- und Universitätsstadt CLZ Amt 3 – Bau- und Ordnungsamt, An der Marktkirche 8, 38678 Clausthal-Zellerfeld

Ihr Auftrag vom 04.07.2024, telefonisch durch Herrn Mika

Besichtigung 25.06.2024 um 08:40 Uhr
Kfz - Service Pohl GmbH, An der Leege 18-22, 37520 Osterode am Harz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.06.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

| | ohne MwSt. | mit 19% MwSt. |
|--|--------------|---------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 8.109,24 EUR | 9.650,00 EUR |
| Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 9.369,75 EUR | 11.150,00 EUR |

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Mika. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.06.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.06.2024 um 08:40 Uhr durch [REDACTED] bei Kfz - Service Pohl GmbH, An der Leege 18-22, 37520 Osterode am Harz, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
0 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen [REDACTED]
Tag der Erstzulassung 30.10.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 10 / 2022

Technische Daten

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | HYUNDAI (TR) |
| Typ / Verkaufsbezeichnung | IA / i10 1.0 LPG |
| Aufbauart | Limousine |
| HSN / TSN | 5984 / AAU |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | NLHA851CALZ569159 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Farbe | SPARKLING RUBY RED MET. |
| Polster / Farbe | Stoff / Schwarz |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin |
| Motorart / Zylinderanzahl | Reihenmotor / 4 |
| Leistung / Hubraum | 64 kW / 1248 cm ³ |
| Schadstoffklasse | EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I |
| Getriebe / Gänge | Schaltgetriebe / 5 |
| Felgen | Stahl mit Radzierblende |
| Km-Stand abgelesen | 60.000 |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|--------------------|----------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 175 / 65 R 14 82 T | Hankook / Winter i*cept RS3 W462 | W / O | 0 mm |
| rechts | 175 / 65 R 14 82 T | Hankook / Winter i*cept RS3 W462 | W / O | 0 mm |
| 2 links | 175 / 65 R 14 82 T | Hankook / Winter i*cept RS3 W462 | W / O | 2 mm |
| rechts | 175 / 65 R 14 82 T | Hankook / Winter i*cept RS3 W462 | W / O | 2 mm |
| Pannenset | | | | |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS mit EBV, Ablagen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Antriebskonzept Bi-Valent Benzin/LPG, Assistent: Bremsassistent, Außenspiegel manuell von innen verstellbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Dachspoiler, Digitaluhr, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESC Elektrisches Stabilitätsprogramm, Fernentriegelung für Tankklappe, Gepäckraum mit Ablagefach unter dem Boden, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehalter vorne, Grundausstattung i10, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Kindersicherung in den hinteren Türen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Leuchtweitenregulierung, Polster: Stoff, Radio: Antenne, Räder: Bereifung 175/65 R 14 auf Stahlfelgen 5.5 J x 14, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, elektronisch unterstützt, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungsverstellbar, Sitze: ISOFIX-Befestigungssystem hinten, Steckdose, 12-Volt vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Verglasung rundum getönt, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Batterie defekt, erneuern; Stoßfänger hinten verschrammt und verformt, erneuern (Bild 5, 6, 7);
Fahrzeuginnenraum stark verschmutzt, reinigen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

██████████

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Stoßfänger hinten verschrammt und verformt




Bild 6 : Stoßfänger hinten verschrammt und verformt




Bild 7 : Stoßfänger hinten verschrammt und verformt