

Kraftfahrwesen

BFV64

06.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen (Ersatzteilträger)

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Passat 2.0 TDI Trendline		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-3553	Erstzulassung:	04.04.2011
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	196953
Klimatisierung:	Ja, manuell	Leistung: / Hubraum:	125 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / AFF001513
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35A0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	4	HU:	08.2025
Bereifung: (Größe)	205/55 R16 94V M+S	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	7/7/7/7	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	163 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG besteht aus: Auto-Hold-Funktion
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stahlfelgen 6,5x16
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Lendenwirbelstützen vorn besteht aus: Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne
- Nebelscheinwerfer integriert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket besteht aus: Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn
- Zusatzheizung (Standheizung)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das vorbeschriebene ehemalige Einsatzfahrzeug ist technisch und wirtschaftlich verbraucht. Es weist einen überdurchschnittlich hohen alters-, laufleistungs- und einsatzbedingten Verschleiß mit unmittelbarer Ausfallgefahr am gesamten Antriebsstrang, an allen Haupt- und Nebenaggregaten sowie an sämtlichen Fahrwerkskomponenten auf. Äußerlich sind diverse Beschädigungen, Verschürfungen, Kratzer, Dellen und Korrosion am gesamten Fahrzeugaufbau sowie den Anbauteilen festzustellen. Der Innen- und Laderaum ist entsprechend stark abgenutzt, Bedienelemente und Verkleidungen sind teilweise beschädigt. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung u.a. folgende Mängel festgestellt:

- Motor/Getriebe teilweise verölt, auffällige Motorgeräusche (ohne Diagnose/Befund)
- Abgasgeruch im Innenraum (ohne Diagnose/Befund)
- DSG-Automatikgetriebe verschlissen
- Turbolader verölt und verschlissen
- Abgasanlage erheblich korrodiert
- Schwingungsdämpfer, Radaufhängung und andere Fahrwerksteile verbraucht
- Klimaanlage/Standheizung ohne Funktion (ohne Diagnose/Befund)
- Fernbedienung für Standheizung ohne Funktion
- Bremsscheiben/Bremsbeläge verschlissen
- Reifen mit Standschäden
- Einstiege/Türkanten/Türgriffe/Ladekante/Innenraumverkleidungen/Bedienelemente teilweise erheblich verschürft
- Anstoßpunkte/Beschädigungen/Korrosion an der gesamten Bodengruppe
- Bodenbelag/Sitzpolster/Sitzbezüge/Dachhimmel erheblich abgenutzt und zum Teil eingerissen
- Türdichtungen/Türschlösser/Türscharniere verschlissen und teilweise beschädigt
- Steinschläge Windschutzscheibe (auch im Fernsichtbereich)
- Reserverad/Pannenset fehlt
- Warnweste/Verbandkasten fehlt
- Rückbauspuren dienstlicher Einbauten innen und außen am gesamten Fahrzeug, u.a.: Bohrungen/Beschädigungen an den Baugruppen Instrumententafel, Sitze, Handschuhfach, Mittelkonsole, Motorraum, Innenraumverkleidungen, Türen, Laderaum, Reserveradmulde, Außenspiegel, Dach u.a.m. (Bilder)
- Nicht zurück gerüstete dienstliche Einbauten innen und außen am gesamten Fahrzeug, u.a.: Türinnenverkleidung vorn rechts, Laderaumplatte, diverse elektronische Komponenten wie Kabel, Schalter u.a.m. (ggf. mit Funktionsbeeinträchtigung der konventionellen Bordelektronik) (Bilder)
- Folierungsrückstände am gesamten Fahrzeug (Bilder)
- Starterbatterie tiefentladen
- 1 Funkschlüssel ohne Funktion

Sonstiges:

- Für die Wiederzulassung ist eine Vollabnahme nach § 21 StVZO/Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO erforderlich
- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit
- Das Fahrzeug befindet sich in keinem betriebs- und verkehrssicheren Zustand
- Es wird dringend angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten, nicht aufbereiteten Zustand und steht im Freien

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

1.350 €

i. Worten:

eintausenddreihundertfünfzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Stralsund Pressentinstraße 56c 18147 Rostock
Ansprechpartner:	Frau Habeck oder Herr Metzlauff
Telefon:	03831/356-1226 oder -1221

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.