

08.07.2024

## Zusatzdokument

**LRASBK-93**  
**VW Bus 7JO**

CS Auktionen GmbH  
Blankreutestraße 29  
79108 Freiburg  
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300  
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

### Artikelbeschreibung:

Hersteller:	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung:	Bus 7JO
Art:	Transporter
Km-Stand / Betriebsstunden:	171226
Baujahr:	17.05.2010
Tag der Erstzulassung:	09.11.2010
FIN / SN:	WV1ZZZ7HZZBH043094
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	EURO 5
Leistung (kW):	103
Hubraum (cm³):	1968
Leergewicht (kg):	2200
Gesamtgewicht (kg):	2800
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	4
Sitzplätze:	3
Unfallfrei:	nein
Farbe:	weiß
Fälligkeit der HU:	01.2024
Schlüssel:	2
Bereifung:	205/65 R16C
Profiltiefe VA / HA (mm):	3/4
Maße LxBxH (mm):	5292 x 1904 x 1990
Anzahl der Vorbesitzer:	1

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**



## Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	Aufbau und Rahmen mit massiven Rostschäden
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:		<input checked="" type="checkbox"/>	Service
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	6 Monate
Standschäden:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrbereit:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief

Überführt durch:

Sonstige Bemerkungen:



**Wertbeeinflussende Faktoren:**

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- massive Rostschäden an Aufbau und Rahmen
- Service fällig
- Motor läuft rau, ohne Fehlermeldung
- Turbo erhöhte Geräuschbildung im Fahrbetrieb.

**Wertsteigernde Faktoren:**

- Anhängerkupplung
- 8-fach bereift
- Klimaanlage
- fahrbereit.



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



**Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.  
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

**Probefahrt / Probelauf:**

**Sonstiges:**

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.  
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung  
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

