



PROTOKOLLNUMMER: 34668317



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024

Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	25.06.2024 / - 59609 Anröchte
Auftrags-Nummer / Referenz	MW1966305
Amtliches Kennzeichen	-
Fahrzeug-Identnummer	TMBJG7NEXE0108193

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
basierend auf Reparaturkosten	3.345,00 €	635,55 €	3.980,55 €
Wertminderung aus Vorschaden (in den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral			400,00 €
<hr/>			
Einkaufswert	2.001,68 €	380,32 €	2.382,00 €
Verkaufswert	3.346,22 €	635,78 €	3.982,00 €



Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	25.06.2024 / - 59609 Anröchte
Besichtigung durch	Manuel Schleimer
Auftrags-Nummer / Referenz	MW1966305
Amtliches Kennzeichen	-
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Skoda
Modell / Verkaufsbezeichnung	OCTAVIA
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8004 ANK 00044
Fahrzeug-Identnummer	TMBJG7NEXE0108193
Erstzulassung / Letzte Zulassung	11.03.2014 / 13.06.2019
Nächste HU	08/2025
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	220.568 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Cappuccino-Beige Metallic
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.598 ccm/ 77 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.892
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5
Getriebe	Manuell



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 34668317



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024

Anzahl Gänge	5
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	-80 Tag(e)
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 94V	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 205/55 R16 94V	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten, QE1 Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), 1X0 Antriebsart: Frontantrieb, PKD Aschenbecher vorn und hinten, Ausstattungs-Paket: Green tec, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, 6FF Außenspiegel Wagenfarbe, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsbeläge mit Verschleissanzeige, 7N2 Brillenfach, Dachantenne, 3S2 Dachreling, 7X1 Einparkhilfe hinten, Elektron. Differentialsperre (EDS), 1AT Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), 4R4 Fensterheber elektrisch hinten, 4R4 Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe getönt, 3CX Gepäckraum-Abtrennung (Netz), 8T2 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G0C Getriebe 5-Gang, Getränkehalter vorn, 8M1 Heckscheibenwischer, PNC Infotainment-Paket Amundsen, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, 0A2 Karosserie: 5-türig, PHB Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, 4E2 Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel, 4X3 Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, PLR Lenkrad (Leder - 4-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leseleuchte, UE4 Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole, 4K Metallic-Lackierung, 3NU Mittelarmlehne hinten, 6E3 Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole, 3D7 Mittelkonsole, Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multifunktionsanzeige, Navigationsgerät mit Kartenansicht, 8WB Nebelscheinwerfer, Radio mit CD (MP3 fähig), Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher, Reifen-



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 34668317



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024

Reparaturkit, 7K1 Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, PLD Rückwand der Sitzrückenlehne Kunstleder, 7MJ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, 4X3 Seitenairbag vorn, PH7 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet), 1N3 Servolenkung, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, 3L3 Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus, PW0 Sitzheizung vorn, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, 2V5 Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Tagfahrlicht abschaltbar, Türen mit Warnleuchte, Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall, 6FF Türgriffe außen Wagenfarbe, 4GF Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, 7AA Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (Funkschlüssel, Batterie erneuern/ Zusatzkosten möglich) - ohne Funktion - Diagnose durchführen	10,00 €
2	Motorkühlung	Kühlflüssigkeit - fehlt - einstellen/justieren	15,00 €
3	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - Fehlstellung - instandsetzen	80,00 €
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Reflektor/Rückstrahler) - gebrochen / gerissen - erneuern	130,00 €
5	Interieur	Innenraum - verschmutzt - aufbereiten	150,00 €
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair	150,00 €
7	Rad/Reifen	Felgensatz komplett (Kein Gutachten vorliegend, Zusatzkosten möglich) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen	200,00 €
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair	250,00 €
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Seit 80 Tagen) - kein Nachweis - durchführen	550,00 €
10	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	650,00 €
11	Motorhaube	Motorhaube (Mit Korrosion) - Steinschlag - lackieren	840,00 €
Summe (netto):			3.025,00 €

Gebrauchsspuren



PROTOKOLLNUMMER: 34668317



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Bremsanlage	Bremsscheiben hinten (Rostansatz) - kein Abzug	0,00 €
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
3	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel - fehlt - kein Abzug	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten
1	Unterlagen - Bordbuchmappe	80,00 €
2	Unterlagen - Zulassungsbescheinigung Teil II	90,00 €
3	Ausrüstung - Tirefit komplett	150,00 €
Summe (netto):		320,00 €

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Seite links, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		400,00 €
Summe (netto):		0,00 €	400,00 €

Nacklackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt	
2	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 34668317



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024

Wertermittlung:

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

Einkaufswert ohne MwSt.	2.001,68 €
Einkaufswert inkl. MwSt.	2.382,00 € , enthält 19% MwSt. = 380,32 €
Verkaufswert ohne MwSt.	3.346,22 €
Verkaufswert inkl. MwSt.	3.982,00 € , enthält 19% MwSt. = 635,78 €
Stichtag der Wertermittlung	03.07.2024

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	111 µm
2	Dachholm links	105 µm
3	Dachholm rechts	104 µm
4	Heckklappe/-tür	104 µm
5	Kotflügel links	107 µm
6	Kotflügel rechts	108 µm
7	Motorhaube	110 µm
8	Seitenwand links	150 µm
9	Seitenwand rechts	154 µm
10	Tür hinten links	103 µm
11	Tür hinten rechts	102 µm
12	Tür vorne links	105 µm
13	Tür vorne rechts	104 µm



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges lediglich bedingt ausreichend. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 34668317



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Zusatzkosten können bei Durchführung einer Diagnose entstehen.

Zulässig der montierten Räder konnte nicht geklärt werden. Keine Dokumente Vorhanden!

Unterschrift Sachverständiger (Tim Rammelmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 11 Übersichtsfotos, 22 Beschädigungsfotos, 2 Nachlackierungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 34668317



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 34668317



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: FIN



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung 3: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - Fehlstellun...
instandsetzen



Beschädigung 3: Heckleuchte: Heckleuchte rechts -
Fehlstellung - instandsetzen



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(Reflektor/Rückstrahler) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(Reflektor/Rückstrahler) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(Reflektor/Rückstrahler) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Interieur: Innenraum - verschmutzt -
aufbereiten



PROTOKOLLNUMMER: 34668317



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024



Beschädigung 5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Kein Gutachten vorliegend, Zusatzkosten möglich) - Funktion /



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Kein Gutachten vorliegend, Zusatzkosten möglich) - Funktion /



PROTOKOLLNUMMER: 34668317



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 9: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Seit 80 Tagen) - kein Nachweis - durchführen



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 34668317



Auto Plus

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Motorhaube: Motorhaube (Mit Korrosion) - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 11: Motorhaube: Motorhaube (Mit Korrosion) - Steinschlag - lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links



Nachlackierung 2: Seitenwand rechts