

Kraftfahrwesen

BFV64

05.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Opel Astra 1.7 CDTI Edition eco		
Amtl. Kennzeichen:	B-1335	Erstzulassung:	29.08.2012
Fahrzeugart:	FZ.z.Pers.bef.b.8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	124148
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	81 kW / 1686 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0035 / ASS007051
Herstellerfarbbezeichnung:	Silbersee	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	fällig
Bereifung: (Größe)	205/60 R16 92H M+S	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	8/8/8/8	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	117 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten besteht aus: Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stahlfelgen 6,5x16
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Audio-Navigationssystem Navi 600 besteht aus: Dachantenne im Hai-fischflossen-Design, Audiosystem 7 Lautsprecher, USB-Schnittstelle, Farbdisplay (CID)
- Cargo-Paket besteht aus: Flexx-Paket (Flex-Organizer), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, seitlich, Sicherheitsnetz hinter Vordersitze, Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Ergonomiesitz vorn links besteht aus: Aktive Kopfstützen vorn, Sitzneigungsverstellung vorn links, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Ergonomiesitz vorn rechts besteht aus: Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzneigungsverstellung vorn rechts, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Fußmatten Gummi
- Innenraum-Paket besteht aus: Mittelarmlehne hinten, Kopfstützen hinten (3-fach)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht-Paket besteht aus: Leseleuchten im Fond, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchten entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Steinschlagschäden im Frontbereich, an Motorhaube und Windschutzscheibe
- Kratzer und Dellen am gesamten Fahrzeugaufbau und den Anbauteilen
- Türgriffmulden/Türkanten/Einstiege/Ladekante/Innenraumverkleidungen/Bedienelemente teilweise verschürft
- Sitzbezüge/Bodenbelag/Dachhimmel zum Teil verschmutzt
- Korrosion und Anschläge an der gesamten Bodengruppe
- Motor/Getriebe ölfleucht
- Kupplung verschlissen
- Stoßdämpfer und andere Fahrwerksteile verbraucht
- Klimaanlage ohne Funktion
- Starterbatterie durch Standzeit entladen/tiefentladen
- Brems Scheiben durch Standzeit erheblich korrodiert
- Standschäden an der Bereifung
- Unfallschaden vorn (Bilder) - mindestens Stoßfänger (komplett), Querträger unten, Kühler und Kondensator beschädigt (ggf. können weitere Bauteile beschädigt sein)

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und auch nicht betriebs- und verkehrssicher
- Es wird dringend angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand und steht im Freien

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

1.825 €

i. Worten:

eintausendachthundertfünfundzwanzig Euro

Standort:	Bundesforstbetrieb Vorpommern-Strelitz Ueckerstraße 48 17373 Ueckermünde
Ansprechpartner:	Herr Kuchenbuch
Telefon:	039771/5296-163

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.