


Gutachtennummer: 2406320024

Datum: 13.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|---|
| amtliches Kennzeichen | KS-B4351 |
| Fahrzeug-Ident-Nummer | W09031205DSH18813 |
| Baujahr / Erstzulassung | 2014 / 15.01.2014 |
| Letzte Zulassung | 15.01.2014 |
| Laufleistung abgelesen | 3314 Betr |
| Nächste HU | 03/2025 |
| KBA-Nummer | 7744000 |
| Fabrikat | Hansa |
| Typ | APZ 1003L |
| Fahrzeugart | LOF-Zgm |
| Aufbauart | Geräteträger, 2-türig |
| Plätze | 2 |
| Hubraum / Leistung | 2998 ccm / 107 |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart | Diesel-D / 4-Zylinder / Reihe |
| Schadstoffklasse | 0826 |
| Leer- / zul. Gesamtgewicht | 2900 kg / 7000 kg |
| Länge / Breite / Höhe | 4700 mm / 1550 mm / 2300 mm |
| Reifendimension | LT 285/65 R18 125L |
| Reifenart | Winter-Reifen, Original |
| |  |
| Profiltiefe in (mm) | ? |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Allgemeinzustand | verbraucht |
| Grundlage Fahrzeugdaten | |
| Reparierte Vorschäden | Im Rahmen der Besichtigung konnten keine behobenen Vorschäden festgestellt werden. |
| Unreparierte Vorschäden | Im Rahmen der Besichtigung konnten unreparierte Vorschäden festgestellt werden. |
| Ausstattung | Hansa Mehrzwecktransporter, Permanenter Alradantrieb, Diff. Sperre hinten, Hydraulische Pflügentlastung, Alu-Aufsatzbordwände 3-teilig, Funkvorbereitung, Klimaanlage, Frontscheibe beheizt, Sitze Luftgedert, Maul Anhängerkupplung, Kugelkopfanhängerkupplung, Sicherheitspaket, Frontanbauplatte, Ladog Anbaugeräte kompatibel |

Gutachtennummer: 2406320024

Datum: 13.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Auftragserteilung

Die spezifizierte Auftragserteilung erfolgte durch Magistrat der Stadt Baunatal am 13.06.2024.
Die Auftragserteilung erfolgte, unter Anerkennung der AGB's des TÜV Hessen.

Vorgelegte Dokumente

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen Zulassungsunterlagen zum Abgleich vor.

Fahrzeug-Identifizierung

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug von außen als auch der Innenraumbereich, befanden sich in einem dem Alter/Einsatz und der Laufleistung entsprechend gepflegten Allgemeinzustand.

Hilfsmittel

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.


Probefahrt

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Gutachtennummer: 2406320024

Datum: 13.06.2024


Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Gutachtennummer: 2406320024

Datum: 13.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Gutachtennummer: 2406320024

Datum: 13.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Gutachtennummer: 2406320024

Datum: 13.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Gutachtennummer: 2406320024

Datum: 13.06.2024


Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Gutachtennummer: 2406320024

Datum: 13.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Gutachtennummer: 2406320024

Datum: 13.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Gutachtennummer: 2406320024

Datum: 13.06.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

