



23.07.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / KFZ bis 24 Monate

<b>Fahrzeugbezeichnung</b>	<b>Mercedes-Benz C 220D T-Modell - 9G-Tronic</b>		
		<b>Erstzulassung</b>	<b>11.10.2022</b>
<b>Fahrzeugart</b>	<b>PKW (Kombi)</b>	<b>Gesamtfahrleistung (km)</b>	<b>41.976</b>
<b>Klimaanlage</b>	<b>Ja</b>	<b>Leistung / Hubraum</b>	<b>147 kW / 1993 ccm</b>
<b>Kraftstoffart</b>	<b>Diesel</b>	<b>Getriebeart</b>	<b>Automatik</b>
<b>Partikelfilter</b>	<b>Dieselpartikelfilter</b>	<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.</b>	<b>W1KAH0EB2PF072368</b>
<b>Art der Lackierung</b>	<b>Metallic</b>	<b>Typschlüssel</b>	<b>2222 / AYH001936</b>
<b>Herstellerfarbbezeichnung</b>	<b>Graphitgrau</b>	<b>Emissionschl. Nr. 14.1</b>	<b>36AP</b>
<b>Sitzbezüge: Mat. / Farbe</b>	<b>Stoff schwarz</b>	<b>Nat. Emissionsklasse (14)</b>	<b>Euro 6; WLTP; AP; PI/CI; M, N1 I</b>
<b>Anzahl der Türen</b>	<b>4/5</b>	<b>HU / AU</b>	<b>10.2025</b>
<b>Reifen-/Radkombination</b>	<b>225/50R17 94Y/ 7Jx17ET44,5</b>	<b>Unfallfrei:</b>	<b>Nein (siehe unten)</b>

### Serienausstattung (u.a.):

- Abgasanlage mit DPF Generation 2.0
- Airbag Fahrer/Beifahrer
- Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
- Aktiver Brems-Assistent
- Anti-Blockier-System ABS
- Automatikgetriebe 9G-Tronic
- Außenspiegel links u. rechts beheizt, von innen verstellbar
- Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC SCR Generation 4
- DYNAMIC SELECT (Fahrmodussschalter)
- EQ Boost Startergenerator
- Elektr. Stabilitäts-Programm ESP
- Fensterheber elektrisch mit Komfortbestätigung u. Einklemmschutz
- Feststellbremse elektrisch
- Fußgängerschutz
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel Stoff kristallgrau
- Isofix-Kindersitz-Befestigung
- KEYLESS-GO Start-Funktion
- Klimatisierungsautomatik THERMATIC
- Kneebag
- MBUX Multimediasystem
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend
- Mittenairbag
- Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
- Leichtmetallräder 17“
- Reifendruckkontrolle
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sidebag Fahrer / Beifahrer
- Sitzlehnen im Fond klappbar
- Tempomat
- Vordersitze mechanisch einstellbar
- Warnweste für Fahrer
- Zentral-Display
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

### Sonderausstattung (u.a.):

- Ablage-Paket (Doppelcupholder)
- AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem und Tieferlegung
- Aktiver Spurhalte-Assistent
- Android Auto; Apple CarPlay
- Avantgarde Exterieur (Leichtmetallräder 17“ im 5-Speichen-Design; Dachreling glanzeloxiertes Aluminium)
- Digitales Radio
- EASY-PACK Heckklappe
- Erweiterte Funktionen MBUX
- Infotainment-Paket (MBUX Navigation Premium mit Festplatten-Navigation, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Vorrüstung für Live Traffic Information; Smartphone Integration; Verkehrszeichen-Assistent)
- Innenraumlicht-Paket
- Komfort-Paket (Sitzheizung für Fahrer u. Beifahrer; 4-Wege-Lordosenstütze)
- Kraftstoffbehälter mit 66 Liter Inhalt
- Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz
- LED High Performance-Scheinwerfer
- Metalliclackierung
- Park-Paket mit Rückfahrkamera u. Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
- Reifenreparatur-Set (TIREFIT)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus (Einbruch- u. Diebstahlwarnanlage; Innenraumabsicherung)
- Vier LM-Winterkomplettäder 17“ zusätzlich
- Vorrüstungen für digitales Radio und Navigationsdienste
- Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

## **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/Kfz bis 24 Monate entsprechenden alters- u. laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren (z. B. Steinschläge, Kratzer, Dellen etc.) auf. Bei der Besichtigung wurden insbesondere folgende Mängel festgestellt:

- B-Säulenverkleidungen außen links und rechts: Kratzer und Schürfspuren.
- Front, Motorhaube und Windschutzscheibe: Steinschläge (siehe Beispielfotos, Bilder 6 u. 12).
- Heckklappenverkleidung innen: Leichte Schürfspuren.
- Leichtmetallräder der Sommer- u. Winterräder: Normale Gebrauchsspuren, auch kleinere Kratzer u. Steinschläge.
- Mittelkonsole: Kratzer und Schürfspuren in der Klavierlackoptik.
- Seitenwand hinten rechts: Delle mit Lackbeschädigung (siehe Bild 7).
- Sitz vorne rechts > Polster von Sitzfläche u. Sitzlehne: Verschmutzungen (siehe Bild 8).
- Sitz vorne rechts > Verkleidung Rückenlehne: Druckspuren (siehe Bild 9).
- Stoßfänger hinten > Ladekante: Abschürfungen u. Kratzer.
- Tür hinten links: Türaußendichtung lose (siehe Bild 10)
- Türen vorne links u. rechts > Türkanten hinten: Kleine Kratzer mit Lackbeschädigungen (siehe Beispielfoto Tür links, Bild 11).

## **Sonstiges**

- Nächster Service (Service B1) in 99 Tagen (Stand 23.07.2024).
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten, nicht aufbereiteten Zustand.
- Das Fahrzeug hat die Sommerräder montiert, die Winterräder liegen ungesichert im Kofferraum.
- Ein in einer Fachwerkstatt reparierter Parkschaden (Fremdverschulden) aus Februar 2024 i. H. von 2.001,66€:  
Kotflügel vorne links erneuert; Anbauteile der Tür vorne links aus- u. eingebaut; Tür vorne links instandgesetzt;  
Kotflügel vorne links in Wagenfarbe lackiert (Neuteil-Lack. St. I-M); Tür vorne links in Wagenfarbe lackiert (Rep.-Lack. St. III); Tür hinten links in Wagenfarbe lackiert (Oberfl.-Lack. St. II).

Anzahl der Schlüssel: 2

Bedienungsanleitung vorh.: Ja    Serviceheft vorh.: Ja (elektr.)

<b>Ansprechpartner Kfz:</b>	0151-15902406 u. 0175-7060427
-----------------------------	-------------------------------

**Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Besichtigung und Abholung nur nach vorheriger Terminabsprache.**