



23. August 2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / KFZ bis 24 Monate

Fahrzeugbezeichnung	VW Touran „Comfortline“ 1.5 TSI OPF		
		Erstzulassung	05.12.2022
Fahrzeugart	PKW / Van	Gesamtfahrleistung (km)	49.453
Klimaanlage	Ja	Leistung / Hubraum	110 KW/ 1498 ccm
Kraftstoffart	Benzin	Getriebeart	Automatik 7G-DSG
Partikelfilter	Ottopartikelfilter	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ1T5PW007653
Art der Lackierung	Perleffekt	Typschlüssel	0603 / CJC00848X
Herstellerfarbbezeichnung	Deep Black	Emissionsschl. Nr. 14.1	36AP
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Titanschwarz / Titan-schwarz / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14)	Euro 6; WLTP; AP; PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen	4/5	HU/AU	12.2025
Reifen-/Radkombination	205/60 R16V / 6.5Jx16 ET48	Unfallfrei	Ja

Serienausstattung u.a.:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite; Knieairbag links;
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- u. beheizbar
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling
- Drei Einzelsitze in 2. Sitzreihe
- Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Elektr. Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumabdeckung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- ISOFIX-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten, 3-fach
- Leichtmetallräder 16 Zoll
- Lenksäule (Lenkrad) mech. verstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Park-Distance-Control, vorn u. hinten
- Radioempfang Digital (DAB+)
- Reifen-Reparatur-Kit
- Schlüsselloses Startsystem „Keyless Start“ mit Safe-Sicherung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Start-Stopp-Anlage
- Staub-/Pollenfilter
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Textilfußmatten
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Verbandtasche u. Warndreieck
- Wagenheber und Bordwerkzeug
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Warnweste für Fahrer
- Wegfahrsperrung elektronisch
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung (u.a.):

- Automatische Distanzregelung ACC „stop & go“ bis 210 km/h und Notbremsassistent „Front Assist“
- Diebstahlwarnanlage
- ergoActive-Fahrersitz mit 14-Wege-Einstellung und Massagefunktion u. Oberschenkelauflage auf der Fahrerseite
- Gepäckraumabtrennung (Netztrennwand)
- Gummifußmatten zusätzlich
- Klimaanlage „Air Care Climatronic“ mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
- LED-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
- Navigationssystem „Discover Media“ inkl. „Streaming & Internet“
- Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung u. Winterräder
- Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe; inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Vier LM-Winterkomplettäder „Karlstad“, 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 205/60R16 96H, zusätzlich,
- Winterpaket inkl. Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Scheibenwaschdüsen heizbar, Anzeige f. Waschwasserstand
- Zwei Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, im Gepäckraumboden versenkbar

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/Kfz bis 24 Monate entsprechenden alters- u. laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren (z. B. Steinschläge, Kratzer, Dellen etc.) auf. Bei der Besichtigung wurden insbesondere folgende Mängel festgestellt:

- B-Säulenverkleidungen außen der Türen vorn u. hinten: Leichte Kratzer u. Lackschlieren.
- Fahrzeugfront u. Motorhaube: Kleinere Kratzer u. Steinschläge.
- Heckklappe außen: Leichte Kratzer.
- Heckklappenverkleidung innen: Leichte Kratzer u. Schürfspuren.
- Kotflügel vorne links: Kratzer / Steinschläge (siehe Bild 7).
- Leichtmetallfelgen der Sommer- u. Winterräder: Normale Gebrauchsspuren, auch leichte Kratzer.
- Mittelkonsole: Leichte Kratzer u. Schlieren in der Klavierlackoptik.
- Stoßfänger hinten > Ladekante: Leichte Kratzer u. Schürfspuren.
- Stoßfänger vorne links unten und außen (Frontschürze): Kratzer mit Lackbeschädigungen u. Schürfspuren (siehe Bilder 8 u. 9).
- Tür hinten links unten: Kratzer (siehe Bild 10).
- Tür vorne links > Türkante hinten: Kratzer mit Lackbeschädigungen (siehe Bild 11).
- Windschutzscheibe: Steinschläge (siehe Beispielfoto, Bild 12).

Sonstiges:

- Das Fahrzeug hat die Sommerräder montiert, die Winterräder liegen ungesichert im Kofferraum.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten, nicht aufbereiteten Zustand.
- Nächster Service (Ölwechsel-Service/Inspektion) fällig in 10.500 Km oder in 655 Tagen (Stand 23.08.2024).

Anzahl der Schlüssel: 2 Betriebsanleitung vorh.: Ja Serviceheft vorh.: Ja (elektr.)

Ansprechpartner Kfz:	0151-15902406 u. 0175-7060427
-----------------------------	-------------------------------

Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Besichtigung und Abholung nur nach vorheriger Terminabsprache.