



26. Juli 2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Fahrzeugbezeichnung</b>	<b>Mercedes-Benz B180 7G-DCT „Style“</b>		
		<b>Erstzulassung</b>	<b>03.06.2022</b>
<b>Fahrzeugart</b>	<b>PKW</b>	<b>Gesamtfahrleistung (km)</b>	<b>38.135</b>
<b>Klimaanlage</b>	<b>Ja</b>	<b>Leistung / Hubraum</b>	<b>100 KW/ 1332 ccm</b>
<b>Kraftstoffart</b>	<b>Benzin</b>	<b>Getriebeart</b>	<b>Automatik 7G-DCT</b>
<b>Partikelfilter</b>	<b>Ottopartikelfilter</b>	<b>Fahrzeug-Ident.-Nr.</b>	<b>W1K2470841J401980</b>
<b>Art der Lackierung</b>	<b>Metallic</b>	<b>Typschlüssel</b>	<b>2222 / AHN001032</b>
<b>Herstellerfarbbezeichnung</b>	<b>Kosmoschwarz</b>	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1</b>	<b>36AP</b>
<b>Sitzbezüge: Mat. / Farbe</b>	<b>Ledernachbildung ARTICO/ Stoff Bertrix schwarz</b>	<b>Nat. Emissionsklasse (14)</b>	<b>Euro 6; WLTP; AP; PI/CI; M, N1 I</b>
<b>Anzahl der Türen</b>	<b>4/5</b>	<b>HU/AU</b>	<b>06.2025</b>
<b>Reifen-/Radkombination</b>	<b>205/60 R16V / 6.5Jx16ET44</b>	<b>Unfallfrei</b>	<b>Ja</b>

### Serienausstattung u.a.:

- Airbag: Fahrer/Beifahrer, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Kneebag links
- Aktiver Brems-Assistent
- Aktiver Spurhalte-Assistent
- Außenspiegel elektr. verstell- u. beheizbar
- Digitales Radio
- DYNAMIC SELECT (Fahrmodus-Schalter)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Erweiterte Funktionen MBUX
- Fensterheber elektrisch vorn u. hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Fußmatten Velours
- GPS-Antenne
- Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht
- Innenhimmel Stoff kristallgrau
- KEYLESS-GO Start-Funktion
- Klimatisierungsautomatik THERMATIC
- Komfortfahrwerk
- Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- MBUX Multimediastystem
- Reifendruckkontrolle
- Remote Services Plus
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitzlehnen im Fond klappbar
- Sonnenblende mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel
- Start/Stopp-Anlage
- Tempomat
- Touchpad
- Verbundlenkerachse
- Vorrüstung für Live Traffic Information
- Warnweste für Fahrer
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung u.a.:

- Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Design- u. Ausstattungslinie „Style“ (Doppelcupholder, Leichtmetallräder 16“ im Vielspeichen-Design, Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Zierelemente Ellipsenoptik)
- Gepäcknetz an Fahrer- u. Beifahrerlehne
- Komfortsitze vorn
- Lenkrad mit Schaltpaddles
- MBUX Advanced-Paket (Konnektivitäts-Paket Navigation: Festplatten-Navigation u. Vorrüstung für Navigationsdienste; Smartphone Integration; Verkehrszeichen-Assistent)
- Metallic-Lackierung
- Reifenreparaturset (TIREFIT)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- 7-Gang-DCT Getriebe
- Sitzheizung für Fahrer u. Beifahrer
- Sitzkomfort-Paket
- URBAN GUARD Fahrzeugschutz PLUS (MBCONNECT-DIEBSTAHLSCHUTZ; Einbruch- u. Diebstahlwarnanlage mit Vorrüstung für Kollisionserkennung; Innenraumabsicherung)
- 4 LM-Winterkomplettäder 16“ mit Bereifung 205/60R16 92H, zusätzlich
- 4-Wege-Lordosenstütze
- Vorrüstung für digitales Radio und für Life Traffic Information
- Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
- Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/Kfz bis 24 Monate entsprechenden alters- u. laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren (z. B. Steinschläge, Kratzer, Dellen etc.) auf. Bei der Besichtigung wurden insbesondere folgende Mängel festgestellt:

- B-Säulenverkleidungen außen der Türen vorn u. hinten: Leichte Kratzer u. Lackschlieren.
- Fahrzeugfront, Motorhaube u. Windschutzscheibe: Kleinere Steinschläge (siehe Beispielfotos, Bilder 7 u. 12).
- Heckklappenverkleidung innen: Leichte Schürfspuren.
- Leichtmetallfelgen der Sommer- u. Winterräder: Normale Gebrauchsspuren, auch leichte Kratzer.
- Mittelkonsole: Leichte Kratzer u. Schlieren in der Klavierlackoptik.
- Sitz vorne rechts > Verkleidung Rückenlehne: Beschädigung u. Kratzer (siehe Bild 8).
- Stoßfänger hinten > Ladekante: Leichte Kratzer u. Schürfspuren.
- Stoßfänger vorne außen links unten: Kratzer (siehe Bild 9).
- Stoßfänger vorne rechts unten: Kratzer mit Lackbeschädigungen u. Schürfspuren (siehe Bild 10).
- Türen vorn links u. hinten rechts > Türkanten hinten: Kratzer mit Lackbeschädigungen (siehe Beispielfoto Tür vorn links, Bild 11).

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug hat die Sommerräder montiert, die Winterräder liegen ungesichert im Kofferraum.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten, nicht aufbereiteten Zustand.
- Nächster Service (Service A3) fällig in 339 Tagen (Stand 26.07.2024).

Anzahl der Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: Ja

Serviceheft vorh.: Ja (elektr.)

<b>Ansprechpartner Kfz:</b>	0151-15902406 u. 0175-7060427
-----------------------------	-------------------------------

**Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Besichtigung und Abholung nur nach vorheriger Terminabsprache.**