

Thüringer Landesamt für Finanzen
Referat A 6 | Fiskalerbschaften
Steigerstraße 24
99096 Erfurt

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1046132-5JAQDEDVD81/000

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT

Auftragsnummer 24070239FS
Auftrag vom / durch 27.06.2024 / Auftraggeber
Fahrzeughalter Thüringer Landesamt für
Finanzen Referat A 6 |
Fiskalerbschaften
Sachverständiger Holger Frauendorf
Besichtigungsdatum 08.07.2024 11:30 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten
Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden
sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde
am **09.07.2024** durch den Sachverständigen
nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlerverkaufswert inkl. MwSt.

7.900,00 €

Anhang:

Fahrzeugbeschreibung

Besteuerungsart:

Bewertungsdatum: 09.07.2024

Erfurt, den 09.07.2024

Holger Frauendorf

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

| | |
|-----------------------------------|---|
| Fahrzeugart | Pkw, SUV, Kleintransporter |
| Aufbauart | Van |
| Fabrikat | Ford |
| Typ / Untertyp | B-MAX (CB2)(2012->) / Trend |
| KBA-Nummer | 8566/BFM |
| Fahrzeug-Ident-Nummer | WF0KXXERJKGR27969 |
| | identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1 |
| Erste / Letzte Zulassung | 23.03.2016 / 19.07.2017 |
| Hubraum / Leistung | 998 cm ³ / 74 kW (101 PS) |
| Motor | Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart | Benzin / 3 / Reihenmotor |
| Abgascode | Euro 6 |
| Türen / Sitze | 5 / 5 |
| Leer- / zul. Gesamtgewicht | 1.274 / 1.745 kg |
| Länge / Breite / Höhe | 4.077 / 1.751 / 1.604 mm |
| Anzahl Achsen / davon angetrieben | 2 / 1 |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Anzahl Vorbesitzer | 0 |
| Anzahl Halter | 1 |
| Laufleistung abgelesen | 40.365 km |
| Laufleistungskommentar | deutlich unterdurchschnittliche Laufleistung |
| Farbe | Polar-Silber Metallic |
| Lackzustand | durchschnittlich |
| Allgemeinzustand | durchschnittlich |
| Karosseriezustand | unterdurchschnittlich |
| Besichtigungszustand | verkehrssicher, fahrbereit |
| Reparierte Vorschäden | keine festgestellt |
| Nichtreparierte Vorschäden | 1 Fahrzeugschlüssel vorliegend ; keine Servicenachweise vorliegend (letzter Service lt. Hinweisschild im Motorraum am 07.06.2022 bei 37.931 km) ; Frist nächste HU nicht bekannt ; serienmäßiger Sommerreifensatz nicht vorliegend ; Andockschaden hinten rechtsseitig (Stoßfängerabdeckung gestaucht und eingerissen) ; Einrichtung für Schallzeichen (Hupe) ohne Funktion ; diverse Gebrauchsspuren in Form von Kratzern und Eindellungen (gering ausgeprägt) |
| Sonstiges | Motorprobelauf durchgeführt > o.B. ; Radio, Sitzheizungen und Kühlfunktion Klimaanlage nach Prüfung o.B. ; es lagen die Kopien der Zulassungsbescheinigungen Teil I und II vor |

BEREIFUNG

1. Reifensatz

| Achse | Hersteller | Bezeichnung |
|---------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | Kleber | 185/60 R15 88T Krisalp HP2 EL M+S |
| 2 | Kleber | 185/60 R15 88T Krisalp HP2 EL M+S |
| Ersatzrad | | Notrad |
| Reifenzustand | | verkehrssicher |

Profiltiefe in mm

| links | rechts |
|-------|--------|
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |