



MEYER
Sachverständige GmbH
Bühler Straße 20
66130 Saarbrücken

Telefon 0681 883 480
Fax 0681 883 48 48
Mail info@sv-meyer.de

Servicenummer Rheinland-Pfalz
Telefon 0631 27 75 11 10
Fax 0631 27 75 11 12

Meyer Sachverständige GmbH | Bühler Straße 20 | 66130 Saarbrücken

Geschäftsführer Klaus Meyer *
HRB 109637
Umsatzsteuer-ID DE 363 524 899

Landesamt für Zentrale Dienste
Virchowstraße 7
66119 Saarbrücken

Datum: 27.05.2024
Bewertung Nr.: 2405111-3 B

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter

Lauterbacher Straße 66, 66352 Großrosseln

Amtl. Kennzeichen

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum / -ort

08.05.2024 / Fr. Paegel v.Landes. f. zentr. Dienste,
24.05.2024 / Karlsbrunn

Besichtigt durch
Anwesend
Gutachtenverteilung

Hubert Bäumchen
Frau Pegel
Landes.f.zentr.Dienste

Zusammenfassung des Gutachtens

Verwertungswert

300,00 €

FAHRZEUGDATEN

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugart PKW
Aufbauart Kombi, 5-türig
Fabrikat Dacia
Typ / Untertyp Logan / MCV 1.5 dCi Ambiance
KBA - Nummer 8212AAF

Fahrzeug-Ident-Nummer UU1KSDEKJ37795690

Hubraum / Leistung 1461 ccm / 50 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart Diesel Kat / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode Euro 4
Plätze 5

zul. Gesamtmasse 1796 kg

Länge / Breite / Höhe 4450 mm / 1740 mm / 1636 mm

Reifendimension vorn / hinten 185 65 R 15 88 T / 185 65 R 15 88 T
Reifenfabrikat Verschiedene



Profiltiefe in (mm)
Anzahl der Achsen 2
Radstand [vorn / hinten] 2900 mm
Erstzulassung 07.05.2008
Letzte Zulassung 17.09.2008
Nächste HU 00.06.2023

Laufleistung abgelesen 208326 km
Laufleistung geschätzt 208326 km

Farbe GRIS PLATINE
Lackart Metallic (2 Schicht)

Allgemeinzustand unterdurchschnittlich

Besichtigungszustand unzerlegt
nicht fahrfähig

Ausstattung Airbag für Fahrer und Beifahrer; Anti-Blockier-System;
Außenspiegel von innen verstellbar; Bremsleuchte dritte;
Drehzahlmesser; Frontschürze in Wagenfarbe;
Gepäckraumabdeckung herausnehmbar; Getönte

Scheiben; Getriebe: Schaltgetriebe (5-Gang);
Grundausrüstung; Heckscheibe beheizbar;
Heckscheibenwischer; ISOFIX-Kinderbefestigung auf den
hinteren Außenplätzen (2.Sitzreihe); Kopfstützen (2) vorne,
höhenverstellbar; Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar;
Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn und hinten; Polster:
Stoff; Radiozubehör: Radiovorrüstung; Rücksitzbank,
Lehne; Seitenschutzleisten; Servolenkung;
Umluftschtaltung; Wegfahrsperrre elektronisch;
Zentralverriegelung; Dachreling; Klimaanlage.

Bemerkungen

Batterie ohne Spannung.
Motor dreht springt aber nicht an, dadurch viele
Funktionen nicht prüfbar
Alle Felgen stark verrostet.
Alle Türen und linke Hecktür erneuerungsbedürftig
verrostet.
Linke Schlußleuchte gebrochen und linke Seitenwand
deformiert.
Bremsanlage ist zu überholen (Bremsse war fest), Wartung
ist fällig.
Grundreinigung erforderlich.

Fotoanhang



Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5



Bild: 6



Bild: 7



Bild: 8



Bild: 9



Bild: 10



Bild: 11



Bild: 12



Bild: 13