



ENGEL & HARDER  
Kfz-Sachverständige

Engel & Harder Kfz-Sachverständige Grasweg 2-4 24118 Kiel

Hauptzollamt Kiel  
Kronshagener Weg 105  
24116 Kiel

Grasweg 2-4 // 24118 Kiel  
Telefon 0431-647 07 70  
buero@sachverstaendiger-kiel.de  
www.sachverstaendiger-kiel.de

### Büro Schleswig

Bartelsen+Hansen  
Kfz-Sachverständige

Flensburger Straße 45  
24837 Schleswig  
Telefon 04621-33 0 21

## Fahrzeugbewertung

16.07.2024

**06241184TD**

Betreff : Schmitz Cargobull Chassis - A  
Auftrag vom / durch : 28.05.2024 / Hauptzollamt Kiel  
Besichtigungsdatum / Ort : 28.05.2024 / Kiel

**Zeitwert: 3.700,00 €**

Fahrzeugbeschreibung, siehe Folgeseiten.

Besichtigung durch  
Thomas Dolscheid



Der Sachverständige  
Dipl.-Ing. Martin Harder

Engel & Harder GbR Kfz-Sachverständige  
Inhaber: Martin Harder, Paul Kuhnert GbR  
Steuernummer: 20/281/86303

Bankverbindung: Förde Sparkasse Kiel  
IBAN: DE31 2105 0170 0090 0291 82  
BIC: NOLADE21KIE



von IfS GmbH zertifizierter  
Sachverständiger für Kraftfahrzeug-  
schäden und -bewertungen



von der IHK zu Kiel öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für  
Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen





## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Kennzeichen	Nicht zugelassen
Fahrzeugart Aufbau	Anhänger Sattelaufleger
Hersteller	Schmitz Cargobull
Typ	9084
Modell	Chassis - A
Farbe / Lackart	grau / uni
Fahrzeug-Ident-Nummer	X1Y908400R3370824
Baujahr	01.2021
Leergewicht	6.342 kg
Zul. Gesamtgewicht	39.000 kg
Nutzlast	32.658 kg
Bereifung	1.L. 385/65 R22,5 12,0 mm / Ornate Ecoway 1.R. 385/65 R22,5 12,0 mm / Ornate Ecoway 2.L. 385/65 R22,5 10,0 mm / Continental 2.R. 385/65 R22,5 10,0 mm / Continental 3.L. 385/65 R22,5 10,0 mm / DON Pro 3.R. 385/65 R22,5 10,0 mm / DON Pro
Fahrzeugzustand	normal
Ausstattung:	Unterfahrschutz, Staufach rechts hinten, Leiter, Laderaum mit Holzverkleidung
Bemerkungen:	Das Fahrzeug wurde ohne Grube, Probefahrt, Bremsprüfung oder sonstige Prüfungen Besichtigt. Standschäden möglich!!! Die Daten wurde wurden einem Russischen Fahrzeugschein übernommen und können unvollständig sein. Deutsche Papiere müssen beantragt werden.
Vorschäden:	Plane links im hinteren Bereich abgeklebt, Seitenunterfahrschutz links leichter Streifschaden, es sind normale, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden

06241184TD

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



06241184TD

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



06241184TD

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



06241184TD

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



06241184TD

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



06241184TD

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



06241184TD

Bild Nr. 013




Bild Nr. 014



06241184TD

Bild Nr. 015



Schaden