

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

SB SF359

FIN

TMBLC75L5F6031234

Eigenfahrzeug Ihres Hauses Verkauf

Auftraggeber

Saarforst Landesbetrieb, Von der Heydt 12, 66115 Saarbrücken

Ihr Auftrag vom

05.07.2024, telefonisch durch Frau Gianonatti

Besichtigung

11.07.2024 um 08:00 Uhr

Saarforst Landesbetrieb, Von der Heydt 12, 66115 Saarbrücken

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		2.300,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Frau Gianonatti. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.07.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.07.2024 um 08:00 Uhr n bei Saarforst Landesbetrieb,
Von der Heydt 12, 66115 Saarbrücken, im Beisein von Frau Gianonatti.

Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Keine Lackzustandsprüfung möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Im Rahmen der Fahrzeug konnte wegen Batteriedefekt kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Der Innenraum war stark verschmutzt, wies Rückstände von Tieren, wie Haar, auf. Ein starker Tiergeruch war vorhanden. Das Fahrzeug/Objekt wurde nur einer optischen, jedoch keiner technischen Durchsicht unterzogen. Die Ausstattung wurde teilweise über die Herstellerschnittstelle (VIN-Abfrage) ermittelt. Daher können die Angaben zur Fahrzeug-/Objektausstattung abweichen. Ebenso wird für verdeckte Mängel sowie nicht aufgeführte Vorschäden keinerlei Haftung übernommen. Zusätzlich verweisen wir auf die Lichtbildanlage. Restrisiko nach Zerlegung des Fahrzeuges. Es wird ausschließlich die zum Besichtigungszeitpunkt montierte Rad-Reifenkombination mit dem Fahrzeug/Objekt veräußert. Schäden durch Standzeit möglich, Prüfung auf Vollständigkeit der Ausstattung und Zubehör nicht möglich.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Hierbei konnten an allen Bauteilen Eindellungen und Beschädigungen festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Saarforst Landesbetrieb, Von der Heydt 12, 66115 Saarbrücken
Kennzeichen	SB SF359
Tag der Erstzulassung	23.10.2014
Zul.Besch. Teil1/Fz-Schein vom	23.10.2014

Fahrzeug stillgelegt am 07.06.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 01 / 2004

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SKODA (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	5L / Yeti 1.6 TDI GreenLine
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	8004 / AGZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBLC75L5F6031234
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	grau
Lackierung	Metallic
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	81 kW / 1968 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	124.742

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 16 99 H	Nexen / N blue 4Season	A / O	3 mm
rechts	215 / 60 R 16 99 H	Nexen / N blue 4Season	A / O	3 mm
2 links	215 / 60 R 16 99 H	Nexen / N blue 4Season	A / O	3 mm
rechts	215 / 60 R 16 99 H	Nexen / N blue 4Season	A / O	3 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	195 / 60 R 16	Continental / EcoContact 5	S / O	4 mm

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen Yeti, Aeroscheibenwischer vorn und hinten, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, hydraulisch, Brillenfach am Dachhimmel, Dachreling, schwarz, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESC Elektronisches Stabilitätsprogramm inklusive EDS und DSR, Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch vorn, inkl. Einklemmschutz, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Getönte Scheiben, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, Lenkrad höhen- und längeneinstellbar, Lenkrad: 3-Speichen-Lederlenkrad, MSR (Motorschleppmomentregelung), Maxi-Dot-Display für Multifunktionsanzeige, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Ohne Motorbezeichnung, Parksensoren hinten, Pollen- und Staubfilter, Radiozubehör: Line-In-Audioanschluss (3,5 mm) in der Mittelarmlehne vorn, Reifendrucküberwachung, Schalt- und Handbremshebel mit Lederelementen, Schaltempfehlungsanzeige für Schaltgetriebe, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Yeti, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Mittelsitz hinten mit Tischfunktion, Sitzsystem VARIOFLEX im Fond; Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegel und Einstecktaschen, Start/Stop-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Steckdose 12V - in der Mittelkonsole und im Kofferraum, Stoßfänger und Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert, Tagfahrlicht, deaktivierbar, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Rundum Lackschäden, Dellen und Beulen, sowie einsatzbedingte Gebrauchsschäden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Service fällig; Fahrzeug reinigen (Bild 12, 13, 14, 16, 17); Hinterachsdifferential defekt, erneuern (Bild 9); Dachrehling rechts gebrochen, erneuern (Bild 10); Batterie defekt, erneuern (Bild 11); Rundum Lackschäden, lackieren (Bild 20); Innenhimmel eingedrückt, erneuern (Bild 18); Hagelschaden, instandsetzen (Bild 21, 22); Radlauf hinten links eingedellt, instandsetzen; HU fällig.

Fehlende Teile

Doppelrücksitzbank rechts, Hutablage

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : zeigt die vorgelegten Unterlagen




Bild 6 : zeigt die vorgelegten Schlüssel



Bild 13 : Fahrzeug reingen



Bild 14 : Fahrzeug reingen