

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**DN WV271****FIN****VSKBVND40U0523480**

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	6.554,62 EUR	7.800,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	7.941,18 EUR	9.450,00 EUR

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 118 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Wasserverband Eifel- Rur, Eisenbahnstr.5, 52353 Düren
Kennzeichen	DN WV271
Tag der Erstzulassung	24.06.2013
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	10.03.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 09 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	NISSAN (CH)
Typ / Verkaufsbezeichnung	D401 / Navara King Cab DPF SE
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	1329 / AGK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSKBVND40U0523480
zul. Gesamtmasse	3110 kg
Maße über alles L / B / H	5222 / 1848 / 1789 (mm)
Radstand	3200
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	FRESH POWDER
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	140 kW / 2488 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;I;PI/CI; N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	236.921

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 65 R 17 110 T	BF Goodrich / Trail Terrain T/A	G / O	5 mm
rechts	255 / 65 R 17 110 T	BF Goodrich / Trail Terrain T/A	G / O	5 mm
2 links	255 / 65 R 17 110 T	BF Goodrich / Trail Terrain T/A	G / O	6 mm
rechts	255 / 65 R 17 110 T	BF Goodrich / Trail Terrain T/A	G / O	6 mm

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Airbag: Seitenairbags, vorn, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bluetooth®-Schnittstelle für Mobiltelefone, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, ESP (VDC), Fensterheber elektrisch vorne, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Speed Limiter, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Getriebeuntersetzung, elektrisch zuschaltbar, HeiBbare Heckscheibe, Klimaautomatik, Kopfstützen, höhenverstellbar, vorne, aktiv, Lackierung: Uni-Lackierung, Lederbezogenes Lenkrad und lederbezogene Schaltknäufe, Lenkradfernbedienung, Nebelscheinwerfer, Partikelfilter: RuBpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Radio: Radio-/CD-Kombination mit AUX-/USB Anschluss, Räder: Alu 7,0Jx17 mit 255/65 R 17 110T, Schmutzfänger vorn und hinten, Servolenkung, Sitze: Beheizbare Sitze, vorne, Sitze: Beifahrersitzlehne, vorklappbar (Verlängerung des Laderaums), Sitze: Beifahrersitzrückenlehne umklappbar, Sitze: Fahrersitz, höhenverstellbar, Sperrdifferential an der Hinterachse, StoBfänger in Wagenfarbe, Verzurrssystem mit 5 Schienen und verschiebbaren Verzurrslitten, Wegfahrsperrung, elektr., Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Wartung fällig; Tankuhr schadhaft, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Zündschloß schadhaft, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; 3.Bremsleuchte/Elektrik schadhaft, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8); Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 9); Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11); Kotflügel vorne rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 14); Sitzbezug vorne rechts schadhaft, erneuern (Bild 13); Seitenwand hinten rechts mehrfach eingedrückt und verschrammt, instandsetzen (Bild 15, 16); Unterfahrschutz lose, erneuern (Bild 19); Halter zur Seitenwand rechts abgerissen, erneuern (Bild 17); Halter zur Seitenwand links abgerissen, erneuern (Bild 18).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Kalkulation Seitenwand hinten rechts mehrfach eingedrückt und verschrammt Nr.: 1349 vom: 18.07.2024

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1349 18.07.2024

FABRIKAT	NISSAN	NAVARA (D40M)	SE
			TYP-CODE 71 62 03
AUSSTATTG	AB 04.2013	KLIMAAUTOMATIK	Z-VERR MIT FERNBED
	FENSTERHEBER V ELEKT	A-SPIEGEL MIT BLINKL	A-SPIEGEL ELEK VERST
	AUSSENSPIEGEL LACK	A-SPIEGEL HEIZBAR	BLUETOOTH
	RADIOBETAET AM LENKR	RADIO MIT CD	NEBELSCHEINWERFER
	SITZHEIZUNG VORN	KOPFSTUETZEN V AKTIV	2488CCM 140KW
	6-GANG GETRIEBE	ESP	DIFF-SPERRE (LSD)
	REIFEN 255/65 R17..H	ALURAEDEK 7 JJ X 17	DIESELPARTIKELFILTER
	KOPFAIRBAG	SEITENAIRBAG	KING CAB

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =151.50 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/ EINZEL-/ VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
3482	SEITENTEIL H R INSTANDSETZEN	36*	545.40

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	AW	
3482	SEITENTEIL H R REPARATURLACK ST III	23	
	LACKIER-ZEITKOSTEN	AW	ARB.-
	FAKTOR 178.75 EUR/STD		PREIS
	LACKIERZEIT	23	
	VORBE. METALL-LACKIERUNG	13	
	GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD :	36	643.50
	LACKIER-MATERIALKOSTEN		PREIS
	REPARATURLACKIERUNG		169.34
	MAT-KONST. METALL-LACKIERUNG		51.70
	SYSTEM AUDATEX	BLATT	1

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	36 AW X 151.50 EUR/STD	545.40	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		545.40
L A C K I E R U N G			
ARBEITSKOSTEN		643.50	
MATERIALKOSTEN		221.04	
GESAMTSUMME LACKIERUNG		864.54
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....		1 409.94

MWST 19.00 %			267.89
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....		1 677.83

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BEST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
 VORBEHALTEN



Bild 1 : Diagonale vorne



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraumansicht



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : FZ Schlüssel



Bild 6 : Diagonale hinten rechts



Bild 7 : Heckansicht



Bild 8 : 3.Bremsleuchte/Elektrik schadhaft



Bild 9 : Innenraum verschmutzt



Bild 10 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 11 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 12 : Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 13 : Sitzbezug vorne rechts schadhaf



Bild 14 : Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 15 : Seitenwand hinten rechts mehrfach eingedrückt und verschrammt



Bild 16 : Seitenwand hinten rechts mehrfach eingedrückt und verschrammt



Bild 17 : Halter zur Seitenwand rechts abgerissen



Bild 18 : Halter zur Seitenwand links abgerissen



Bild 19 : Unterfahrschutz lose