

08.07.2024

Zusatzdokument

LRASBK-92 Mercedes-Benz Sprinter 906 OK 30

CS Auktionen GmbH
Blankreutestraße 29
79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

Hersteller:	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung:	Sprinter 906 OK 30
Art:	LKW Plane und Spiegel
Km-Stand / Betriebsstunden:	348373
Baujahr:	31.05.2010
Tag der Erstzulassung:	09.06.2011
FIN / SN:	WDB9062111N483940
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	1999/96/EG; B2 GKL G1
Leistung (kW):	95
Hubraum (cm³):	2143
Leergewicht (kg):	2250
Gesamtgewicht (kg):	3000
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	4
Sitzplätze:	2
Unfallfrei:	nein
Farbe:	orange
Fälligkeit der HU:	08.2025
Schlüssel:	2
Bereifung:	205/75 R16C
Profiltiefe VA / HA (mm):	5/4
Maße LxBxH (mm):	5490 x 2100 x 2880
Anzahl der Vorbesitzer:	1

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig / Rostschäden
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:			
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:		<input checked="" type="checkbox"/>	Service
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	Rückbauschäden
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	3 Monate
Standschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief

Überführt durch:

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- massive Rostschäden an Aufbau und Rahmen
- Fahrersitz beschädigt
- Innenraum abgenutzt / Rückbauschäden
- Service fällig.

Wertsteigernde Faktoren:

- Anhängerkupplung
- 6 Ersatzreifen
- Partikelfilter wurde bei 324.358 Km erneuert
- fahrbereit.



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

