

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

## Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen		
Modell	Golf III Cabriolet (1E7)(03.1998->2002), Highline,		
Amtl. Kennzeichen	H-	Besichtigungsdatum	23.07.2024
Vorgangsname	24-0910-1-PP	Anzahl Halter	Unbekannt
Erstzulassung / HU	05.06.2000 / 07.2025	Fahrzeugart	Pkw
Laufleistung (abgelesen)	146.764 km	Farbe	indigoblau perleffekt,
VIN	WVWZZZ1EZ1K000719	Zustand	normal
Motorart	Benzin	Unfallschaden	unbekannt

## Ausstattungen

Siehe S.2

## Bereifung

### Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Hankook	195/50R15	82 V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,0 /	4,0 mm /--
Reifen Achse 2	Hankook	195/50R15	82 H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--

## Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

**Händlerverkaufswert**

**175,00 EUR**

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 29.07.2024 zum 25.07.2024

Datenstand

07/2024

Bezeichnung	24-0910-1-PP	Besichtigungsdatum	23.07.2024
Amtl. Kennzeichen	H-/	DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr	VVWZZZ1EZ1K000719	KBA-Schlüssel	0603/377

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > 3. Bremsleuchte
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Audiosystem Gamma (Radio/Cassette)
- > Außenspiegel elektr. verstellbar
- > Blinkleuchten seitlich
- > Doppelscheinwerfer (Halogen)
- > Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- > Karosserie: 2-türig
- > Lenkrad (Sport/Leder)
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > Leuchtweitenregulierung
- > LM-Felgen 6x15 (BBS)
- > Metallic-Lackierung
- > Perleffekt-Lackierung
- > Reifen 195/50 R15 ..H
- > Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- > Scheibenbremse hinten
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- > Seitenairbag vorn
- > Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- > Servolenkung
- > Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- > Sitze: Sportsitze
- > Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- > Verdeckbezug Stoff
- > Wegfahrsperr (elektronisch)
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Zentralverriegelung

### Sonderausstattung

- > Batterie 60 Ah
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Generator 90 A
- > Getriebe Automatik
- > Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- > Innenausstattung: Leder
- > Motor 2,0 Ltr. - 85 kW KAT (AWF)
- > Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- > Sitzheizung vorn
- > Windschott

### Bemerkungen

**Fahrzeugpapiere und Schlüssel sind nicht vorhanden und können voraussichtlich nicht beschafft werden. Bei der Fahrzeugwertermittlung fanden die kalkulierten Vorschäden / Beschädigungen entsprechend Berücksichtigung. Bei dem genannten Händlereinkaufswert (brutto) handelt es sich (aufgrund der erheblichen**

Bezeichnung	24-0910-1-PP	Besichtigungsdatum	23.07.2024
Amtl. Kennzeichen	H-	DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr	WVWZZZ1EZ1K000719	KBA-Schlüssel	0603/377

vorhandenen Schäden) um konkrete Ankaufsgebote von Fahrzeughändlern unter Berücksichtigung der kalkulierten Schäden.

**Es wurde keine Probefahrt durchgeführt.  
Motorlauf und Verdeck-Funktion konnte nicht geprüft werden.**



Bild 1: Übersicht



Bild 2: Übersicht



Bild 3: Übersicht



Bild 4: Übersicht



Bild 5: Sitzkissen und Lehnenbezug Fahrersitz verschlissen



Bild 6: Sicherheitsgurt hinten rechts rollt nicht auf



Bild 7: Antennenfuß, Abdichtung fehlt



Bild 8: Kotflügel links korrosionsgeschwächt; Schweller links beginnende Korrosion



Bild 9: Schließzylinder Tür links fehlt



Bild 10: Seitenteil links verschrammt



Bild 11: Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 12: Seitenteil rechts verformt mit beginnender Korrosion



Bild 13: Zierleiste Tür rechts Befestigung fehlerhaft



Bild 14: Tür rechts verschrammt



Bild 15: Schweller rechts korrosionsgeschwächt



Bild 16: Kotflügel rechts korrosionsgeschwächt



Bild 17: Stoßfängerverkleidung vorn verschrammt




Bild 18: Innenspiegel fehlt



Bild 19: Kilometerstand




Bild 20: Fahrzeugidentifikationsnummer



Bild 21: Innenraum, vorn links




Bild 22: Innenraum hinten



Bild 23: Motorraum