

Fahrzeugdaten

Amtl. Kennzeichen:	FN-BW 220
Art:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
Aufbau:	MEHRZWECKFAHRZEUG
Hersteller:	VOLKSWAGEN-VW
Typ:	KOMBI (Transporter Kombi Normaldach 2.0 TDI 4Motion)
Radstand:	3.000 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.000 kg
Fahrgestellnummer:	WV2ZZZ7HZGH057067
Kraftstoffart:	DIESEL
Zylinderzahl:	4
Leistung (kW):	110
Hubraum (ccm):	1.968
Getriebeart:	Schaltgetriebe 6-Gang 4Motion
Typschlüssel:	0603 / BTY00351X
Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Emissionsschlüssel (14.1):	35W0
Sitzplätze:	4
Lackierung / Farbe:	Candy-Weiß
Innenausstattung/Sitzbezüge:	Titanschwarz/Titanschwarz-Moonrock Grey/Schwarz
Zahl der Besitzer:	1
Erstzulassung:	09.02.2016
Nächste Hauptuntersuchung:	02/2025
Laufleistung abgelesen (km):	205.524 (Stand am 26.07.2024)
Reifengröße:	215/65 R 16 C 109/107R 106T M+S Continental VanContact Winter Gemessene Profiltiefe 5,5 / 4,5 / 3,5 / 3,5
Fahrzeugschlüssel:	3 (2x Funk-Klappschlüssel + 1x Schlüssel feststehend)
Betriebsanleitung vorhanden:	ja
Service-Heft vorhanden:	ja
Unfallfrei:	nein

Sonderausstattung/Zubehör:

- Ausstattung mit Winterreifen 215/65 R16 C 109/107R 106T
- Reserverad (Stahl) in Fahrbereifung
- Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg
- Federung und Dämpfung Schlechtwegeausführung
- Anhängervorrichtung starr (mit 2.500 kg Anhängelast)
- Heckklappe mit Fenster und Wisch-/Waschanlage
- Schiebefenster im Lade-/Fahrgastraum links vorn und feststehendes Fenster hinten
- Warmwasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion
- Klimaanlage „Climatic“ (halbautomatisch) im Fahrerhaus, 2.Heizung im Fahrgastraum
- Zentralverriegelung mit Safesicherung und Funkfernbedienung
- Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht
- Komfortpaket Plus
- Elektrikpaket I
- Radioanlage „Composition Audio“
- Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz
- Gummiboden im Fahrgast-/Laderaum

- 4-Sitzerpaket = 2-2-0 (2er-Sitzbank links, mit Armlehne an der Gangseite in der 2.Sitzreihe)
- Zulassung als PKW
- Fahrzeuginneneinrichtung SORTIMO bestehend aus 2 Einrichtungsblöcken mit Schubladen, klappbarer Werkbank mit Schraubstock sowie festes Trenngitter zum Fahrgastbereich.

Servicehistorie:

- Türschloss erneuert am 17.05.2023 bei 189.300 km
- Inspektion mit Ölwechsel und Bremsflüssigkeitswechsel sowie Bremsbeläge vorne und hinten und 2 Koppelstangen erneuert am 16.03.2023 bei 185.396 km (eigene Werkstatt)
- Zweitbatterie erneuert am 26.09.2022 (eigene Werkstatt)
- **Getriebe inkl. Kupplung + Zweimassenschwungrad erneuert am 18.08.2022 bei 173.178 km**
- Schloss an Heckklappe inkl. Stellmotor + Schalthebel erneuert am 03.08.2022 bei 170.114 km
- Klimaanlage neu befüllt am 10.06.2022 bei 168.791 km
- Inspektion mit Ölwechsel und Pollenfilter erneuert am 31.01.2022 bei 158.777 km (eigene Werkstatt)
- Brems scheiben/-beläge sowie 1 Bremssattel hinten ersetzt am 22.07.2021 bei 146.219 km
- Hydraulikpumpe erneuert am 23.03.2021 bei 135.886 km
- Windschutzscheibe ersetzt am 25.02.2021 bei 132.200 km
- Inspektion mit Ölwechsel und Bremsflüssigkeitswechsel, Bremsbeläge hinten erneuert, Umwälzpumpe erneuert, Stoßfänger vorne mit Radhausschale und Nebelscheinwerfer rechts erneuert, Riemenspanndämpfer und Keilrippenriemen erneuert, Türdichtungen an Türen vorne und Schiebetüre erneuert, beide Gasdruckfedern an Heckklappe erneuert am 25.02.2021 bei 132.200 km
- Bordnetzsteuergerät und Masseband für Batterie erneuert am 03.07.2020 bei 112.933 km
- Lenkschloss erneuert am 14.05.2020 bei 107.762 km
- Brems scheiben/-beläge vorne und hinten erneuert am 19.03.2020 bei 103.159 km (eigene Werkstatt)
- Inspektion mit Ölwechsel, Luft-/Dieselkraftstoff- und Pollenfilter sowie Axialrillenkugellager an Vorderachse erneuert am 19.03.2020 bei 103.159 km
- Starterbatterie erneuert am 10.03.2020 bei 102.506 km
- Entlastungsrelais erneuert und Fahrzeugelektrik überprüft am 27.01.2020 bei 97.813 km
- Lenkstockscharter erneuert am 13.12.2019 bei 96.838 km
- Stoßfänger vorne erneuert am 05.06.2019 (eigene Werkstatt)
- Ölwechsel-Service und Bremsflüssigkeitswechsel am 03.04.2019 bei 78.594 km
- Wischermotor erneuert am 04.02.2019 bei 74.393 km
- Schiebetüre eingestellt und Führungsschiene befestigt am 18.12.2019 bei 71.300 km
- Brems scheiben/-beläge vorne und hinten erneuert am 14.09.2018 (eigene Werkstatt)
- Inspektion am 09.07.2018 bei 58.940 km
- Inspektion mit Ölwechsel, Pollenfilter und 2 Koppelstangen erneuert sowie Kupplung mit Ausrücklager und Schwungrad erneuert am 20.10.2017 bei 40.612 km
- Bremsbeläge vorne und hinten erneuert am 04.07.2017 (eigene Werkstatt)
- Ölwechsel-Service am 04.01.2017 bei 19.996 km
- **Unfallschaden hinten + Seite rechts** instandgesetzt am 13.04.2016 bei 1.170 km (Reparaturkosten 2.975,17 € netto)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren/Mängel:

Das Fahrzeug weist entsprechend dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzgebiet entsprechend starke Gebrauchsspuren (auch im Innenraum) durch Baustellen-/Geländeeinsatz auf.

Darüber hinaus wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Das Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt und nicht aufbereitet
- Dellen, Kratzer, Lackbeschädigungen mit Rost sowie Steinschläge rundum (siehe Bilder)
- Lack stumpf / Kantenrost an diversen Blechteilen / Lackabplatzungen
- Kleine Dellen/Kratzer im Dachbereich, Dachgrundträger montiert => hierzu kein passender Schlüssel vorhanden
- Fahrertüre, Beifahrertüre und Seitenwand links und rechts mit größeren Dellen und Kratzer sowie großflächigen Lackabplatzungen und Rost
- Große Delle in Beifahrertüre auf Höhe Fensterführung B-Säule
- Schiebetüre mit Dellen, Kratzer und Lackabplatzungen
- Kotflügel vorne links mit Lackabplatzung und Rost
- Schweller links und rechts mit massiven Rost im vorderen und hinteren Radbereich
- Schweller rechts großflächig eingedrückt/massiv beschädigt im Bereich unter Schiebetüre
- Heckklappe mit Lackabplatzungen und Dellen (speziell im Bereich über Anhängerkupplung) sowie Beschädigung über Rückleuchte links
- Rücklicht rechts mit seitlichem Sprung
- Zusätzlich montierter Rückfahrscheinwerfer in Blende unter Rückleuchte rechts
- Außenspiegelgehäuse rechts locker - Kunststoffnase(n) ausgebrochen
- Dichtlippe an Beifahrertüre (radlaufseitig) fehlt
- **Unreparierter Unfallschaden im Heckbereich** (Stoßfänger hinten links und Träger der Anhängerkupplung linke Seite eingedrückt, evtl. auch Abschlussblech links leicht beschädigt ? => endgültige Diagnose erst nach Demontage Stoßfänger möglich)
- Stoßfänger vorne angefahren, leicht lose
- Unterfahrschutz mit eingewinkeltem Riffelblech (provisorisch) verstärkt
- Diverse Unterboden-Kunststoffverkleidungen gebrochen oder fehlen ganz
- Wärmeleitbleche (Unterboden-Abschirmung der Abgasablage) verbogen/beschädigt
- Abgasanlage dicht – Außenhaut leicht korrodiert
- Motor an Unterseite/Seite Riementrieb leicht ölfleucht – im Bereich des Turboladers augenscheinlich trocken
- Starke Korrosion auch an diversen Rahmenteilen und an Fahrwerk/Unterboden
- Gummiaufnahmen der Schraubenfedern Hinterachse verrutscht/außerhalb Ihrer eigentlichen Position
- Stahlfelgen mit Lackabplatzungen und Rost
- Sitzpolster Fahrersitz mit kleinem Loch in linker Seite
- Sitzpolster allgemein leicht fleckig/verschmutzt
- Eine Kopfstütze an 2er-Sitzbank im Fahrgast-/Laderaum fehlt
- Lenkradoberfläche abgegriffen/abgenutzt/starke Gebrauchsspuren
- Dachhimmel mit Verschmutzungen/Verfärbungen im Fahrer-/Beifahrerbereich
- Dachinnenverkleidung im Fahrgast-/Laderaum mit Kratzer
- Innenverkleidung der Heckklappe und der Schiebetüre sowie gegenüber beschädigt
- Plastikverkleidungen der 3 Gurtumlenkungen an B + C-Säule fehlen
- Starterbatterie schwach
- SORTIMO-Fahrzeugeinrichtung mit starken Gebrauchsspuren