


Mehr Wert. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD • TÜV SÜD •



Mehr Wert.  
Mehr Vertrauen.



Auto Service



Auto Partner

# Gebrauchtwagen-Zertifikat



## Dokumentation-Fahrzeugprüfung

Fz.-Ident-Nr.: W0L0XCF0694220218

Berichtsnummer: 0DE0WLC00LW012583

Prüfdatum: 22.07.2024

\_\_\_\_\_  
Unterschrift / Stempel

## DOKUMENTATION-FAHRZEUGÜBERPRÜFUNG

Bericht-Nr.: 0DE0WLC00LW012583

### 1. Fahrzeugdaten

FIN: W0LOXCF0694220218	Hersteller: OPEL	Abgelesen: 59116 km
EZ: 07/2009	Kennzeichen: NE-MB206	Nächste HU:
Farbe:	Verkaufsbezeichnung: Combo-C-CNG	

### 2. Durchgeführte Leistungen

Gebrauchtwagen-Zertifikat
---------------------------

### 3. Dokumentation Mängel

#### Fahrzeugidentifikation

Fahrgestellnummer: Abgleich	i.O.
-----------------------------	------

#### Fahrzeugdokumente

Zertifikate, Gutachten für An-, Umbauten; vorhanden / gültig	i.O.
Bedienungsanleitungen, Serviceheft, Radiopass/Codekarte, Navi CD/DVD; vorhanden	i.O.

#### Karosserie

Anbau-, Kunststoffteile: funktionsfähig/keine oder unwesentliche Beschädigungen	i.O.
Park-Distance-Kontrolle: Funktion	i.O.
Äußere Sichtprüfung von Karosserieteilen auf mögliche Vorschäden: Spaltmaße/Verformungen	i.O.
Keine Karosserie- und Lackbeschädigungen (über den laufzeitbedingten Verschleiß hinaus)	i.O.
Qualität von evtl. Lackausbesserungen	i.O.
Bei Anhängervorrichtung (auch -abnehmbar): Zustand/Funktion	i.O.
Transporter-Laderaum/Aufbau: Zustand	i.O.
Gefährdende Fahrzeugteile (auch Frontschutzbügel): Zustand/Zulässigkeit	i.O.
Radabdeckungen (Kotflügel): Zustand/Zulässigkeit	i.O.

Türgriffe, Schlösser, Scharniere, Tankdeckel außen: Funktion/Zustand	i.O.
--	------

### Verglasung/Sicht

Verglasung: Zustand/Beschädigungen	i.O.
Zustand Spiegel (Innen- und Außenspiegel)	i.O.
Scheibenwischer, Heckwischer: Zustand/Funktion	i.O.
Scheibenwaschdüsen, Heckdüse: Funktion/Einstellung	i.O.
Scheibenwaschanlage: aufgefüllt	i.O.

### Beleuchtung

Beleuchtung: Zustand	i.O.
Beleuchtung: Funktion/Einstellung	i.O.
Leuchtweitenregulierung: Funktion	i.O.
Scheinwerferreinigungsanlage falls vorhanden: Funktion	i.O.

### Innenraum

Türkontakt, Innenraumbeleuchtung: Funktion	i.O.
Tür-, Dichtungsgummis: Zustand/Funktion	i.O.
Fächer, Klappen, Halterungen: Zustand/Funktion	i.O.
Pedalgummis: Zustand	i.O.
Teppich, Kofferraumverkleidung, Fußmatten: Sauberkeit/Zustand	i.O.
Polster (Stoff/Leder): Sauberkeit/Zustand	i.O.
Sicherheitsgurte: Sauberkeit/Funktion	i.O.
Warn-, Kontrollleuchten: Funktion	i.O.
Visuelle Prüfung Airbags (auch Deaktivierung): Zustand/Kontrollleuchten	i.O.
Helligkeitsregler Instrumentenbeleuchtung: Funktion	i.O.
Armaturen: Funktion/Anzeige	i.O.
Radio: Zustand/Ein-Aus/Anzeige	i.O.
Navigationssystem: Zustand/Ein-Aus/Anzeige	i.O.
Hupe: Funktion	i.O.
Sitzverstellungen el./man.: Zustand/Funktion	i.O.
Kopfstützenverstellung: Zustand/Funktion	i.O.
Fensterheber el./man.: Zustand/Funktion	i.O.
Schiebedach, Cabriooverdeck el./man.: Zustand/Funktion	i.O.
Sitzheizung, Lenkradheizung, Heckscheibenheizung: Funktion	i.O.
Außenspiegelverstellung el./man.: Zustand/Funktion	i.O.
Heizung, Klimaanlage, Lüftung: Geruchsneutral/Funktion	i.O.
Fernentriegelung Tank/Kofferraum: Funktion	i.O.
Lenksäulenverstellung el./man.: Funktion	i.O.
Lenkrad: Höhen-/Seitenspiel	i.O.
Erste-Hilfe-Set, Warndreieck: Vollständigkeit/Gültigkeit	i.O.
Verriegelung, Schlüssel (auch Funk): Funktion	i.O.
Lenkradschloss: Funktion	i.O.
Lenkrad: Zustand/Optik	i.O.

### Räder/Reifen

Bereifung: Abnutzungsgrad/Zustand	i.O.	
Bereifung: Zulässigkeit	i.O.	
Profiltiefe: Angaben unter Anmerkungen	i.O.	
Felgen, Radblenden: Zustand	i.O.	
Radlager: Spiel/Zustand	i.O.	

### Motorraum

Haubenöffnung, -sicherung: Funktion	i.O.	
Motordämmmatte: Zustand	i.O.	
Wischwasserbehälter: Dichtheit/Beschädigungen	i.O.	
Bremsflüssigkeit: Füllmenge/Alter (nächster Wechsel frühestens in 12 Monaten)	i.O.	
Ölstand Motor/Servolenkung	i.O.	
Kühlmittelstand/Frostschutz C°	i.O.	
Antriebsriemen Nebenaggregate: Zustand	i.O.	
Batterie (Sichtprüfung): Zustand	i.O.	
Elektrische Leitungen (Sichtprüfung): Zustand	i.O.	
Kühler, Kühlwasserleitungen (Sichtprüfung): Zustand/Dichtheit	i.O.	

### Motor

Motor (Sichtprüfung): Sauberkeit/Dichtheit	i.O.	
Kabel und Schläuche: Hinweise auf Korrosion/Undichtheit/Marderschäden	i.O.	
Motor-, Getriebelager: Zustand/Funktion	i.O.	
Zahnriemenwechsel-Intervall: Nächste Fälligkeit gem. Herstellervorgabe (Angaben unter Anmerkung)	i.O.	
Geräusentwicklung: Motor-Leerlauf	i.O.	
Motor-Nebenaggregat(e): Befestigung/Dichtheit	i.O.	

### Bodengruppe

Kraftstoffanlage: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Rahmen/tragende Teile: Korrosion/Zustand	i.O.	
Nicht tragende Teile, Unterboden, -schutz, - verkleidung: Zustand/Korrosion	i.O.	

### Lenkung

Lenkungslager, -dämpfer: Funktion/Zustand	i.O.	
Lenkgetriebe, Lenkungsleitungen: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Servopumpe/elektr. Lenkung: Zustand/Funktion/Dichtheit	i.O.	
Staubmanschetten: Beschädigung/Dichtheit	i.O.	
Umlenkungs-, Lenklager: Zustand/Spiel	i.O.	

### Antrieb

Getriebe, Achsantrieb: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Antriebs-/ Achsmanschetten: Dichtheit/Zustand	i.O.	
Kardan-Gelenkwelle(n): Zustand/Spiel	i.O.	
Differential: Zustand/Dichtheit	i.O.	

### Abgasanlage


Abgassystem: Zulässigkeit	i.O.	
---------------------------	------	--



C: Korrosion, D: Delle, K: Kratzer, L: Lackabweichung, R: Riss, S: Steinschlag, V: Verformung

Anmerkung zur Abbildung Karosserie:

Hinweise zur Begutachtung:  
Gastanks weisen korrosion auf



## 6. Bestätigung des Sachverständigen



Das Fahrzeug weist den hier beschriebenen, dem Alter und der Laufleistung entsprechenden Zustand auf. Sollten erkennbare Mängel an dem Fahrzeug vorhanden sein, so wurden sie in diesem Protokoll vermerkt.

Bericht-Nr.: 0DE0WLC00LW012583


Ort, Datum: Willich, 22.07.2024



Unterschrift der verantwortlichen Person

Sahin Sahin

Prüfstempel



Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD •  
Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD •  
Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD •  
Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD •



Bericht-Nr.: ODE0WLC00LW012584  
IKFZ-Prüfz.: -  
Org.Code: 2025

(1) Fz.-Id.Nr.: W0L0XCF0694220218  
(2) Amtl. Kennz.: NE MB206 (D)  
(3) Ausstellungsdatum: 22.07.2024 11:59 Uhr  
(4) km-Stand: 59116 km  
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
Aufbau: Mehrzweckfahrzeug  
Hersteller: OPEL  
Typ: Combo-C-CNG  
Var./Ver./Ausf.:  
Antriebsart: Erdgas NG  
Emissionsschl: EURO 4  
zGM: 1900 kg  
Letzte HU: 06.2022 FSD,HU/Mangel:  
Kundenkennzeichen: 4.26.0/2.0.18

Seite 1 von 1

STADT MEERBUSCH  
WITTENBERGER STR.21  
40668 MEERBUSCH

M1  
AF  
0035  
AFY00009  
AB11 / 1A01AAAA5  
0009  
0462  
EZ: 21.07.2009

## Datenbestätigung auf Basis CoC-Papier

### (7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir haben für Sie die gewünschte Dienstleistung erbracht.  
Dabei wurden keine Mängel festgestellt.

Weitere Informationen entnehmen Sie gegebenenfalls aus den nachfolgenden Hinweisen bzw. aus den  
beigefügten Unterlagen.

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

(9) Es betreute Sie Herr Sahin  
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)



### TÜV Entgelt

Datenbestätigung auf Basis CoC-Papier	58,82 EUR	70,00 EUR
<b>Gesamt:</b>		<b>Brutto 70,00 EUR</b>

USt-IdNr.: DE260736205      Leistungsdatum: 22.07.2024

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt.-IdNr.:  
DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreutz.  
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).

TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Die TÜV SÜD Auto Partner GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte  
Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11076-03-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.

