

Fahrzeugdaten

Amtl. Kennzeichen:	S-BW 300
Art:	GELÄNDEFZ.GÜ.BEF.B. 3,5 T
Aufbau:	VAN
Hersteller:	DAIMLER (D)
Typ:	VITO (113 CDI KASTENWAGEN LANG)
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.050 kg
Fahrgestellnummer:	WDF63960313908226
Kraftstoffart:	DIESEL
Zylinderzahl:	4
Leistung (kW):	100
Hubraum (ccm):	2.143
Getriebeart:	AUTOMATIKGETRIEBE
Typschlüssel:	1313 / BRJ085491
Emissionsklasse (14):	EURO5;M;PI/CI; N1 III,N2
Emissionsschlüssel (14.1):	35M0
Sitzplätze:	2
Lackierung / Farbe:	ARCTIKWEISS
Innenausstattung/Sitzbezüge:	STOFF LIMA SCHWARZ
Zahl der Besitzer:	1
Erstzulassung:	27.10.2014
Nächste Hauptuntersuchung:	03/2025
Laufleistung abgelesen (km):	221.039 (Stand am 31.07.2024)
Reifengröße:	205/65 R 16 C 107/105T M+S Starmaxx ProWin ST950 Gemessene Profiltiefe 6,5 / 6,5 / 4,5 / 4,5
Fahrzeugschlüssel:	2
Betriebsanleitung vorhanden:	nein
Service-Heft vorhanden:	nein (digitale Dokumentation bei Mercedes-Benz)
Unfallfrei:	nein

Sonderausstattung/Zubehör:

- Motor OM 651 DE 22 LA 100 KW (136 PS)
- Automatikgetriebe
- Allrad permanent
- Achsübersetzung I = 3,273
- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
- Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
- Heckklappe mit Fenster mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster fest vorn links und rechts in Seitenwand/Schiebetüre sowie hinten
- Sitzheizung für Fahrersitz
- Airbag Beifahrer
- Zuheizer elektrisch
- Klimaanlage Tempmatic halbautomatisch geregelt
- Radio Audio 20
- Tempomat
- Batterie 12 V 95 Ah sowie Batterie zusätzlich für Nachrüst-Verbraucher
- Generator 14 V / 180 A
- Zulassung als LKW
- Wegfall Trennwand
- Holzboden im Laderaum (Einbau Fa. SORTIMO)

Servicehistorie:

- Fahrerairbag erneuert (auf Kulanz) sowie Bremsbeläge der Vorderachse erneuert am 29.03.2023 bei 220.123 km
- Vorwiderstand für Gebläsemotor der Heizungsanlage erneuert am 05.01.2022 bei 215.398 km
- Bremsscheiben/-beläge hinten erneuert am 20.10.2021 bei 208.472 km
- Ölwechsel-Service plus durchgeführt mit Bremsflüssigkeitswechsel und Ölwechsel/Ölfilterwechsel im Automatikgetriebe sowie Klimakondensator erneuert und Klimaanlage neu befüllt am 29.06.2021 bei 196.044 km
- Bremsscheiben/-beläge vorne erneuert am 03.09.2020 bei 175.894 km
- Wartungsdienst mit Ölwechsel-Service und Luft-/Kraftstoff- und Innenraumfilterwechsel sowie Innenkotflügel vorne rechts erneuert am 04.06.2020 bei 168.982 km
- Bremsscheiben/-beläge hinten erneuert am 10.02.2020 bei 155.967 km
- Ölwechsel-Service plus durchgeführt am 15.10.2019 bei 144.174 km
- Bremsscheiben/-beläge vorne erneuert sowie Bremssattelführung erneuert am 02.07.2019 bei 135.925 km
- Ersatzradhalterung erneuert am 13.03.2019 bei 122.034 km
- Wartungsdienst mit Ölwechsel-Service und Luft-/Kraftstoff- und Innenraumfilterwechsel sowie Bremsflüssigkeitswechsel und Bremsscheiben/-beläge vorne erneuert, des Weiteren Lenkhilfpumpe mit Riemenscheibe und Wischermotor an Heckscheibe erneuert am 29.01.2019 bei 118.076 km
- Windschutzscheibe erneuert am 21.11.2018
- Ölwechsel-Service plus durchgeführt am 06.02.2018 bei 91.658 km
- Bremsscheiben/-beläge vorne und hinten erneuert am 23.06.2017 bei 72.474 km
- Wartungsdienst mit Ölwechsel-Service und Luft-/Kraftstoff- und Innenraumfilterwechsel sowie Bremsflüssigkeitswechsel und Ölwechsel/Ölfilterwechsel im Automatikgetriebe am 13.01.2017 bei 63.557 km
- **Unfallschaden instandgesetzt (Heckklappe und Stoßfänger hinten ersetzt) am 21.12.2016 (Reparaturkosten = 2.752,72 € netto)**
- Ölwechsel-Service plus durchgeführt sowie Bremsflüssigkeitswechsel und Bremsbeläge vorne erneuert, des Weiteren Windschutzscheibe erneuert und Haltegriff an Dachverkleidung innen rechts nachgerüstet am 21.04.2016 bei 36.434 km

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist entsprechend dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzgebiet entsprechend **übermäßig starke Gebrauchsspuren (auch im Innenraum) durch Baustellen-/Geländeeinsatz auf.** Darüber hinaus wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Das Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt und nicht aufbereitet
- Dellen, Kratzer, Lackbeschädigungen sowie Steinschläge rundum (siehe Bilder)
- **Unreparierter Unfallschaden vorne links aus 2022:**
Kotflügel vorne links inkl. Innenkotflügel/Radhausschale mit Halter sowie Stoßfänger vorne beschädigt (laut vorliegendem Kostenvoranschlag inkl. Erneuerung des Scheinwerferes links = 1.668,56 € netto)
- Kotflügel vorne rechts mit Dellen und Schrammen im Bereich Radlauf
- Schweller rechts unter Beifahrertüre eingedrückt
- Einstieg an Fahrertüre - Schweller Bereich Oberseite Lackabplatzung/blanke Stellen/Korrosion
- Beschädigung Radlauf/Seitenwand hinten links mit Korrosion
- Dellen in Fahrertüre (speziell auf Höhe Fensterführung B-Säule)

- Kleine Dellen in Beifahrertüre und Seitenwände links und rechts
- Dellen im Dachbereich vorne rechts
- Lackabplatzung an Heckklappe um Entriegelungshebel – hier: Rostansatz
- Rückleuchte rechts leicht beschädigt
- Stoßfänger hinten angeschrammt
- Steinschläge in Frontscheibe außerhalb des Fernsichtbereichs des Fahrers
- Starke Korrosion am Unterboden – auch an diversen Rahmenteilen/Fahrwerk/Antriebswellen hinten
- Bremsscheiben hinten mit Korrosion
- Freigängigkeit der Feststellbremsanlage durch längere Standzeit eingeschränkt (Fußhebelmechanismus hängt etwas)
- Stahlfelgen mit Lackabplatzungen und Rost
- Abgasanlage dicht – Außenhaut korrodiert
- Minimale Ölfeuchtigkeit am Motor im Bereich unter Turbolader/Schläuche sonst augenscheinlich trocken und dicht.
- Wartung/Service lt. Anzeige überfällig
- Starterbatterie schwach
- Lüftungsbedienelement im Armaturenbrett Mitte beschädigt
- Gebläse läuft nur auf voller Stufe
- Klimaanlage mit geringer/keiner Kühlleistung
- Beifahrersitzpolster leicht fleckig
- Innenraum/Laderaum starke Gebrauchsspuren (Schrammen/Kratzer)
- Innenverkleidungen der Seitenwände/Heckklappe beschädigt/teils gebrochen
- Batteriekastendeckel links und rechts unter den Sitzen fehlen
- Sortimo-Holzboden stark verkratzt (im Fahrzeug waren einmal Einrichtungsblöcke rechts und links verbaut => Gewindehülsen noch vorhanden)