

Beschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Auktionsbeschreibung		1 MB Vito -ex Polizei-	
letztes amtl. Kennzeichen	ZBT: A	SH-31532	
Erstzulassung	ZBT: B	09.08.2012	
Fahrzeug- u. Aufbauart zu: 1	ZBT: J; 4	M1 AF	
Fahrzeughersteller zu: 2	ZBT: 2.1	1313	
Typ und Ausführung zu: 3	ZBT: D.2; 2.2	639/2 KA31320E 00000000	
Verkaufsbezeichnung	ZBT: D.3	MB Vito 116CDI Lang	
Fahrzeug-Identifizierungsnr.	ZBT: E	WDF63970313756645	
Leistung in kw ZBT: P.2	120	Hubraum i. cm ³ ZBT: P.2	2.143
Antriebsart ZBT: P.3	Diesel	Getriebeart	Automatik
Gesamtfahrleistung in km	173.473	Lackierung	silber met.
Abgasverhalten	Euro 5	Abgascode ZBT: 14.1	35G0
Leermasse ZBT: G	2226-2335	zGm ZBT: F.2	3.200
Anzahl Fahrzeugschlüssel	4	Maße: L/B/H in mm	5008-5108/1906/2162
Montierte Bereifung (Größe)	SR 205/65R16	Reifenprofiltiefe in mm	7-8mm
Weiterer Radsatz (Größe)	WR 205/65R16	Reifenprofiltiefe in mm	6-7mm
Letzte Wartung/ bei KM- Stand	08.2022 / 162.000km	stillgelegt am	31.05.2024
nächste HU (incl. AU)	Okt 23	nächste SP	entfällt
Anzahl reparierter Unfallschäden	8	Gesamtschadenssumme	28.000 €

Serienausstattung/Sonderausstattung:

7 Sitzplätze, Anordnung 2/2/3; Automatik; Klimaanlage; Standheizung; el.Fensterheber; elektr. Spiegel; PDC vorn und hinten; Scheiben abgedunkelt ab B- Säule; Schiebefenster mittig; Ausstellfenster hinten; Trenngitter; Klapptisch; Zusatzheizung;

Festgestellte Mängel/Zustandsbeschreibung:

Beeinträchtigungen durch Rückbau/ Resteinbauten der Polizeitechnik; diverse Bohrungen/ Kabeldurchführungen am Dach (versiegelt); starke Anrostungen an Fahrwerksteilen, Unterboden, Auspuff und Felgen; diverse Gebrauchsspuren und Lackschäden sowie kleine Dellen am Fahrzeug- Aufbau; Beifahrertür verdellt; Seitenteil rechts, Dachholm und Heckklappe eingedrückt/ stark verdellt; Stoßfänger vorn verkratzt/verschürft und hinten leicht beschädigt; Rostansatz an Schweller und Radlauf hinten links und rechts; Gebrauchsspuren im Innenraum und Laderaum z.B. Dachhimmel partiell verschmutzt/beschädigt und mehrfach durchbohrt sowie Sitzbezug und Polster an Beifahrersitz beschädigt; Stockflecken im Innenraum; Spiegelkappen verkratzt; Kleberreste durch entfernen der Folierung; Funktion Zusatzheizung nicht geprüft; Bremsanlage VA verschlissen; Querlenkerbuchsen 1. Achse links und rechts defekt; **Fahrzeug ist nicht fahrbereit und muss verladen werden! (HU abgelaufen und techn. Mängel vorhanden)**

Sonstiges:

Es wird angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Die Mängelliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Fahrzeugbrief/die Zulassungsbescheinigung wird erst nach Zahlungseingang bei Abholung übergeben

Besichtigungs- und Abholungsort:

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Landespolizeiamt, Sachgebiet 121
Mühlenweg 166, Haus 15
24116 Kiel

Festgesetztes Mindestgebot in Euro:

6.100 €

in Worten in Euro:

sechs-eins-null-null

Ansprechpartner vor Ort:

Herr Möltgen, Tel. 0431/160-61213
Herr Göttisch, Tel. 0431/160-61211

Abholzeiten:

Mo. - Do.: von 07.30h bis 15.30h
Fr.: von 07.30h bis 14.30h