

## Beschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Auktionsbeschreibung		1 MB Vito -ex Polizei-	
letztes amtl. Kennzeichen	ZBT: A	SH-33508	
Erstzulassung	ZBT: B	04.08.2011	
Fahrzeug- u. Aufbauart zu: 1	ZBT: J; 4	M1 AF	
Fahrzeughersteller zu: 2	ZBT: 2.1	1313	
Typ und Ausführung zu: 3	ZBT: D.2; 2.2	639/2 KAA31320E 00000000	
Verkaufsbezeichnung	ZBT: D.3	MB Vito 116CDI Extra Lang	
Fahrzeug-Identifizierungsnr.	ZBT: E	WDF63970513664800	
Leistung in kw ZBT: P.2	120	Hubraum i. cm <sup>3</sup> ZBT: P.2	2.143
Antriebsart ZBT: P.3	Diesel	Getriebeart	Automatik
Gesamtfahrleistung in km	177.786	Lackierung	silber met.
Abgasverhalten	Euro 5	Abgascode ZBT: 14.1	35B0
Leermasse ZBT: G	2336-2505	zGm ZBT: F.2	3.200
Anzahl Fahrzeugschlüssel	4	Maße: L/B/H in mm	5238/1906/2120
Montierte Bereifung (Größe)	SR 205/65R16	Reifenprofiltiefe in mm	6-7mm
Weiterer Radsatz (Größe)	WR 205/65R16	Reifenprofiltiefe in mm	5-10mm
Letzte Wartung/ bei KM- Stand	08.2021 / 157.000km	stillgelegt am	31.05.2024
nächste HU (incl. AU)	Aug 24	nächste SP	entfällt
Anzahl reparierter Unfallschäden	2	Gesamtschadenssumme	3.500 €

**Serienausstattung/Sonderausstattung:**

7 Sitzplätze, Anordnung 2/2/3; Automatik; Klimaanlage; Standheizung; el.Fensterheber; elektr. Spiegel; PDC vorn und hinten; Schiebefenster mittig; Ausstellfenster hinten; Trenngitter hinter 1. und 3. Sitzreihe; Klappptisch; Zusatzheizung; AHK 2000kg;

**Festgestellte Mängel/Zustandsbeschreibung:**

Beeinträchtigungen durch Rückbau/ Resteinbauten der Polizeitechnik; diverse Bohrungen/ Kabeldurchführungen am Dach (versiegelt); erhebliche Anrostungen an Fahrwerksteilen, Auspuff und Felgen sowie Durchrostungen am Unterboden; diverse Gebrauchsspuren und Lackschäden sowie kleine Dellen am Fahrzeug- Aufbau; Seitenteil links unfachmännisch nachlackiert; Stoßfänger vorn verkratzt/verschürft und hinten beschädigt; Gebrauchsspuren und Stockflecken im Innenraum und Laderaum z.B. Dachhimmel partiell verschmutzt/beschädigt sowie Sitzbezug und Polster an Fahrersitz verschürft; Kleberreste durch entfernen der Folierung; Funktion Zusatzheizung nicht geprüft; Radlauf hinten links und rechts sowie Schweller links und rechts stark angerostet; Endspitzen links und rechts sowie Kotflügel vorne links durchgerostet; Bremse an Achse 1 Wirkung ungleichmäßig/einseitig; Differential hinten Gummilagerung beschädigt; **Fahrzeug ist nicht fahrbereit und muss verladen werden! (technische Mängel vorhanden)**

**Sonstiges:**

Es wird angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Die Mängelliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Fahrzeugbrief/die Zulassungsbescheinigung wird erst nach Zahlungseingang bei Abholung übergeben

**Besichtigungs- und Abholungsort:**

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein  
Landespolizeiamt, Sachgebiet 121  
Mühlenweg 166, Haus 15  
24116 Kiel

**Festgesetztes Mindestgebot in Euro:****3.800 €****in Worten in Euro:****drei-acht-null-null****Ansprechpartner vor Ort:**

Herr Möltgen, Tel. 0431/160-61213  
Herr Götttsch, Tel. 0431/160-61211

**Abholzeiten:**

Mo. - Do.: von 07.30h bis 15.30h  
Fr.: von 07.30h bis 14.30h