




Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.



Auto Service



Auto Partner

GWZ o. HU

Dokumentation-Fahrzeugprüfung

Fz.-Ident-Nr.: WV1ZZZ70Z3X004283

Berichtsnummer: ODE0WLC00LW010857

Prüfdatum: 15.03.2024



Unterschrift / Stempel

Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD •



Kfz-Prüfzentrum Hüsges & Hagen GmbH & Co. KG
 Krefelder Str. 297
 47877 Willich
 Tel.: +49 2154 428886
 Fax.: +49 2154 427724

DOKUMENTATION-FAHRZEUGÜBERPRÜFUNG

Bericht-Nr.: 0DE0WLC00LW010857

1. Fahrzeugdaten

FIN: WV1ZZZ70Z3X004283	Hersteller: VOLKSWAGEN-VW	Abgelesener KM-Stand: 207121
EZ: 11/2002	Kennzeichen: NE-2408	Nächste HU: 11 . 2024
Farbe: WEIß	Verkaufsbezeichnung: 70X02A	

2. Durchgeführte Leistungen

GWZ o. HU

3. Dokumentation Mängel

Fahrzeugidentifikation

Fahrgestellnummer: Abgleich	i.O.
-----------------------------	------

Fahrzeugdokumente

Zertifikate, Gutachten für An-, Umbauten: vorhanden / gültig	
Bedienungsanleitungen, Serviceheft, Radiopass/Codekarte, Navi CD/DVD: vorhanden	

Karosserie

Anbau-, Kunststoffteile: funktionsfähig/keine oder unwesentliche Beschädigungen	i.O.
Park-Distance-Kontrolle: Funktion	
Äußere Sichtprüfung von Karosserieteilen auf mögliche Vorschäden: Spaltmaße/Verformungen	Korrosion
Keine Karosserie- und Lackbeschädigungen (über den laufzeitbedingten Verschleiß hinaus)	i.O.
Qualität von evtl. Lackausbesserungen	
Bei Anhängervorrichtung (auch -abnehmbar): Zustand/Funktion	i.O.
Transporter-Laderaum/Aufbau: Zustand	Leichte Beschädigung
Gefährdende Fahrzeugteile (auch Frontschutzbügel): Zustand/Zulässigkeit	i.O.
Radabdeckungen (Kotflügel): Zustand/Zulässigkeit	Korrosion

• TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.



Türgriffe, Schlösser, Scharniere, Tankdeckel außen: Funktion/Zustand	i.O.	
----------------------------------------------------------------------	------	--

Lackschichtmessung

Lackschichtdickenmessung mittels Meßgerät: zwei Messungen je lackiertem Bauteil, an unterschiedlichen Stellen (Angaben ggf. unter Anmerkungen)		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Verglasung/Sicht

Verglasung: Zustand/Beschädigungen	i.O.	
Zustand Spiegel (Innen- und Außenspiegel)	i.O.	
Scheibenwischer, Heckwischer: Zustand/Funktion	i.O.	
Scheibenwaschdüsen, Heckdüse: Funktion/Einstellung	i.O.	
Scheibenwaschanlage: aufgefüllt	i.O.	

Beleuchtung

Beleuchtung: Zustand	i.O.	
Beleuchtung: Funktion/Einstellung	i.O.	
Leuchtweitenregulierung: Funktion	i.O.	
Scheinwerferreinigungsanlage falls vorhanden: Funktion	i.O.	

Innenraum

Türkontakt, Innenraumbeleuchtung: Funktion	i.O.	
Tür-, Dichtungsgummis: Zustand/Funktion	i.O.	
Fächer, Klappen, Halterungen: Zustand/Funktion		
Pedalgummis: Zustand		Leicht beschädigt
Teppich, Kofferraumverkleidung, Fußmatten: Sauberkeit/Zustand		Gebrauchsspuren
Polster (Stoff/Leder): Sauberkeit/Zustand	i.O.	
Sicherheitsgurte: Sauberkeit/Funktion	i.O.	
Warn-, Kontrollleuchten: Funktion	i.O.	
Visuelle Prüfung Airbags (auch Deaktivierung): Zustand/Kontrollleuchten	i.O.	
Helligkeitsregler Instrumentenbeleuchtung: Funktion	i.O.	
Armaturen: Funktion/Anzeige	i.O.	
Radio: Zustand/Ein-Aus/Anzeige	i.O.	
Navigationssystem: Zustand/Ein-Aus/Anzeige	i.O.	
Hupe: Funktion	i.O.	
Sitzverstellungen el./man.: Zustand/Funktion	i.O.	
Kopfstützenverstellung: Zustand/Funktion	i.O.	
Fensterheber el./man.: Zustand/Funktion	i.O.	
Schiebedach, Cabriooverdeck el./man.: Zustand/Funktion	i.O.	
Sitzheizung, Lenkradheizung, Heckscheibenheizung: Funktion	i.O.	
Außenspiegelverstellung el./man.: Zustand/Funktion	i.O.	
Heizung, Klimaanlage, Lüftung: Geruchsneutral/Funktion	i.O.	
Fernriegelung Tank/Kofferraum: Funktion	i.O.	
Lenksäulenverstellung el./man.: Funktion		
Lenkrad: Höhen-/Seitenspiel		

TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.



Erste-Hilfe-Set, Warndreieck: Vollständigkeit/Gültigkeit	i.O.	
Verriegelung, Schlüssel (auch Funk): Funktion	i.O.	
Lenkradschloss: Funktion	i.O.	
Lenkrad: Zustand/Optik	i.O.	

Räder/Reifen

Bereifung: Abnutzungsgrad/Zustand	i.O.	
Bereifung: Zulässigkeit	i.O.	
Profiltiefe: Angaben unter Anmerkungen	i.O.	
Felgen, Radblenden: Zustand	i.O.	
Radlager: Spiel/Zustand	i.O.	

Motorraum

Haubenöffnung, -sicherung: Funktion	i.O.	
Motordämmmatte: Zustand		Beschädigt
Wischwasserbehälter: Dichtheit/Beschädigungen	i.O.	
Bremsflüssigkeit: Füllmenge/Alter (nächster Wechsel frühestens in 12 Monaten)	i.O.	
Ölstand Motor/Servolenkung	i.O.	
Kühlmittelstand/Frostschutz C°	i.O.	
Antriebsriemen Nebenaggregate: Zustand	i.O.	
Batterie (Sichtprüfung): Zustand	i.O.	
Elektrische Leitungen (Sichtprüfung): Zustand	i.O.	
Kühler, Kühlwasserleitungen (Sichtprüfung): Zustand/Dichtheit	i.O.	

Motor

Motor (Sichtprüfung): Sauberkeit/Dichtheit		Ölfeucht
Kabel und Schläuche: Hinweise auf Korrosion/Undichtheit/Marderschäden	i.O.	
Motor-, Getriebelager: Zustand/Funktion		
Zahnriemenwechsel-Intervall: Nächste Fälligkeit gem. Herstellervorgabe (Angaben unter Anmerkung)		Kein nachweis
Geräuscentwicklung: Motor-Leerlauf	i.O.	
Motor-Nebenaggregat(e): Befestigung/Dichtheit	i.O.	

Bodengruppe

Kraftstoffanlage: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Rahmen/tragende Teile: Korrosion/Zustand	i.O.	
Nicht tragende Teile, Unterboden, -schutz, -verkleidung: Zustand/Korrosion		Leichte Korrosion

Lenkung

Lenkungslager, -dämpfer: Funktion/Zustand	i.O.	
Lenkgetriebe, Lenkungsleitungen: Zustand/Dichtheit		Ölfeucht
Servopumpe/elektr. Lenkung: Zustand/Funktion/Dichtheit	i.O.	
Staubmanschetten: Beschädigung/Dichtheit	i.O.	
Umlenkungs-, Lenklager: Zustand/Spiel	i.O.	

Antrieb

Getriebe, Achsantrieb: Zustand/Dichtheit		Öl feucht
------------------------------------------	--	-----------

• TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.



Antriebs-/ Achsmanschetten: Dichtheit/Zustand	i.O.	
Kardan-Gelenkwelle(n): Zustand/Spiel	i.O.	
Differential: Zustand/Dichtheit	i.O.	

Abgasanlage

Abgassystem: Zulässigkeit		Abgasanlage/Schalldämpfer/Außenmantel Korrosion beachten!
Abgassystem: Halterungen/Zustand		Korrosion

Fahrwerk

Stoßdämpfer: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Federn: Zulässigkeit/Zustand	i.O.	
Vorderachse: Zustand/Funktion	i.O.	
Querlenkerlager: Zustand/Spiel	i.O.	
Traggelenke: Zustand/Spiel	i.O.	
Bei Luftfederung: Zustand		
Vorderachskörper, -aufhängung: Zustand/Verschleiß/Korrosion		Leichte Korrosion
Hinterachse: Zustand/Funktion		Leichte Korrosion

Bremsanlage

Bremsscheiben: Zustand/Verschleiß		Vorne Verschlissen / hinten verferbung
Bremssbeläge: Zustand/Verschleiß		Vorne 50 hinten 30
Bremsschläuche, Leitungen: Dichtheit/Zustand/Befestigung	i.O.	
Bremsanlage: Bremsenprüfung (Prüfstand)		
Feststellbremse: Bremsprüfung (Prüfstand)		
Dynamische Bremskraftregler (ABS/ABV/ALB)		
Betriebsbremse, Feststellbremse: Abstufbarkeit/Ansprechverhalten		
Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker: Wirkung/Dichtheit		
Feststellbremse: Zustand (Handbremshebel u. -seile oder elektr.Parkbremse/Aktuatoren)		


Fahrverhalten / Geräusche

Motorverhalten während der Fahrt		
Fahrverhalten Geradeauslauf		
Zentrierung Lenkrad		
Kupplung: funktionsfähig und ohne Komforteinbußen	i.O.	
Schalt-, Automatikgetriebe: ohne Auffälligkeiten	i.O.	
Lauf- und Fahrgeräusche ohne Auffälligkeiten		
Betriebsbremse: Bremsprobe	i.O.	
Lenkung: Lenkrad/Spiel	i.O.	
Lenkung: Rückstellung	i.O.	
Kombiinstrument: Funktion	i.O.	
Abgas: ohne Rauchentwicklung	i.O.	

4. Bremswerte und Profiltiefen



5. Karosserie und Innenraum



C: Korrosion, D: Delle, K: Kratzer, L: Lackabweichung, R: Riss, S: Steinschlag, V: Verformung

Anmerkung zur Abbildung Karosserie:

- D - Delle - Hecktür rechts
- D - Delle - Schiebetür
- D - Delle - Kotflügel links
- D - Delle - Seitenwand links
- D - Delle - Seitenwand links
- K - Kratzer - Seitenwand links
- S - Steinschlag - Motorhaube
- S - Steinschlag - Motorhaube
- C - Korrosion - Seitenwand links
- C - Korrosion - Kotflügel links
- C - Korrosion - Frontscheibe
- C - Korrosion - Kotflügel rechts
- C - Korrosion - Schiebetür
- C - Korrosion - Seitenwand rechts
- D - Delle - Stoßfänger hinten
- D - Delle - Seitenwand rechts
- K - Kratzer - Seitenwand rechts
- K - Kratzer - Seitenwand rechts
- K - Kratzer - Schiebetür
- K - Kratzer - Stoßfänger vorne

Hinweise zur Begutachtung:

Das Fahrzeug ist mit Ganzjahresreifen ausgerüstet.; An der Außenlackierung sind laufeistungsbedingt kleinere Steinschlagschäden vorhanden.



6. Bestätigung des Sachverständigen

Das Fahrzeug weist den hier beschriebenen, dem Alter und der Laufleistung entsprechenden Zustand auf. Sollten erkennbare Mängel an dem Fahrzeug vorhanden sein, so wurden sie in diesem Protokoll vermerkt.

Bericht-Nr.: 0DE0WLC00LW010857

Ort, Datum: Willich, 15.03.2024



Unterschrift der verantwortlichen Person
Sahin Sahin

Prüfstempel

Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.



Bericht-Nr.: ODE0WLC0MTS006498
iKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 2025

(1) Fz-Id.Nr.: WV1ZZZ70Z3X004283
(2) Amtl. Kennz.: NE 2408 (D)
(3) Ausstellungsdatum: 15.03.2024 15:49 Uhr
(4) km-Stand: 207121 km
(5) Klasse: LKW GESCHL.KASTEN
Aufbau: 10
Hersteller: VOLKSWAGEN-VW 0300
Typ: 70X02A 0603
Var./Ver./Ausf.: 04505U
Antriebsart: Diesel - / - 0002
Emissionschl: 98/69/EG II,A 0644
zGM: 2510 kg
Letzte HU: 11.2022 FSD.HU/Mangel: EZ: 20.11.2002
Kundenkennzeichen: 4.25.0/2.0.18

Seite 1 von 1

STADT MEERBUSCH
WITTENBERGER STR. 21
40668 MEERBUSCH

Datenblatt CoC-Papier

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben für Sie die gewünschte Dienstleistung erbracht.
Dabei wurden keine Mängel festgestellt.

Weitere Informationen entnehmen Sie gegebenenfalls aus den nachfolgenden Hinweisen bzw. aus den beigefügten Unterlagen.

Vielen Dank für Ihren Auftrag
(9) Es betreute Sie Herr Sahin
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)



TÜV Entgelt

Datenblatt CoC-Papier	25,21 EUR	30,00 EUR
-----------------------	-----------	-----------

Gesamt: Brutto 30,00 EUR

USt-IdNr.: DE260736205 Leistungsdatum: 15.03.2024

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt-IdNr.: DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreuzt.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Die TÜV SÜD Auto Partner GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11076-03-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.

