

# Urkunde



## DAT-SCHÄTZUNG

### HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

# 1.975 EUR

Wert in Buchstaben

EINTAUSENDNEUNHUNDERTFÜNFUNDSIEBZIG EURO

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

### FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Hyundai
Modell	Tucson (JM)(2004->), 2.0, GLS 2WD, 2004 - 2011
Leistung	104 kW / 141 PS
Hubraum	1975 ccm
Motorart	Benzin
Getriebe	Getriebe 5-Gang
Erstzulassung	30.04.2007
Laufleistung	208.221 km
DAT Europa-Code®	01 345 039 001 0001 DE001 4409
VIN	KMHJN81BP6U527219
Amtl. Kennzeichen	
KBA-Schlüssel	8252/AA Y
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	3

### DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

**Stefan Frank**  
Ingenieurbüro Klingelhöfer & Partner  
Branchweilerhofstr. 190  
67433 Neustadt

Urkundennummer	1053505-5J7BZUZHIPP/000
Gutachtennummer	RK147F3000
Wertfeststellung am	19.11.2023
Wertfeststellung zum	19.11.2023
Datenstand	11/2023

Hinweise für den Auftraggeber siehe  
[www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html](http://www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html).

Deutsche Automobil Treuhand GmbH  
Document-Identity-Code:  
1053505-5J7BZUZHIPP/000



Ingenieurbüro Klingelhöfer & Partner Kfz-Sachverständige, Branchweilerhofstraße 190,

67433 Neustadt an der Weinstraße

Firma  
Finanzaamt Neustadt  
Konrad-Adenauer-Straße 26  
67433 Neustadt an der Weinstraße

## ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE

1053505-5J7BZUZHIPH/000

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Fahrzeugbewertung
Auftragsnummer	RK147F3000
Auftrag vom / durch	23.10.2023 / Auftraggeber
Sachverständiger	Stefan Frank
Besichtigungsdatum	30.11.2023 12:00 Uhr

### FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)  
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	80,00 EUR
Im Händlereinkaufswert berücksichtigt	80,00 EUR



### BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **19.11.2023** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Händlereinkaufswert inkl. MwSt.

**1.975,00 EUR**

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Bewertungsdatum 19.11.2023

Neustadt an der Weinstraße, den 19.11.2023  
Stefan Frank

Anhang:  
4 Seiten  
Fahrzeugbeschreibung  
Zustandsbericht / Fotos

### Bankverbindung:

Bank: Sparkasse Rhein-Haardt  
IBAN: DE44 5465 1240 1000 3104 72  
BIC: MALADE51DKH

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Kunibert Heymer, Stefan Frank  
Steuernummer: 31/213/0657/4  
USt-IdNr: DE176745229  
Handelsregister: PR 002 beim AG Zweibrücken

---

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

---

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Hyundai
Typ / Untertyp	Tucson (JM)(2004->) / 2.0 GLS (2WD)
Fahrzeug-Ident-Nummer	KMHJN81BP6U527219
KBA-Nummer	8252/AA Y
Erste / Letzte Zulassung	30.04.2007 / 16.08.2012
Hubraum / Leistung	1.975 cm <sup>3</sup> / 104 kW (141 PS)
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 104 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.462 / 2.000 / 613 kg
Länge / Breite / Höhe	4.325 / 1.830 / 1.730 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Halter	3
nächste HU	11/2024
Laufleistung abgelesen	208.221 km
Farbe	WARM SILVER
Lackart	Mica (2-Schicht)
Sonstiges	Es konnte nur ein Motorprobelauf jedoch keine Probefahrt durchgeführt werden. Diesbezüglich kann keine weitere Aussage zum Zustand der Antriebsaggregate getroffen werden.

---

BEREIFUNG

---

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Kleber	215/65 R16 98H Citilander M+S
2	Kleber	215/65 R16 98H Citilander M+S

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
8	8

---

SERIENAUSSTATTUNG

---

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage mit Fernbedienung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel lackiert, Dachreling, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 5-Gang, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Ladekantenschutz, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, LM-Felgen, Mittellarmlehne vorn mit Fach, Motor 2,0 Ltr. - 104 kW KAT, Nebelschlussleuchte, Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher, Radstand 2630 mm, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenairbag, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Stoßfänger lackiert, Traktionskontrolle (TCS), Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

PRÜFBERICHT

Position Rep.-Kosten ÜV\* Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung


Diagonal vorne



Diagonal hinten



Innenraum allgemein



Tachobild / VIN



Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung
Schäden 1			Stoßfänger vorne und hinten leichte Kratzer



Schäden 2

Seitenwand links leichte Kratzer



Schäden 3

80,00

80,00

Steinschlag Windschutzscheibe, reparieren.



Übersicht Kofferraum und Motorraum

ohne Befund



ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	EUR	80,00
Davon überdurchschnittlich	EUR	80,00
Reparaturkosten im Wert berücksichtigt (Minderwert)	EUR	80,00