


Wertgutachten



LAOSH 60

Gutachten Nr.
57-347/24/JN

Vom
22.05.2024

Hersteller
Volkswagen 

Modell
T5 Transporter Kasten-Kombi
(7E)(09.2009->)

Auftraggeber

Staatliches Bauamt Landshut

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag	3
Fahrzeugdaten	4
Fahrzeug	4
Zustand	4
Bereifung	5
Ausstattung.....	5
Beauftragung.....	7
Eingesehenen Unterlagen.....	7
Besichtigungsbedingungen	7
Sachverständigen Feststellung:	7
Neupreis.....	7
Wertschätzung.....	8
Gutachtenfertigstellung	8
Fotoanlage	9



Aktenzeichen


57-347/24/JN

Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort	Staatliches Bauamt Landshut Innere Regensburger Str. 7-8 84034 Landshut
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	Staatliches Bauamt Landshut (Auftraggeber) 07.05.2024 Innere Regensburger Str. 7-8, 84034 Landshut Jürgen Nirschl Sachverständiger, Herr Braun ausreichend
Auftrag	Datum Erteilt durch Beauftragung	07.05.2024 Auftraggeber persönlich

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	LA SH 60
Hersteller	Volkswagen
Modell/Haupttyp	T5 Transporter Kasten-Kombi (7E)(09.2009->)
Untertyp	Kasten
Baujahr	2012
Erstzulassung	20.11.2012
Letzte Zulassung	20.11.2012
Fahrzeugart	Transporter
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WV1ZZZ7HZDX005807
Schlüssel-Nr.	0603/AVR
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	7-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	103 KW / 1.968 ccm
Anzahl Türen	4
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	2
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 5)

Zustand

Allgemeinzustand	mittel
Lack	Leuchtorange Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	0
Laufleistung abgelesen	267.168 km
Nächste HU	01.2025


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	205/65R16C107/105T
Profiltiefe	1 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	205/65R16C107/105T
Profiltiefe	0.5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	205/65R16C107/105T
Profiltiefe	1 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	205/65R16C107/105T
Profiltiefe	0.5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel konvex, rechts
- ✓ Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- ✓ Bremsscheiben hinten (294 mm x 22 mm)
- ✓ Bremsscheiben vorn 16" (308 mm x 29,5 mm)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- ✓ Fzg. ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum
- ✓ Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Karosserie/Aufbau: Kasten
- ✓ Karosserievariante: Normaldach
- ✓ Leuchtweitenregelung
- ✓ LKW-Zulassung
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Radstand 3000 mm
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Scheinwerfer H4
- ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt
- ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Sitzreihe entfällt
- ✓ Stahlfelgen 6,5x16
- ✓ Start/Stop-Anlage Motor
- ✓ Wärmeschutzverglasung
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

Sonderausstattung

- ✓ 2. Batterie
- ✓ 2. Batterie 80 Ah
- ✓ Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- ✓ Armaturentafel mit Zusatzkonsole
- ✓ Audiosystem RCD 200 mit MP3-Wiedergabefunktion (Radio/CD-Player, 2 Lautsprecher)
- ✓ Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- ✓ Ausführung: BlueMotion Technology
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Batterie 75 Ah
- ✓ Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Holz
- ✓ Elektrik-Paket 1
- ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- ✓ Fensterheber elektrisch
- ✓ Generator 180 A
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- ✓ Heckflügeltüren mit Verglasung
- ✓ Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- ✓ Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- ✓ Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- ✓ Longlife-Service
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI KAT (CAAC)
- ✓ Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeelemente
- ✓ Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- ✓ Reifen 215/65 R16C 106/104 T (M+S)
- ✓ Reserverad in Fahrbereifung
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- ✓ Tagfahrlicht
- ✓ Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- ✓ Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Plus)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- ✓ Zusatzheizung (Warmwasser)

Beauftragung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwerts besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Eingesehenen Unterlagen

Die Zulassungsbescheinigung Teil I lag bei der Besichtigung in Kopie vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft.

Besichtigungsbedingungen

Besichtigungsort: Staatliches Bauamt Landshut (Auftraggeber), Innere Regensburger Str. 7-8, 84034 Landshut

Die Besichtigungsbedingungen zum Zeitpunkt der Begutachtung waren ausreichend.

Sachverständigen Feststellung:

Die Reifen sind rundum abgefahren.
Der Zweimassenschwung ist defekt.
Die Koppelstangen vorne sind ausgeschlagen.
Beide Motorlager sind defekt.

Das Kombiinstrument ist gebrochen.
Der Kundendienst (Service) ist fällig.
Das Dach ist mehrfach eingedrückt.
Die Lackierung ist rundum örtlich unterrostet.
Die Seitenwand hinten links wurde instandgesetzt und lackiert, die Lackierung ist in diesem Bereich unterrostet.
die Sitzbezüge sind verschmutzt und aufgerissen.
Bohrungen am Dach die nicht verschlossen wurden.
Die Lackierung der Tür hinten links wurde nicht fachgerecht ausgebessert.

Neupreis

Der Neupreis des Fahrzeugs betrug: **44.300,00 €** (inkl. MwSt.)

Wertschätzung

Unter Berücksichtigung der Erstzulassung, der Ausstattung, des Pflege- und Erhaltungszustandes, der Kilometerlaufleistung und der speziellen Marktlage für diesen Fahrzeugtyp schätze ich den Zeitwert für den Tag seiner Untersuchung am 07.05.2024 auf

2.700,00 € differenzbesteuert
(i.W.: Zweitausendsiebenhundert)

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 15 Seiten
- 14 Fotos

Altdorf, den 22.05.2024

Der Sachverständige



Ralf Perner

Fotoanlage



Fahrzeugübersicht







Lackschäden mit Rostbildung



Lackausbesserung an der Tür links, beide Türen sind mehrfach unterrostet.



Instandgesetzte Seitenwand mit Rostbildung.



Scharnier Oxidiert, Lackierung Seitenwand unterrostet.



Lackschaden unterrostet am Kotflügel rechts.




Das Dach ist mehrfach eingedrückt und großflächig verformt.



Regalausbau



Sitzbezüge sind verschmutzt, das Lenkrad ist abgegriffen.



Laufleistung abgelesen, das Kombiinstrument ist gebrochen.



FIN