

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Unfall- und Bastlerfahrzeug NICHT fahrbereit

| | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Verkaufsbezeichnung : | MB E220 CDI | | |
| Amtl. Kennzeichen (A): | FR-3014 | Erstzulassung (B): | 05.03.2008 |
| Fahrzeugart (5): | M1AA | Gesamtfahrleistung: | 230923 |
| Klimaanlage: | ja | Leistung / Hubraum (P.2/P.1): | 125 kW / 2148 ccm |
| Kraftstoffart: | Diesel | Getriebeart: | Automatik |
| Partikelfilter : | Ja | Fahrzeug-Ident-Nr. : | WDB2110081B270706 |
| Art d. Lackierung: | Metallic | Typschlüssel (2.2): | AFP000230 |
| Herstellerfarbbezeichnung: | Schwarz | Emissionsschl. (14.1): | 0462 |
| Sitzbezüge: Mat. / Farbe | Stoffbezug / Schwarz | Nat. Emissionskl. (14): | EURO 4 |
| Anzahl d. Türen: | 4 | HU: | 03/2025 |
| Bereifung (Größe): | 225/55 R16 99 H M+S | Unfallfrei: | nicht bekannt |
| Profiltiefe: | > 2mm | Inspektion: | fällig |
| Reserverad: | Nein | CO2-Emission komb. (V.7): | 177 |

Ausstattung:

- Navigationssystem
- elektrische FH
- Klimaanlage
- Sitzheizung
- Xenonscheinwerfer
- Multifunktionslenkrad
- 2. Radsatz ALUFELGE Sommerbereifung 225/55 R16 99W

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Mängel:

- Starterbatterie defekt
- Kühlwasserverlust
- Außenspiegel rechts beschädigt
- Fahrersitz beschädigt
- Stoßfänger hinten beschädigt
- Innenraum sehr stark verschmutzt.
- Starke Rostanhaftung am Unterboden
- Innenverkleidungen teilweise sehr stark beschädigt.
- Diverse Bohrungen und Ausschnitte im Innenraum durch den Rückbau der polizeispezifischen Ausstattung.
- Dellen und Kratzer an der gesamten Karosserie.
- Standschäden (Fahrzeug wurde mehrere Monate nicht bewegt.)

Sonstiges:

Präsidium, Technik, Logisti und Service
der Polizei Baden-Württemberg
Regionaler Technik Standort Umkirch

- Es handelt sich um ein ehemaliges Einsatzfahrzeug der Polizei Baden-Württemberg.
- Eine Funktionsprüfung der Ausstattung (z.B Standheizung, Klimaanlage usw.) wurde nicht durchgeführt.
- Das Fahrzeug hat dem Alter, der Laufleistung und dem bisherigen Verwendungszweck entsprechende Gebrauchsspuren.
- Es wird empfohlen das Fahrzeug vor der Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug ist weder verkehrssicher noch fahrbereit und muss für den Abtransport verladen werden.
- Das Fahrzeug ist NICHT fahrbereit.
- Fahrzeug wurde mehrere Monate nicht bewegt.

Anzahl Schlüssel: 2 Betriebsanleitung vorh.: ja Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot: 650 €

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Standort: | 79224 Umkirch, Im Brunnenfeld 13 |
| Ansprechpartner: | Herr Morath, Herr Schipschak |
| Telefon: | 0761/882-6581 oder 6570 |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und / oder Auktions-ID bereithalten

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache