

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH  
Friedrich-Gauß-Str. 5, 97424 SchweinfurtFirma  
Landkreis Schweinfurt  
Schrammstr. 1  
97421 SchweinfurtDEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Schweinfurt  
Friedrich-Gauß-Str. 5  
97424 Schweinfurt  
Telefon 09721 / 7657-0  
Fax 09721 / 7657-20  
E-Mail schweinfurt.automobil@dekra.com

## Bewertungsgutachten

### Sonderkennzeichen RADLADER

Auftraggeber Firma Landkreis Schweinfurt, Schrammstr. 1, 97421 Schweinfurt  
Ihr Auftrag vom 18.06.2024, mündlich durch Herr Orzul, auf Wunsch des Fahrzeughalters  
Besichtigung 18.06.2024 um 10:00 Uhr  
Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle, Rothmühle 2, 97493 Bergheinfeld

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 18.06.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	24.613,45 EUR	29.290,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Duplikat

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.06.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herr Orzul, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.06.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.06.2024 um 10:00 Uhr durch Herrn Andreas Krapf bei Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle, Rothmühle 2, 97493 Bergrheinfeld, im Beisein von Herr Schmitt.

Die Kilometer wurden nur Anteilig verrechnet. .

Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Betriebserlaubnis

Fahrzeugdaten vom Fahrzeughalter.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	RADLADER
Baujahr	2010
Fahrzeug	stillgelegt

### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Selbstf. Arbeitsmaschine
Hersteller	LIEBHERR (A)
Typ / Verkaufsbezeichnung	L 550 2 plus 2
Aufbauart	Selbstfahrende Arbeitsmaschine / Radlader
HSN / TSN	6013 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VATZ0456TZB024555
Leergewicht	16000 kg
zul. Gesamtmasse	20500 kg
Maße über alles L / B / H	8200 / 2650 / 3350 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2

**Duplikat**

Türen	1
Sitzplätze	1
Farbe	Gelb
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	130 kW / 6360 cm <sup>3</sup>
Betriebsstunden abgelesen	17.618

Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	23.5 - 25	Windpower / W753	G /O	30 mm
rechts	23.5 - 25	Windpower / W753	G /O	30 mm
2 links	23.5 - 25	Windpower / W753	G /O	20 mm
rechts	23.5 - 25	Windpower / W753	G /O	30 mm

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

**Ausstattung Fahrgestell**

Kabine, Colorverglasung, Schutzbelüftung, Scheinwerfer, Radioanlage, 40 Km/h.

**Zustandsbeschreibung**
**Zustand und Instandhaltung**

Letzte Wartung erfolgte am 29.08.2023 bei Betriebsstunden 17.134.

Das Fahrzeug weist sehr deutliche gebrauchstypische Abnutzungen, Anrostungen und Verkratzungen auf.

**Notwendige Reparaturen**
**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

- UVV Prüfung fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Service fällig, instandsetzen

**Zustand nicht akzeptabel**

- Reifen vorne links und hinten links beschädigt, erneuern

**Zustand akzeptabel**

- Hubgerüst erhöhtes Spiel, instandsetzen
- Einstieg links deformiert, instandsetzen (Bild 10)
- Anrostungen instandsetzen, instandsetzen (Bild 11, 12)

Duplikat

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Übersicht vorne links



Bild 2 : Übersicht vorne rechts



Duplikat



Bild 3 : Übersicht hinten rechts



Bild 4 : Übersicht hinten links

Duplikat



Bild 5 : Fahrerplatz



Duplikat



Bild 6 : Display



Bild 7 : Typenschild



Duplikat



Bild 8 : Reifen hinten links



Bild 9 : Reifen vorne links



Duplikat



Bild 10 : Einstieg links deformiert



Bild 11 : Anrostungen instandsetzen

Duplikat



Bild 12 : Anrostungen instandsetzen