

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen: BP 33-753 Fahrzeughersteller (D.1): Volkswagen Code zu D.1 (2.1): 603 Fahrzeugtyp (D.2): 7DB Code zu D.2 (2.2): 00000000-Fahrzeugvariante (D.2): Handelsbezeichnung: T4 Synchro Bez. der Fzg-Kl. + Aufbau (5): **PKW** Sitzplätze (S.1): 22.01.2003 Fahrzeug-Ident-Nr. (E): WV2ZZZ70Z3H061071 Erstzulassung (B): Hubraum (P.1): Leistung (P.2): 85 kW 2.461 ccm Motorart (P.3): Schadstoffklasse (14): 98/69/EG I;A Benzin Laufleistung: 274.585 km nächste HU / AU: fällig Fahrzeugfarbe (R): weiss Farbcode (11): 0/6 Anhängerkupplung: Nein Getriebeart: Schaltgetriebe gebremst (O.1): 2.000 kg Anhängelast, ungebremst (O.2): 700 kg Sommer Coodyear Cargo Vektor x Winter Ganzjahres Bereifung (Hersteller): 205/65 R15 C 102/100 T Bereifung HA: 205/65 R15 C 102/100 T Bereifung VA: Profiltiefe HA: Profiltiefe VA: mm mm Ausstattung: Klimaanlage Navigationssystem Zusatzheizung Einparkhilfe Nein Nein Sonderverglasung Festgestellte wertbeeinflussende Mängel: Ventildeckel, ölfeucht Stoßdämpfer VA, verschlissen Bremsscheiben und -beläge, verschlissen Radlager HA, beidseitig verschlissen Bremsschläuche überaltert, porös Starterbatterie, defekt (tiefenentladen) Kotflügel vo. re., Korrosion Dachluke, fehlt Ersatzradhalterung, Korrosionsschäden Radlauf hi. re., Korrosion Schweller vo. li. Korrosionsschäden Motorhaube, Korrosion

Sonstige Hinweise:

Service fällig

- Das Fahrzeug ist ein Behördenfahrzeug und wurde bis zur Stilllegung regelmäßig gewartet.
- Die Funktion der Zusatzausstattung (z.B. Zusatzheizung, Funktion Klimaanlage) wurde zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht geprüft.
- Das Fahrzeug ist ohne bekannten Unfallschaden.
- Für die erneute Zulassung des Fahrzeuges ist ggf. ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich.
- Durch den Rückbau von polizeitypischer Fahrzeugausstattung sind an entsprechenden Fahrzeugteilen (z.B. Armaturenbrett, Innenraumverkleidungen, ggf. Aufbau) Ausbaubeschädigungen und Löcher vorhanden. Nach Rückbau des Blaulichtbalkens am Fahrzeugdach, der Frontblitzer und des Anhaltesignals an der Heckklappe sind Bohrungen sowie Kabelreste vorhanden. Eine notdürftige Abdichtung der Karosseriedurchführugnen wurde durchgeführt.
- Das Fahrzeug ist derzeit wegen erheblicher sicherheitsrelevanter M\u00e4ngel nicht fahrbereit.
 Eine Abholung mit Anh\u00e4nger bzw. LKW ist erforderlich. Das Fahrzeug wird nur bei Abholung mit Anh\u00e4nger oder LKW an den jeweiligen K\u00e4ufer bzw. Berechtigten \u00fcbergeben.
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
- Da das Fahrzeug unter der Rubrik "Bastlerfahrzeuge" angeboten wird und erhebliche Schäden vorhanden sind, wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe empfohlen.

Standort des Fahrzeuges:

Regionale Bereichswerkstatt Neustadt Chemnitzer Straße 5 67433 Neustadt an der Weinstraße

Informationen zur Auktion erteilt:

Herr Krämer

Telefon: 0261 / 399-2120

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Herr Kikisch bzw. Herr Brünahl Telefon: 06321 / 49912-21 oder Herr Kaltz bzw. Herr Schmitz

Telefon: 0261 / 399-2220 oder -2221