

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	<b>BP 15-589</b>	Code zu D.1 (2.1):	<b>603</b>	
Fahrzeughersteller (D.1):	<b>Volkswagen-VW</b>	Code zu D.2 (2.2):	<b>AFF001409</b>	
Fahrzeugtyp (D.2):	<b>3C</b>			
Fahrzeugvariante (D.2):	<b>ACCBBBXO</b>			
Bez. der Fzg-Kl. + Aufbau (5):	<b>Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.</b>	Sitzplätze (S.1):	<b>5</b>	
Fahrzeug-Ident-Nr. (E):	<b>VWVZZZ3CZAE044890</b>	Erstzulassung (B):	<b>25.01.2010</b>	
Hubraum (P.1):	<b>1.968 ccm</b>	Leistung (P.2):	<b>125 kW</b>	
Motorart (P.3):	<b>Diesel</b>	Schadstoffklasse (14):	<b>EURO5;A;PI/CI;M,N1 I</b>	
Laufleistung:	<b>273.580 km</b>	nächste HU / AU:	<b>fällig</b>	
Fahrzeugfarbe (R):	<b>Weiss</b>	Farbcode (11):	<b>0/-</b>	
Getriebeart:	<b>Automatik</b>	Anhängerkupplung:	<b>Nein</b>	
Anhängelast, ungebremst (O.2):	<b>750 kg</b>	gebremst (O.1):	<b>1.800 kg</b>	
Bereifung (Hersteller):	<b>Goodyear,</b>	<input type="checkbox"/> Sommer	<input checked="" type="checkbox"/> Winter	<input type="checkbox"/> Ganzjahres
Bereifung VA:	<b>205/55 R18</b>	Bereifung HA:	<b>205/55 R18</b>	
Profiltiefe VA:	<b>7 mm</b>	Profiltiefe HA:	<b>5 mm</b>	

### Ausstattung:

Klimaanlage Ja Navigationssystem Nein Zusatzheizung Ja Einparkhilfe Ja  
Sonderverglasung Nein

### Festgestellte wertbeeinflussende Mängel:

- Wassermuldrahr, Korrosionsschäden
- Bremsscheiben und -beläge, verschlissen
- Frontscheinwerfer, beide blind / trübe
- Blaulichtbalken, undicht
- Heckklappen-Innenbeleuchtung, defekt
- Fahrwerksfedern mit Stossdämpfer VA, defekt
- Querlenker HA, ausgeschlagen
- Starterbatterie + Zusatzbatterie Funk, defekt (tiefe)
- Frontscheibeneinfassung / Dach, Korrosionsstellen

### Sonstige Hinweise:

- Das Fahrzeug ist ein Behördenfahrzeug und wurde bis zur Stilllegung regelmäßig gewartet.
- Die Funktion der Zusatzausstattung (z.B. Zusatzheizung, Funktion Klimaanlage) wurde zum Zeitpunkt der Begutachtung **nicht geprüft**.
- Das Fahrzeug ist **mit** bekannten Unfallschaden.
- Für die erneute Zulassung des Fahrzeuges ist ggf. ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich.
- Durch den Rückbau von polizeitypischer Fahrzeugausstattung sind an entsprechenden Fahrzeugteilen (z.B. Armaturenbrett, Innenraumverkleidungen, ggf. Aufbau) Ausbaubeschädigungen und Löcher vorhanden. Nach Rückbau des Blaulichtbalkens am Fahrzeugdach, der Frontblitzer und des Anhaltesignals an der Heckklappe sind Bohrungen sowie Kabelreste vorhanden. Eine notdürftige Abdichtung der Karosseriedurchführungen wurde durchgeführt.
- **Das Fahrzeug ist derzeit wegen erheblicher sicherheitsrelevanter Mängel nicht fahrbereit. Eine Abholung mit Anhänger bzw. LKW ist erforderlich. Das Fahrzeug wird nur bei Abholung mit Anhänger oder LKW an den jeweiligen Käufer bzw. Berechtigten übergeben.**
- trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
- **Da das Fahrzeug unter der Rubrik "Bastlerfahrzeuge" angeboten wird und erhebliche Schäden vorhanden sind, wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe empfohlen.**

### Standort des Fahrzeuges:

Regionale Bereichswerkstatt Neustadt  
Chemnitzer Straße 5  
67433 Neustadt an der Weinstraße

### Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Herr Kikisch bzw. Herr Brünahl  
Telefon: 06321 / 49912-21  
oder  
Herr Kaltz bzw. Herr Schmitz

### Informationen zur Auktion erteilt:

Herr Krämer  
Telefon: 0261 / 399-2120

Telefon: 0261 / 399-2220 oder -2221