

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Verkaufsbezeichnung	Mercedes-Benz Vito 116 CDI 4x4		
Letztes amtl. Kennzeichen	BWL 4 7215	Lackierung	silber
Fahrzeugart	M1	Türen	
Fabrikat / Hersteller	Mercedes-Benz/Daimler	Sitzplätze	2
Typ	639/2	Klimaanlage	ja
Schlüsselnummer	1313 / BQD	Bereifung	205/65 R 16 C M+S
FIN	WDF63970313876544	Profiltiefe vl/vr mm	5 / 4
Kraftstoffart	Diesel	Profiltiefe hl/hr mm	2* / 2*
Leistung / Hubraum	120 kW / 2143 ccm	Anzahl Schlüssel	1
Getriebeart	Automatik	Betriebsanleitung	ja
Emissionsschl. (14.1)	35G0	Serviceheft	nein/ggf. teilw. digital
Emissionsklasse (14)	EURO5;G;CI;M1SOZE	Letzte Wartung	nicht bek.
Erstzulassung	21.07.2014		
Halter	1	HU	ohne/fällig
Gesamtfahrleistung (km)	250434	Unfallfrei	nein

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren / Technische Mängel / Sonstiges:

Altersbedingter und laufeleistungsbedingter starker Verschleiß, sowie Abnutzungen durch Gebrauch als Einsatzfahrzeug.

#Karosserie: Kratzer/Dellen/Lackschäden/ Korrosion/Klebereste/Verschmutzung; Motorhaube+Dach versch. Öffnungen/Bohrungen von Zusatzausstattung; Kotflügel VR Unfallschaden + Radhausschale beschädigt; Kotflügel VL großflächige Kratzer + Radhausschale beschädigt; Seitenwand L großflächige Eindellungen; Heckklappe großflächige Eindellungen + Lackschäden; Seitenwand R Schaden; Schweller Eindellungen; WSS Kratzer; Halterung Motorhaubenstütze defekt.

#Motor/Getriebe: Getriebe leicht ölfeucht; Verteilergetriebe Ölverlust mit Abtropfen; Manschette Antrieb VR Außenseite beschädigt; Manschetten Antrieb HL+HR Innen porös; Batteriekasten/-abdeckung defekt; Starterbatterie schwach/defekt.

#Bremsanlage: B-Beläge Verschleiß; B-Schlauch VL außerhalb der Führung.

#Fahrwerk: Reifen HL/HR Profilausbrüche/Einschnitte/Beschädigungen. Zusatzfeder(Puffer) HR fehlt.

#Innenraum: div. Bohrungen/Öffnungen/Beschädigungen/Gebrauchsspuren/Kratzer; F- und BF-Sitz Verschleiß und Gurtaufrollung mangelhaft; Abdeckung Sitzkonsole F-Sitz fehlt; Staufachklappe defekt; Bedienteil an Fahrtür für eIFH u.a. beschädigt; Keine Sitze im Fahrgastraum; Sitzschienen teilw. entfernt; Trennwand.

#Sonstiges: extreme Verschmutzung, insbesondere Fzg-Unterseite + Achsen und Aggregate daher keine Detailprüfung möglich; Freigängigkeit von Antrieb, Lenkung u.a. unter Umständen eingeschränkt; Scheinwerfer VR Leuchtmittel lose; Einparkhilfe ohne Funktion/defekt; Zusatzheizung u. Klimaanlage nicht geprüft.

Das Fzg ist **bedingt fahrbereit**, aufgrund von Mängel jedoch **nicht verkehrssicher und muss daher zum Transport verladen werden.**

Festgesetztes Mindestgebot: 3100 EURO

Standort:	PTLS POL / Regionaler Technikstandort Hechingen 72379 Hechingen, Bisinger Straße 35		
Ansprechpartner	Herr Schlaich / Herr Klaiber		
Telefon	07471 / 618 -106		
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache			