

Ingenieurbüro Czipka & Koczian GmbH • Carl-Benz-Str. 3 • 64658 Fürth

Firma
Gemeinde Reichelsheim
Bismarckstr. 43
64385 Reichelsheim (Odenwald)

bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 03072023Ke2994
vom 03.07.2023

Schätzung / Bewertung
03072023Ke2994
03.07.2023



Schätzung / Bewertung

Auftraggeber, Anspruchsteller, Halter

Firma
Gemeinde Reichelsheim
Bismarckstr. 43
64385 Reichelsheim (Odenwald)

Zusammenfassung

Marktwert brutto

22.500,00 €

Fahrzeugdaten

Fahrzeughalter: **Firma Gemeinde Reichelsheim
Bismarckstr. 43 - 64385 Reichelsheim (Odenwald)**

Kennzeichen: **ERB 6359**

Erstzulassung am: **04.06.1997**

Letzte Zulassung am: **04.06.1997**

Fahrzeugart: **LKW-FAHRGESTELL**

HSN / Hersteller: **0708 / MERCEDES-BENZ (D)**

TSN / Typ: **563000 / 510**

Verkaufsbezeichnung: **510
Vario**

Fahrzeugidentnummer: **WDB6670021N048636**

Leistung [kW]: **77**

Hubraum [cm³]: **2.298**

Fahrzeuglänge [mm]: **6.260**

Fahrzeugbreite [mm]: **2.320**

Fahrzeughöhe [mm]: **3.270**

Anzahl Sitzplätze: **7**

Laufleistung, abgelesen: **013248 km**

Nächste HU: **08.2023**

Datennachweis / Fahrzeugpapiere: **Der Fahrzeugschein lag vor.**

Antriebsart: **Ottomotor**

Farbe: **Rot**

Farbart: **Uni-Lackierung**

Laufleistung Einheit: **km**

Türen: **drei**

Montierte Bereifung

1. Achse links:

Vredestein 205/75 R16 C / M+S-Reifen mit 8,0 mm Profiltiefe
auf Stahlfelgen

1. Achse rechts:

Vredestein 205/75 R16 C / M+S-Reifen mit 8,0 mm Profiltiefe
auf Stahlfelgen

2. Achse links:

1. Reifen:

Vredestein 205/75 R16 C / M+S-Reifen mit 9,0 mm Profiltiefe
auf Stahlfelgen

2. Reifen:

Vredestein 205/75 R16 C / M+S-Reifen mit 9,0 mm Profiltiefe
auf Stahlfelgen

2. Achse rechts:

1. Reifen:

Vredestein 205/75 R16 C / M+S-Reifen mit 9,0 mm Profiltiefe
auf Stahlfelgen

2. Reifen:

Vredestein 205/75 R16 C / M+S-Reifen mit 9,0 mm Profiltiefe
auf Stahlfelgen

Auftragsbestätigung

Vielen Dank für das in uns gesetzte Vertrauen.
Wir werden Ihren Auftrag zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erledigen.

Anwesende

Bei der Besichtigung war der Anspruchsteller anwesend.

Überprüfung der Identität

Die Identität des Fahrzeuges wurde überprüft. Die Fahrzeug-Ident-Nummer wurde mit den Angaben in den Fahrzeugpapieren verglichen. Beide stimmen überein.

Zulassungsstatus

Das Fahrzeug war angemeldet.

Datennachweis / Fahrzeugpapiere

Der Fahrzeugschein lag vor.

Vorbesitzer

Das Fahrzeug befindet sich in erster Hand.

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug befand sich in einem gepflegtem Zustand. Altersbedingte Gebrauchs- und Verschleiß-Spuren an der Lackierung, dem Fahrgast- und Laderaum sind nur in geringem Maße erkennbar.

Note: 2,2

Besichtigungsort

Das Fahrzeug wurde an der Prüfstelle unseres Ingenieurbüros besichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Innenraum

Der Fahrzeuginnenraum ist gepflegt.

Note: 2,1

Lackierung

Die Lackierung befindet sich in einem überdurchschnittlich gepflegten Zustand.

Note: 2,3

Verkehrszustand

Das Fahrzeug befand sich bei der Untersuchung in einem fahrfähigen und verkehrssicheren Zustand.

Fotos

Die beiliegenden Fotos sind Bestandteil des Gutachtens und sollen- soweit als möglich- den Wert des Fahrzeugs wiedergeben. Die Aufnahmen wurden mit einer Digitalkamera erstellt.

Wiederbeschaffungswert

Es wurde eine eigene Ermittlung des Fahrzeugwertes durchgeführt. Unter Berücksichtigung von Fahrzeughalter, Zustand, Laufleistung, Zubehör, aller wertbeeinflussenden Faktoren sowie der öffentlichen Marktlage errechnet sich der Marktwert inkl. MwSt. von

22.500,00 €

Dieser angegebene Wiederbeschaffungswert bezieht sich auf einen dem Fahrzeughalter zugänglichen Fachmarkt unter Berücksichtigung der regionalen Marktsituation.

Dankeschön für Ihren Auftrag

Wir stehen Ihnen gerne jederzeit für weitere Gutachten zur Verfügung.

Fürth, 05.07.2023