

Kraftfahrwesen

BFV16

24.07.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Volkswagen Caddy 1.6 TDI Kombi 5-Sitzer</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BW 6-767	<b>Erstzulassung:</b>	06.06.2014
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ. Z. PERS. BEF.B.8 SPL. Kombilimousine	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	177.360
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	75 kW / 1598 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	uni	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / AVE01021
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Candy-Weiß	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35J0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Titanschwarz/Anthrazit/Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	4	<b>HU:</b>	keine
<b>Bereifung: (Größe)</b>	195/65 R15 91T M+S (DOT 3519)	<b>Unfallfrei:</b>	unbekannt
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	3 / 3 / 3 / 3	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	Pannenset	<b>CO2-Emission:</b>	g/km

### Serienausstattung:

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite besteht aus: Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI
- Radstand 2.681 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitz geteilt
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür rechts
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stahlfelgen 6x15
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)

### Sonderausstattung:

- 4x Sommerreifen 195/65R15 91H (DOT 0216) mit ca. 3 - 4 mm Reifenprofiltiefe auf Stahlfelgen beiliegend
- Anhängerkupplung starr
- Audiosystem RCD 210 mit CD-Laufwerk
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Einparkhilfe hinten
- Elektrik-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fensterheber elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gummifußmatten vorn
- Klimaanlage inkl. Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtung und Kühlung
- Lendenwirbelstützen (manuell einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
- Mobiltelefonvorbereitung "Plus"
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schiebetür links
- Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, schiebbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer
- Winter-Paket 2 besteht aus: Scheibenwaschdüsen heizbar, Anzeige für Waschwasserstand, Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr, Multifunktionsanzeige Plus, Sitzheizung vorn

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und leistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit. Motor springt nicht an. Kupplung defekt. Kilometerstand konnte nicht abgelesen werden und wurde anhand der Fahrtenbücher ermittelt.
- Lackunterrostungen am Fahrzeug rundum, u.a. auf der Motorhaube, Frontscheibenrahmen, Türen, Heckklappe, Unterboden, Fahrwerksteilen und Stahlfelgen.
- Kratzer unterschiedlicher Länge am Fahrzeug rundum, u.a. in den Griffmulden der Türen, Türen, Kotflügel, Seitenteilen, Längsschwellern unterhalb der Fahrer- und Beifahrertür, Heckklappe, am unteren Spoiler vom vorderen Stoßfänger, an der vorderen und hinteren Stoßfängerverkleidung.

- Brems­scheiben korrodiert; Anschlagmarken an der Türkanten; Steinschlag in der Frontscheibe; Anschlüsse und Verschraubungen im Motorraum teilweise korrodiert.
- Gebrauchsspuren im Fahrzeuginnenraum u.a.: Kratzer und Schmutzstreifen an den Verkleidungen der Einstiege, Sitzgestellverkleidungen, Türinnenverkleidungen, linken und rechten B-Säuleninnenverkleidung, Mittelkonsole, Lenkrad, Griff vom Handbremshebel, Armaturentafel, Dachinnenverkleidung, Kofferrauminnenverkleidung und Heckklappeninnenverkleidung; Kratzer im Einstieg der Türen; Schmutz­flecken auf den Sitzpolstern; Faltenbalg vom Schalthebel beschädigt; Türdichtungen von Fahrer- und Beifahrertür angescheuert; Bedienelemente und Lenkrad abgenutzt; Reifen-Reparatur-Kit abgelaufen. Hinweis: Fahrzeugschlüssel ohne Fernbedienung !!!
- Eine professionelle Fahrzeugaufbereitung erfolgte nicht. Die Firmenbeschriftungen (Folien) sind teilweise am Fahrzeug verblieben und sind vom Erwerber zu entfernen.
- Letzte Inspektion lt. Serviceheft am 28.02.2022 bei 154.361 km durchgeführt. Hauptuntersuchung fällig.

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Frontbereich mit vereinzelt, oberflächlichen, stecknadelkopfgroßen Steinschlägen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**4.975 €**

**i. Worten:**

**viertausendneunhundertfünfund­siebzig Euro**

<b>Standort:</b>	WSA Regensburg - Außenbezirk Deggendorf Schiffmeisterweg 16 94469 Deggendorf
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Scheidacker
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0941-8109 4271 / reinhard.scheidacker@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.