

Kraftfahrwesen

BFV16

26.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenT5 2.0 TDI 4Motion DoKa mit Pritsche		
Amtl. Kennzeichen:	BW 6-776	Erstzulassung:	29.07.2014
Fahrzeugart:	Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t Lastkraftwagen	Gesamtfahrleistung (Km):	161.320
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	103 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / AWB02691
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35M0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Kunstleder / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2
Anzahl der Türen:	4	HU:	keine
Bereifung: (Größe)	215/65 R16C 109/107T (DOT 1921)	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	6 / 6 / 5 / 5	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel mit Bügel besteht aus: Außenspiegel konvex, mit Bügel, links, Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3.400 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung (elektronisch)

Sonderausstattung:

- 4x Winterreifen 215/60R17C 104/102H M+S (2x DOT 2321, 2x DOT 2421) mit ca. 3 - 5 mm Reifenprofiltiefe auf Stahlfelgen beiliegend
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem RCD 210
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Differentialsperre hinten
- Elektrik-Paket 1 besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fensterheber elektrisch
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt (Ausführung: Schlechtwege)
- Gummifußmatten
- Halteseil für Bordwandklappe, hinten
- Heckscheibe beheizbar
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Luft-Standheizung programmierbar und Zuheizung
- Mobiltelefonvorbereitung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) besteht aus: Scheibenwaschdüsen beheizt, Anzeige für Wasserstand
- Schmutzfänger vorn
- Seitenairbag / Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge Dessin "Runner; Kunstleder Dessin "Textile Raute"
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützte Fahrersitz
- Staubbox unterhalb Pritsche / Aufbau, links und rechts (je 40 kg) abschließbar
- Unterfahrschutz Schwellerleisten links/rechts
- Verkleidung Bordwand (12 mm Sperrholz - wetterfest verleimt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Anfahrtschaden vorn rechts - Deformation, Kratzer und Kerben am vorderen Stoßfänger rechte Seite, weitere Schäden unterhalb der Verkleidung sind nicht auszuschließen.
- Anfahrtschaden hinten links - Deformation und Kratzer an der linken Seitenbordwand hinten

- Lackunterrostungen am Fahrzeug rundum, u.a. am Fahrerhaus, Fz-Rahmen, Unterboden, Fahrwerksteilen, Stahlfelgen, Bordwänden, Hecktraverse und am hinteren Stoßfänger.
- Kratzer unterschiedlicher Länge am Fahrzeug rundum, u.a. in den Griffmulden der Türen, Türen, Gehäuse der Außenspiegel, Kotflügel, Motorhaube, Dach, Fahrerhausrückwand, Bordwänden am vorderen und hinteren Stoßfänger.
- Mehrere Dellen unterschiedlicher Größe am Fahrzeug rundum, u.a. auf dem Dach, Fahrerhausrückwand und Bordwänden.
- Bremsscheiben korrodiert; Anschlagmarken an der Türkanten; mehrere stecknadelkopfgroße Steinschläge in der Frontscheibe; Soßfängerunterlage hinten rechts beschädigt; Bügel der Außenspiegel korrodiert - Beschichtung abgelöst; Ladeflächenboden großflächig beschädigt und stark abgenutzt; Bordwände teilweise verbeult, korrodiert und zerkratzt; Motorhaubendämmung und Motorraumdämmung großflächig beschädigt - Marderschaden; Anschlüsse und Verschraubungen im Motorraum teilweise korrodiert; 1x Winterreifen in der Seitenflanke beschädigt.
- Gebrauchsspuren im Fahrzeuginnenraum u.a.: Kratzer und Schmutzstreifen an den Verkleidungen der Einstiege, Sitzgestellverkleidungen, Türinnenverkleidungen, linken und rechten B-Säuleninnenverkleidung, Lenkrad, Griff vom Handbremshebel, Armaturentafel und Dachinnenverkleidung; Kratzer im Einstieg der Türen; Schmutzflecken auf den Sitzpolstern; Sitzpolster vom Fahrersitz beschädigt; Faltenbalg vom Schalthebel beschädigt; Aufkleber zur Lage der Gänge auf dem Schalthebel fehlt; Gurtband vom Sicherheitsgurt Fahrer zieht Fäden; Blende vom Lichtschalter beschädigt; Abdeckung vom Zigarettenanzünder/12V-Steckdose fehlt; Bedienelemente und Lenkrad abgenutzt; Warn-dreieck und Verbandkasten fehlen; Funktion der Klimaanlage und Standheizung wurden nicht geprüft.
- Eine professionelle Fahrzeugaufbereitung erfolgte nicht. Die Firmenbeschriftungen (Folien) sind teilweise am Fahrzeug verblieben und sind vom Erwerber zu entfernen.
- Letzte Inspektion lt. Serviceheft am 27.11.2023 bei 153.945 km durchgeführt. Kondensator der Klimaanlage bei 151.058 km erneuert.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Frontbereich mit vereinzelt, oberflächlichen, stecknadelkopfgroßen Steinschlägen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

9.175 €

i. Worten:

neuntausendeinhundertfünfundsiebzig Euro

Standort:	WSA Regensburg - Außenbezirk Passau Schleusenweg 4 94034 Passau
Ansprechpartner:	Herr Scheidacker
Telefon: / E-Mail:	0941-81094271 / reinhard.scheidacker@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.