

Kraftfahrwesen

BFV16

26.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen T5 2.0 TDI 4Motion DoKa mit Pritsche		
Amtl. Kennzeichen:	BW 6-777	Erstzulassung:	29.07.2014
Fahrzeugart:	Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t Lastkraftwagen	Gesamtfahrleistung (Km):	174.715
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	103 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / AWB02691
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35M0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Kunstleder / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2
Anzahl der Türen:	4	HU:	keine
Bereifung: (Größe)	215/65 R16C 109/107T	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	8 / 8 / 5 / 5	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel mit Bügel besteht aus: Außenspiegel konvex, mit Bügel, links, Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3.400 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung (elektronisch)

Sonderausstattung:

- 4x Winterreifen 215/60R17C 104/102H M+S (DOT 2320) mit ca. 5 - 6 mm Reifenprofiltiefe auf Stahlfelgen beiliegend
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem RCD 210
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Differentialsperre hinten
- Elektrik-Paket 1 besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fensterheber elektrisch
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt (Ausführung: Schlechtwege)
- Gummifußmatten
- Halteseil für Bordwandklappe, hinten
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Luft-Standheizung programmierbar und Zuheizung
- Mobiltelefonvorbereitung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) besteht aus: Scheibenwaschdüsen beheizt, Anzeige für Wasserstand
- Schmutzfänger vorn
- Seitenairbag / Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge Dessin "Runner; Kunstleder Dessin "Textile Raute"
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Unterfahrschutz Schwellerleisten links/rechts
- Verkleidung Bordwand (12 mm Sperrholz - wetterfest verleimt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit - Kontroll-Leuchte für ABS und ESP leuchten !!! Eine Fehlerdiagnose erfolgte nicht.
- Anfahrtschaden vorn links - Deformation, Kratzer und Kerben am vorderen Stoßfänger linke Seite, Radhausschale vorn links gebrochen und lose, vorderer Stoßfänger lose, weitere Schäden unterhalb der Verkleidung sind nicht auszuschließen.
- Anfahrtschaden vorn rechts - Deformation, Lackunterrostung, Kratzer und Kerben an der Beifahrertür und am rechten Längsschweller, weitere Schäden sind nicht auszuschließen.

- Lackunterrostungen am Fahrzeug rundum, u.a. am Fahrerhaus, Motorhaube, Beifahrertür, Fz-Rahmen, Unterboden, Fahrwerksteilen, Stahlfelgen, Bordwänden, Hecktraverse und am hinteren Stoßfänger.
- Kratzer unterschiedlicher Länge am Fahrzeug rundum, u.a. in den Griffmulden der Türen, Türen, Gehäuse der Außenspiegel, Kotflügel, Motorhaube, Dach, Fahrerhausrückwand, Bordwänden am vorderen und hinteren Stoßfänger.
- Mehrere Dellen unterschiedlicher Größe am Fahrzeug rundum, u.a. auf dem Dach, Fahrerhausrückwand und Bordwänden.
- Bremsscheiben korrodiert; Anschlagmarken an der Türkanten; Steinschlag in der Frontscheibe; rechtes Rücklichtglas gebrochen; Kratzer im Scheinwerferglas vorn rechts; Soßfängerunterlage hinten rechts beschädigt; Bügel der Außenspiegel korrodiert - Beschichtung abgelöst; Ladeflächenboden stark abgenutzt; Bordwände teilweise verbeult, korrodiert und zerkratzt; Motorhaubendämmung und Motorraumdämmung großflächig beschädigt - Marderschaden; Anschlüsse und Verschraubungen im Motorraum teilweise korrodiert; beide Staukisten unterhalb der Pritsche fehlen; Radzierblenden fehlen.
- Gebrauchsspuren im Fahrzeuginnenraum u.a.: Kratzer und Schmutzstreifen an den Verkleidungen der Einstiege, Sitzgestellverkleidungen, Türinnenverkleidungen, linken und rechten B-Säuleninnenverkleidung, Lenkrad, Griff vom Handbremshebel, Armaturentafel und Dachinnenverkleidung; Kratzer im Einstieg der Türen; Schmutzflecken auf den Sitzpolstern; Faltenbalg vom Schalthebel beschädigt; Gurtband vom Sicherheitsgurt Fahrer zieht Fäden; Blende vom Lichtschalter beschädigt; Türdichtung der Fahrer- und Beifahrertür angescheuert und teilweise beschädigt; Bedienelemente und Lenkrad abgenutzt; Warndreieck und Verbandkasten fehlen; Funktion der Klimaanlage und Standheizung wurden nicht geprüft.
- Eine professionelle Fahrzeugaufbereitung erfolgte nicht. Die Firmenbeschriftungen (Folien) sind teilweise am Fahrzeug verblieben und sind vom Erwerber zu entfernen.
- Letzte Inspektion lt. Serviceheft am 04.03.2024 bei 169.344 km durchgeführt. Patikelfilter gereinigt und eine Glühkerze erneuert bei 159.037 km. Ein Fahrzeugschlüssel bei 161.908 km erneuert.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Frontbereich mit vereinzelt, oberflächlichen, stecknadelkopfgroßen Steinschlägen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

8.875 €

i. Worten:

achttausendachthundertfünfundsiebzig Euro

Standort:	WSA Regensburg - Außenbezirk Passau Schleusenweg 4 94034 Passau
Ansprechpartner:	Herr Scheidacker
Telefon: / E-Mail:	0941-81094271 / reinhard.scheidacker@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.