

Kraftfahrwesen

BFV16

26.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Baumaschine gebraucht

Verkaufsbezeichnung:	Radlader KRAMER 380 Eco mit Anbaugeräten		
Amtl. Kennzeichen:	BW 6-788	Erstzulassung:	08.11.2006
Fahrzeugart:	SELBSTF.ARBEITS- MASCH. SCHAUFELLA- DER	Gesamtfahrleistung (Bh):	4.620
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	44 kW / 3109 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Hydrostat
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0475 / 00000000
Herstellerfarbbezeichnung:	gelb	Emissionsschl. Nr. 14.1:	0817
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	ST2;KAT.G; 1999/96/EG;A
Anzahl der Türen:	2	HU:	03.2025
Bereifung: (Größe)	12.5-18MPT	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	13 / 13 / 12 / 12	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	g/km

Serienausstattung:

- Bereifung 12.5-18
- Lenkart AL
- Motor 44kW
- Transportbreite: 1.750 mm
- Transporthöhe: 2.450 mm (ohne Schutzgitter)
- Transportlänge: 5.080 mm
- Wenderadius: 2.900 mm (außen)
- zulässige Achslast hinten: 3.600 kg
- zulässige Achslast vorn: 3.600 kg
- zulässiges Gesamtgewicht: 5.750 kg

Sonderausstattung:

- 3. Steuerkreis
- 40 km/h
- 4in1 Schaufel
- Anhängerkupplung: Kugelkopf
- Arbeitsscheinwerfer hinten
- Arbeitsscheinwerfer vorn
- Hydrauliköl PANOLIN
- Klimaanlage
- Palettengabel
- Radio VDO
- Rundumleuchte gelb
- Schutzgitter auf dem Dach
- Sieb-/Kaminholzschaufel

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Die Baumaschine weist entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Motor läßt sich nicht über das Zündschloß abstellen. Motor läuft nach dem Abstellen nach. Starke Abgas-Rauchentwicklung. Laut Werstattbefund ist die Regelstange der Einspritzpumpe eingelaufen und vermutlich liegt auch ein Defekt an den Injektoren vor.
- Lackunterrostungen am Fahrzeug rundum, u.a. am Fahrerhaus, Aufstiegen, Hubgerüst, Fz-Rahmen, Achsen, Fahrwerksteilen, Stahlfelgen, Anbauten, Haltern, Schutzgitter und Heckgewicht.
- Kratzer und Kerben unterschiedlicher Länge am Fahrzeug rundum, u.a. an den Türen, Außenspiegeln, Arbeitsscheinwerfern, Kotflügel, Motorhaube, Dach, Heckgewicht, Hubgerüst, Fz-Rahmen und Achsen.
- Bremsschlauch vorn links leicht beschädigt; Kotflügel hinten rechts eingerissen; Kotflügel hinten links lose; Lackflächen matt und teilweise ausgebleichen; Motor/Getriebe leicht ölfleucht; Motorhaube beschädigt; Motorhaubendämmung und Motorraumdämmung großflächig beschädigt - Marderschaden; Anschlüsse und Verschraubungen im Motorraum teilweise korrodiert; Bereifung mit deutlichen Gebrauchsspuren, teilweise Ausbrüchen und Einschnitten; Hydraulikschläuche teilweise angescheuert und beschädigt; Hydraulikschläuche teilweise überaltert.
- Gebrauchsspuren im Fahrzeuginnenraum u.a.: Kratzer und Schmutzstreifen an den Innenverkleidungen; Fahrersitz stark abgenutzt - Luftfederung defekt; Luftausströmer links beschädigt; Türscharniere ausgeschlagen; Bedienelemente und Lenkrrad abgenutzt; Klimaanlage und Standheizung wurden nicht geprüft - vermutlich defekt; Überlagernde Funktionen Hubarm/Schaufel mit Leistungsverlust in der Hydraulikanlage.
- Anbaugeräte: Palettengabel stark abgenutzt und korrodiert; Sieb-/Kaminholzschaufel stark korrodiert, mit deutlichen Gebrauchsspuren und teilweise verbogen; 4in1-Schaufel stark korrodiert, mit deutlichen Gebrauchsspuren (verbogen, verzogen, abgenutzt, Spaltmaß zu groß), Hydraulikschläuche angescheuert und teilweise beschädigt
- Eine professionelle Fahrzeugaufbereitung erfolgte nicht.
- Niveaugeber Tankanzeige bei 4.171 Bh erneuert; Radnabe vorn links ausgetauscht+Planet vorn links abgedichtet+beide Planeten Hinterachse abgedichtet+Kotflügel vorn rechts erneuert+Kundendienst lt. Wartungsplan durchgeführt+Lenkhebel und Achsschenkellager der Vorderachse erneuert und Spur eingestellt+ Auspuff geschweißt bei 4.220 Bh; Türscheibe links bei 4.300 Bh erneuert; Dieselleitung an der Einspritzpumpe+Druckleitung an der Fahrpumpe+Drehzahlsensor am Getriebe bei 4.440 Bh erneuert

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:**14.675 €****i. Worten:****vierzehntausendsechshundertfünfundsiebzig Euro**

Standort:	WSA Regensburg - Außenbezirk Deggendorf Schiffmeisterweg 16 94469 Deggendorf
Ansprechpartner:	Herr Scheidacker
Telefon: / E-Mail:	0941-81094271 / reinhard.scheidacker@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.