

Kraftfahrwesen

BFV16

24.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Polo 1.6 TDI BMT Comfortline		
Amtl. Kennzeichen:	BW 6-814	Erstzulassung:	29.07.2013
Fahrzeugart:	Pkw, SUV, Kleintransporter Lim. Schrägheck	Gesamtfahrleistung (Km):	181.260
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	66 kW / 1598 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / APU00244
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Titan- schwarz/Schwarz/Perlgrau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	4	HU:	10.2024
Bereifung: (Größe)	185/60 R15 88T M+S (DOT 2618)	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	5 / 5 / 4 / 4	Inspektion:	fällig
Reserverad:	Pannenset	CO₂-Emission:	g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe besteht aus: Außenspiegel lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1) besteht aus: Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Fußraumbelichtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig besteht aus: Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Komfort-Paket Elektrik 1 besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Zentralverriegelung, Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar besteht aus: Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stahlfelgen 6x15
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)

Sonderausstattung:

- 4x Sommerreifen 185/60R15 84H (DOT 2113) mit ca. 3 mm Reifenprofiltiefe auf Stahlfelgen beiliegend
- Audiosystem RCD 210
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht besteht aus: Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Entfall der Schriftzüge für die Modell- und Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
- Fahr-Komfort-Paket besteht aus: Einparkhilfe hinten, Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Reifenkontroll-Anzeige, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gummifußmatten
- Klimaanlage Climatronic
- Kopf-Airbag-System für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Raucher-Paket
- Tagfahrlicht
- Winter-Paket besteht aus: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Anzeige für Waschwasserstand, Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und lauleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Lackunterrostungen am Fahrzeug rundum, u.a. auf der Motorhaube, Frontscheibenrahmen, Unterboden, Fahrwerksteilen, Stahlfelgen und am Scheibenwischergestänge.
- Kratzer unterschiedlicher Länge am Fahrzeug rundum, u.a. in den Griffmulden der Türen, Türen, Kotflügel, Seitenteilen, Motorhaube, Längsschweller unterhalb der Fahrer- und Beifahrertür, Heckklappe, Dach, am unteren Spoiler vom vorderen Stoßfänger, an der vorderen und hinteren Stoßfängerverkleidung.
- Moosbewuchs am Fahrzeug rundum, u.a. an den Scheibenabdichtungen der Türen und unterhalb der Heckklappe.
- Bremsscheiben korrodiert; Anschlagmarken an der Türkanten; Radzierblende vorn links und vorn rechts zerkratzt; Antennenstab beschädigt - Marderbißspuren; Steinschlag in der Frontscheibe; Anschlüsse und Verschraubungen im Motorraum teilweise korrodiert.
- Gebrauchsspuren im Fahrzeuginnenraum u.a.: Kratzer und Schmutzstreifen an den Verkleidungen der Einstiege, Sitzgestellverkleidungen, Türinnenverkleidungen, linken und rechten B-Säuleninnenverkleidung, linken und rechten C-Säuleninnenverkleidung, Mittelkonsole, Lenkrad, Griff vom Handbremshebel, Armaturentafel, Dachinnenverkleidung, Kofferrauminnenverkleidung und Heckklappeninnenverkleidung; Kratzer im Einstieg der Türen; Schmutzflecken auf den Sitzpolstern; Faltenbalg vom Schalthebel beschädigt; Türdichtungen von Fahrer- und Beifahrertür ange-scheuert und teilweise beschädigt; Bedienelemente und Lenkrad abgenutzt.
- Eine professionelle Fahrzeugaufbereitung erfolgte nicht. Die Firmenbeschriftungen (Folien) sind teilweise am Fahrzeug verblieben und sind vom Erwerber zu entfernen.
- Letzte Inspektion lt. Serviceheft am 12.01.2023 bei 173.769 km durchgeführt.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Frontbereich mit vereinzelt, oberflächlichen, stecknadelkopfgroßen Steinschlägen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

3.275 €

i. Worten:

dreitausendzweihundertfünfundsiebzig Euro

Standort:	WSA Regensburg - Bauhof Passau Schleusenweg 4 94034 Passau
Ansprechpartner:	Herr Scheidacker
Telefon: / E-Mail:	0941-8109 4271 / reinhard.scheidacker@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.