

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

625 EUR

Wert in Buchstaben

SECHSHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO

HÄNDLERVERKAUFSWERT

Der Händlerverkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

1.525 EUR

Wert in Buchstaben

EINTAUSENDFÜNFHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	BMW
Modell	Baureihe 1 Lim. (E81/E87)(2004->), 118 d, 2004 - 2007
Leistung	90 kW / 122 PS
Hubraum	1995 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 6-Gang
Erstzulassung	08.09.2006
Laufleistung	232.085 km
DAT Europa-Code®	01 130 085 015 0001 DE001 4320
VIN	WBAUG31050PU42998
Amtl. Kennzeichen	
KBA-Schlüssel	0005/AAG
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	Unbekannt

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Sven Glöckner

Ingenieurbüro Klingelhöfer & Partner
Branchweilerhofstr. 190
67433 Neustadt

Urkundennummer	1053505-5JAQKAT3UPN/000
Gutachtennummer	S7112G3000
Wertfeststellung am	24.07.2024
Wertfeststellung zum	24.07.2024
Datenstand	07/2024

Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Document-Identity-Code:
1053505-5JAQKAT3UPN/000



Ingenieurbüro Klingelhöfer & Partner Kfz-Sachverständige, Branchweilerhofstraße 190,

67433 Neustadt an der Weinstraße

Firma
Finanzamt Neustadt
Konrad-Adenauer-Straße 26
67433 Neustadt an der Weinstraße

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1053505-5JAQKAT3UPN/000

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Fahrzeugbewertung
Auftragsnummer	S7112G3000
Auftrag vom / durch	17.07.2024 / Auftraggeber
Sachverständiger	Sven Glöckner
Besichtigungsdatum	23.07.2024 14:00 Uhr

FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt 4.800,00 EUR

Im Händlereinkaufswert berücksichtigt 1.500,00 EUR



BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **24.07.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Händlereinkaufs- und verkaufswert inkl. MwSt.

625,00 EUR
1.525,00 EUR

Anhang:
5 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Bewertungsdatum 24.07.2024

Neustadt an der Weinstraße, den 24.07.2024
Sven Glöckner

Bankverbindung:

Bank: Sparkasse Rhein-Haardt
IBAN: DE44 5465 1240 1000 3104 72
BIC: MALADE51DKH

Geschäftsführer: Stefan Frank, Dr.-Ing. Volker Kettenring

Steuernummer: 31/213/0657/4

USt-IdNr: DE176745229

Handelsregister: PR 002 beim AG Zweibrücken

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	Baureihe 1 Lim. (E81/E87)(2004->) / 118d
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBAUG31050PU42998
KBA-Nummer	0005/AAG
Erste Zulassung	08.09.2006
Hubraum / Leistung	1.995 cm ³ / 90 kW (122 PS)
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 90 kW 16V Diesel KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.385 / 1.810 / 425 kg
Länge / Breite / Höhe	4.227 / 1.751 / 1.430 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	03/2026
Laufleistung abgelesen	232.085 km
Farbe	SPARKLING GRAPHITE METALLIC
Lackart	Perlcolor-Effekt (2-Schicht)
Sonstiges	Sitzlehnenbezug Fahrersitz links aufgescheuert Stoßfänger vorne rechts gestaucht Stoßfänger hinten gestaucht Motorhaube vorne gestaucht / abgeknickt Seitenwand vorne links im Radlaufbereich abgeknickt / verformt Dellen im Fahrzeugdach rechts Heckwischerblatt fehlt Lackschichtdicke gemessen: Motorhaube und Fahrertür nachlackiert Fahrzeug ohne Hebebühne begutachtet

BEREIFUNG

montierte Bereifung			Profiltiefe in mm	
Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	links	rechts
1	Nexen	195/55 R16 87V N blue HD Plus	7	7
2	Nexen	195/55 R16 87V N blue HD Plus	7	7

SERIENAUSSTATTUNG


Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Check-Control-System, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Fensterheber elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Getriebe 6-Gang, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 90 kW 16V Diesel KAT, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenpannen-Anzeige, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Rücksitzbank klappbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar,

Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Verglasung grün getönt, Zentralverriegelung

SONDERAUSSTATTUNG

Advantage-Paket, Kopfstützen hinten klappbar, LM-Felgen 6,5x16 (Radialspeiche 139), Metallic-Lackierung, Raucher-Paket, Sportliche Fahrwerksabstimmung

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung
Schäden 1	400,00	100,00	Sitzlehenbezug Fahrersitz links aufgescheuert ●




Schäden 2	1.800,00	500,00	Stoßfänger hinten und vorne rechts gestaucht ●
-----------	----------	--------	---



Schäden 3	1.400,00	500,00	Seitenwand vorne links im Radlaufbereich abgeknickt und Dellen im Fahrzeugdach im rechten Bereich ●
-----------	----------	--------	--



Schäden 4	1.200,00	400,00	Motorhaube vorne gestaucht / abgeknickt ●
-----------	----------	--------	--



ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	EUR	4.800,00
Davon überdurchschnittlich	EUR	1.500,00
Reparaturkosten im Wert berücksichtigt (Minderwert)	EUR	1.500,00