

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Porschestr. 10, 44809 BochumKnappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung
Knappschaftstr. 1
44799 BochumDEKRA Automobil GmbH Außenstelle
Bochum (Automobil) Porschestr. 10
44809 Bochum
Telefon 0234 / 50716-0
Fax 0234 / 50716-20
E-Mail bochum.automobil@dekra.com

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**BO KN211****FIN****WVWZZZCDZMW040008**

Auftraggeber

Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum

Ihr Auftrag vom

13.08.2024, telefonisch

Besichtigung

13.08.2024 um 09:00 Uhr

Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.08.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.428,57 EUR	13.600,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.445,38 EUR	16.000,00 EUR

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 13.08.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.08.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.08.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn Florian Pukallus bei Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 143 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum
Kennzeichen	BO KN211
Tag der Erstzulassung	26.11.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2025
---------------	-----------

Duplikat

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	CD / Golf 1.5 TSI OPF Life
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / CNW
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZMW040008
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Deep Black Perleffekt (C9X)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	72.032

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue HD	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue HD	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue HD	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue HD	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Winterradsatz auf Stahlfelge mit Radzierblende zusätzlich: Nexxen 205/55 R16 91 H 6/6/6
Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung, App-Connect, Außenspiegel elektrisch einstellbar mit Memoryfunktion, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachhimmel in Storm Grey, Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed", Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Doppelton-Signalhorn, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherabführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Sitzkomfortpaket, Radio "Composition", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Norfolk" 7 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüsselloser Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff "Maze", Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Tür- und Seitenverkleidungen Schaumfolie und Gewebe, Türgriffmulden beleuchtet, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten,

Duplikat

Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

LED-Plus-Scheinwerfer, Lackierung: Perleffekt, Paket: Business Premium inkl. Navigationssystem (Schaltgetriebe), Paket: Komfortpaket, Paket: Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist", Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe, Raucherausführung, Räder: Winterräder (zusätzlich) Stahl, 6,5 J x 16, Sitze: ergoActive-Sitz mit 14-Wege-Einstellung und Memory-Funktion auf Fahrerseite, Textilfußmatten vorn und hinten

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 05 / 2023 bei Kilometerstand 60.000. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 17.800 km oder 300 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 8, 9); Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 15); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13, 14); Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Steinschlag im Frontbereich; Oberflächenkratzer am gesamten Fahrzeug.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.