

Kraftfahrwesen

BFV52

05.07.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Volkswagen Golf 1.9 TDI Comfortline, ehem. Einsatzfahrzeug, Bastlerauto bzw. Teileträger</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	RO-1117	<b>Erstzulassung:</b>	05.07.2004
<b>Fahrzeugart:</b>	PERSONENKRAFTWA- GEN GESCHLOSSEN	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	105.000 geschätzt
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	74 kW / 1896 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	nein	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	uni	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / 56003A1
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	candyweiß	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	0462
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO 3
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	keine
<b>Bereifung: (Größe)</b>	195/65R15	<b>Unfallfrei:</b>	nein
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	4-4-4-4	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	unbekannt

### Serienausstattung:

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Dachreling
- Diebstahl-/Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geräuschkämmung Motor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Paket Elektrik besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,9 Ltr. - 74 kW TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stahlfelgen
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

### Sonderausstattung:

- Audiosystem Alpha (Radio/Cassette)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Seitenscheiben hinten grün getönt
- Sport-Fahrwerk
- Winterbereifung auf Stahlfelgen beiliegend

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Einsatzfahrzeug. Durch den intensiven Gebrauch sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lack und Innenraum in einem alters- und nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht.
- Schimmelbefall im gesamten Innenraum, massiver Feuchtigkeitseintritt in den Innenraum
- Hundegeruch und Schimmelgeruch im Fahrzeug
- Massive Korrosionsschäden an der gesamten Karosserie
- Bastlerauto, bzw. Teileträger
- Marderschäden im Motorraum
- Standzeit des Fahrzeugs ca. 1 Jahr
- Rückbauschäden dienstlicher Einbauten am Fahrzeug rundum, u.a.: Löcher im ganzen Innenraum speziell in der Armaturentafel, Stoßfänger, Motorhaube, Dach, Handschuhfach, Mittelkonsole und Heckklappenverkleidung, Schalter bzw. diverse Funktionen durch Ausbau zollspezifischer Einbauten teilw. nicht mehr gegeben, Sonnenblende Beifahrerseite fehlt, Antennenfuß der Funkantennen und Kabelstrang im Dachbereich verblieben, div. Behörden-spezifische Einbauten sind im Fzg. verblieben; verschiedene Ausstattungsgegenstände fehlen
- Batterie defekt (tiefentladen Motor startet momentan nicht!) Da das Auto stromlos ist konnten sämtliche mechanischen und elektrischen Funktionen nicht geprüft werden, alle Bremsen und Bremsleitungen stark korrodiert, Abgasanlage stark korrodiert, Klimaanlage ohne Funktion, Ölundichtigkeiten an Motor, Getriebe und Antrieb; korrodierte

Anschlüsse, Leitungen und Bauteile am gesamten Fahrzeug speziell im Motorraum, Schleifring am Lenkrad macht starke Geräusche und ist defekt, Audiosystem durch Funkausbau beschädigt; Pannenset, Verbandmaterial und Warnwesten fehlen, Heckwischer und Heckwischarm defekt

- Marderschäden im Motorraum
- Mehrere Unfallschäden
- Massive Korrosions-Schäden am Fzg rundum, u. a.: den Einstiegen, den Schwellern, den Kotflügeln, der Heckklappe der Motorhaube, dem Dach, am Windschutzscheiben-Rahmen, im Heckinnen-Bereich (Reserveradmulde), den Radläufen, den Felgen und am Unterboden
- Mehrere reparierte bzw. prov. reparierte Unfallschäden, Spaltmaße Motorhaube, Türen und Stoßfänger ungleichmäßig, Motorhaube schließt nicht vollständig, Zierleisten beschädigt, bzw. fehlen teilweise
- Mehrere nicht reparierte Unfall- bzw. Anfahrtschäden am Fahrzeug rundum, u. a.: an den Türen, Stoßfängern, Heckklappe eingedellt und verkratzt, Seitenteile hinten, Kotflügel und Stoßfänger vorn und hinten, beide Außenspiegel beschädigt, beide Rückleuchten beschädigt, Batterieabdeckung beschädigt, Reifen-Pannen-Set fehlt.
- Kratzer, Dellen und Korrosion am Fahrzeug rundum, u. a.: an den Schwellern, im Einstiegsbereich, an den Seitenteilen, Türen, Klappen, Kotflügel, Schweller, Motorhaube, Dach und Felgen; Unterboden korrodiert, Windschutzscheibe und Fahrzeugfront mit teilw. starken Steinschlägen, Parkdellen und Kratzer am Fzg. rundum, Anschlagmarken an den Türkanten, Felgen stark korrodiert, Windschutzscheiben-Zwischenfolie löst sich, Scheinwerfergläser matt, Tür-gummis eingerissen, Radzierblenden beschädigt und nur 3 Stück vorhanden, Fensterheber defekt
- Massive Beschädigungen und Verschmutzungen im gesamten Innenraum, u. a.: Lenkrad stark abgegriffen und beschädigt, Dachinnenverkleidung und Säuleninnenverkleidungen lösen sich, Fahrersitzverkleidung lose, Sitz -und Lehnenbezüge verschlissen und beschädigt, Sicherheitsgurtbänder beschädigt, Teppich der Bodenverkleidung stark beschädigt

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und somit nicht betriebs- und verkehrssicher, aber rollfähig.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Für die Wiederzulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO, bzw. eine HU nach §29 StVZO erforderlich.
- Letzte Inspektion am 11.11.2020 bei 76.311 km lt. durchgeführt
- Derzeit sind Sommerräder montiert. Rädertransport erfolgt auf eigene Gefahr des Kunden/Fahrzeugnutzer. Auf § 22 StVO und dessen Rechtsfolgen bei Verstoß wird hingewiesen. Räder und Ladung muss vom Kunden/Fahrzeugnutzer so verstaut und gesichert werden, dass diese bei einer Vollbremsung oder plötzlichen Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und her rollen oder herabfallen können.
- Bremsen stark korrodiert
- Das Fahrzeug steht im Freien

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**300 €**

**i. Worten:**

**dreihundert Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Rosenheim Dienstort Traunstein Nußbaumer Str. 32 83278 Traunstein
<b>Ansprechpartner:</b>	Hr. Gollinger
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	08031/3006-0 / dkfz.hza-rosenheim@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.