

Kraftfahrwesen

BFV49

22.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen (Teileträger zum Schlachten)

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Comfortline BMT		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-7019	Erstzulassung:	05.03.2013
Fahrzeugart:	Pkw, Kombi	Gesamtfahrleistung (Km):	112249
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	125 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / AYN
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35F0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	03.2026
Bereifung: (Größe)	215/55R16 91V	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	5 5 5 5 -	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	136 g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch besteht aus: Auto-Hold-Funktion, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) besteht aus: Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist aufgrund des Einsatzzweckes, ehemaliges Einsatzfahrzeug, einen überdurchschnittlich hohen alters- und laufeleistungsbedingten Verschleiß an allen Motor-, Antriebs- und Fahrwerkskomponenten sowie sämtlichen Nebenaggregaten auf.
- Die gesamte Karosserie weist Dellen, Kratzer, Steinschläge und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt (Kratzer, Löcher, Verschmutzungen, beschädigte oder fehlende Bauteile, etc.).
- Kabelbaum der Sondersignalanlage lose auf dem Dach.
- Klimaanlage und Standheizung ohne Funktion und Wirkung.
- Rückbauschäden dienstlicher Einbauten; Löcher, Bohrungen, beschädigte/fehlende Verkleidungen und Anbauteile, zusätzliche Kabelbäume; sind am und im gesamten Fahrzeug zu finden.
- Die Funktion serienmäßiger Systeme/Bauteile kann durch den Rückbau beeinträchtigt sein.
- Serienmäßig verbaute elektronische Systeme können durch den Rückbau Fehlfunktionen aufweisen.
- Rückbauschäden am Dach/Dachreling (Bohrungen, Kabeldurchführungen, fehlende Verkleidungsteile).
- Laderaumabdeckung fehlt.
- Klebe- und Folienreste sind am gesamten Fahrzeug vorhanden und müssen durch den Abholer entfernt werden.
- Reifen einseitiger Verschleiß, Verschleißgrenze erreicht.
- Massive Kratzer/Dellen/Beschädigungen an den vorderen Türen links und rechts.
- Türanschlagkanten und Türeinstiege mit Lackschäden und beschädigten Kunststoffverkleidungen.

- Motorhaube diverse Dellen/Beschädigungen/Lackschäden.
- Dellen an allen Türen.
- Stoßfänger vorne und hinten mit Kratzern/Lackschäden/Beschädigungen.
- Stoßfänger vorne, Motorhaube und Frontscheibe mit Steinschlagschäden.
- Heckklappe mit Kratzern/Dellen/Beschädigungen.
- Marderspuren und Vogelkotanhaftungen am gesamten Fahrzeug vorhanden.
- Ölverlust an Motor und Antrieb.
- Beschädigungen und Korrosionsschäden an der gesamten Bodengruppe vorhanden.
- Bremsscheiben und Bremsbeläge teilweise verschlissen.
- Doppelkupplungsgetriebe (DSG) weist teilweise Fehlfunktionen auf.
- Turbolader auffällige Geräusentwicklung.
- Zweimassenschwungrad (ZMS) verschlissen.
- Partikelfilter Sättigungsgrad erreicht.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Für die Wiederezulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO, sowie eine Haupt- und Abgasuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Das Fahrzeug ist fahrbereit aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Auf Grund der Standzeit Korrosionsschäden an der Bremsanlage.
- Aufgrund der langen Standzeit ist die Batterie entladen/beschädigt, das Fahrzeug muss mittels Trailer oder Abschleppwagen abgeholt werden.
- Noch vorhandene dienstliche Anbauten/Einbauten, Folierungen und Zusatzspiegel, sind vom Ersteigerer vor der Inbetriebnahme zu entfernen.

Sonstiges:

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

3.450 €

i. Worten:

dreitausendvierhundertfünfzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Braunschweig Möckernstraße 30 30163 Hannover
Ansprechpartner:	Hr. Meyer
Telefon: / E-Mail:	0511 / 3 74 47 550 / td-fw-hannover.gzd@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.