



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1TH902300/A
 Gasanlagenprüfung nach Anlage VIII StVZO (GWP) Nr. 1TH902300/B

(3) 05.07.2023 10:43

(2) Amtl. Kennzeichen	D	(1) Fzg-Ident-Nr.	W0L0AHM7582016778			
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AF)	Messwerte: Betriebsbremse		Feststellbremse		
Hersteller (-Nr)	OPEL (0035)	Achse	links	rechts	links	rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	A-H/Monocab-CNG (AFA-00004)		[daN]	[daN]	[daN]	[daN]
Erstzulassung	10/2007	1	279	280	block.	
(4) Stand des Wegstreckenzählers	140.036	2	284	269	block.	213 165 block.
Zul. Gesamtmasse	2250 kg	Abbremsung BBA: 49 %		Abbremsung FBA: 17 %		
letzte Hauptuntersuchung vom	06/2021					
(3) Prüfort	Braunschweig, 0065-00/0065-00					
Version Systemdaten-Anwendung	4.23					

(7) HU-Untersuchungsergebnis: gefährliche Mängel Prüfplakette wurde nicht zugeteilt
 GWP-Untersuchungsergebnis: nicht bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

- (6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
- * 4.1.4a Scheinwerfer, Abblendlichtscheinwerfer links und rechts Abschlusscheibe matt (EM)
 - * 5.2.2c Räder / Reifen, Rad 1. Achse links beschädigt (EM)
 - * D6.1.3f Kraftstoff- / Gasanlage- / Leitung / Tank, Gastank korrosionsgeschwächt (EM)
 - * DF6.1.3 Kraftstoff- / Gasanlage- / Leitung / Tank, Gasanlage kein weiteren Tankvorgang durchführen!!! (EM)
 - * 6.1.2a Abgasanlage, Abgasrohr mitte Befestigung mangelhaft (EM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben. Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- * Betriebsbremsanlage, Betriebsbremse Wirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung (HW)
- * Achse / Achsaufhängung, Achskörper 1. Achse links und rechts oberflächlich korrodiert (HW)
- * Achse / Achsaufhängung, Achskörper 2. Achse links und rechts oberflächlich korrodiert (HW)

Die Nachprüfung der Beseitigung aller Mängel kann bis spätestens **05.08.2023** erfolgen.
 Bitte legen Sie dafür diesen Untersuchungsbericht wieder vor.

An Ihrem Fahrzeug wurden gefährliche Mängel festgestellt, die eine direkte und unmittelbare Verkehrsgefährdung darstellen oder die Umwelt beeinträchtigen. Es wird dringend empfohlen mit dem Fahrzeug keine Fahrten mehr durchzuführen.

Seite 1

Rechnung Nr.1TH902300/R	Belegdatum entspricht Leistungsdatum
Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt. *)	78,99 EUR
Prüfentgelt Wiederkehrende Gasanlagenprüfung o. MwSt.	30,25 EUR
Summe o. MwSt.	109,24 EUR
19 % MwSt.	20,76 EUR
Gesamtbetrag	130,00 EUR
*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt	



© 2023 GTÜ mbH F.-Nr. UB 01/23

171946135 9

