

Kraftfahrwesen

BFV54

24.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenPassat Variant 2.0 TDI Trendline		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-935	Erstzulassung:	13.01.2015
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	161400
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	130 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / BJV000382
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	keine
Bereifung: (Größe)	205/55R16 M+S	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	4/4/4/4	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	136 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Candy-Weiß
- Klimaanlage Climatronic
- Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
- Parkpilot im Front und Heckbereich
- Standheizung
- Winterpaket

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Sondereinsatzfahrzeug. Durch den intensiven Gebrauch sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lack und Innenraum in einem Alters- und nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht. Motor ölfleucht.
- Rückbauspuren dienstlicher Einbauten am Fahrzeug rundum, u.a.: Löcher in der Armaturentafel; Mittelkonsole, Kofferraum, Handschuhfach, Aschenbecher. Löcher befinden sich in der Verkleidung der Heckklappe. Es sind Schalter verbaut die keine Funktion mehr haben. Lose und abgeschnittene Kabel sind an mehreren Stellen im Innenraum vorhanden. Der Einsatz für den Getränkehalter in der Mittelkonsole fehlt.
Der Innenraum ist verbraucht. Verkleidungsteile sind lose, beschädigt oder fehlen. Die Polster sind verschlissen, beschädigt und weisen Flecken auf. Das Lenkrad ist abgegriffen.
- **Das Fahrzeug wird als Ersatzteilträger/Bastlerfahrzeug angeboten.**
- Kratzer, Schrammen, Dellen und Lackschäden befinden sich an der gesamten Karosserie und an den Anbauteilen.
- Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Hundetransportfahrzeug. Innenraum mit extremen Hundegeruch. Hundehaare befinden sich im gesamten Innenraum.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand.
- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugfront und Windschutzscheibe.
- Der Stoßfänger vorne ist auf der linken Seite aus der Führung gerutscht. Auf der rechten Seite ist dieser eingedrückt. Es wird von einem Unfallschaden ausgegangen. Genauere Angaben sind nicht bekannt. Eine Begutachtung im zerlegten Zustand erfolgte nicht.
- Klebereste der grünen Folie und Folienreste befinden sich an der gesamten Karosserie und an den Anbauteilen.
- Die Dachreling und das Dach sind aufgrund des Rückbaus eines Blaulichtbalkens beschädigt. Das Dach weist ein Loch für die Kabeldurchführung auf. Auf dem Dach sind mehrere Antenne verbaut. Diese sind ohne Funktion. Antennestäbe fehlen.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer, Schrammen und Lackschäden auf.
- Erhebliche Gebrauchsspuren befinden sich im Ladebereich des Stoßfängers hinten. Trotz Schutzfolie weist der Stoßfänger erhebliche Beschädigungen auf.

- Die beiden Zusatzspiegel links und rechts sind beschädigt. Die Spiegelgläser fehlen.
- Beschädigungen befinden sich an den Außenspiegeln.
- Das Brillenfach im Dachhimmel fehlt. Der Dachhimmel ist verschmutzt.
- Die Starterbatterie ist defekt. Bei der Begutachtung wurde festgestellt das der Motor ruckelt und das Getriebe beim Schalten ebenfalls ruckelt.
- Die Heckklappe ist beschädigt.
- Die Gummilager der Querlenker müssen erneuert werden.
- Die Bremsanlage an der Vorderachse und Hinterachse ist verschlissen und muss erneuert werden. Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und muss verladen werden.
- Der Pralldämpfer vorne ist korrodiert und muss erneuert werden.
- Die Standheizung konnte bei der Begutachtung nicht getestet werden. Diese ist vermutlich defekt.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Für die Wiederezulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO erforderlich.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Der letzte Service erfolgte am 27.02.2024 bei 161253 km.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

3.900 €

i. Worten:

dreitausendneunhundert Euro

Standort:	Hauptzollamt Karlsruhe Philipp-Reis-Straße 4 76137 Karlsruhe
Ansprechpartner:	Herr Seitz
Telefon: / E-Mail:	0721 1833-1312 / Dkfz.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.