

Kraftfahrwesen

BFV08

30.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Opel Astra K Sportstourer 1.4 Turbo Edition		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-8853	Erstzulassung:	07.09.2018
Fahrzeugart:	Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	28857
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	92 kW / 1399 cm ³
Kraftstoffart:	Benzin	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	1844 / AES
Herstellerfarbbezeichnung:	Argonsilber	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	Euro6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	09.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R16 91H M+S	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	4-5 mm	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne		

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink besteht aus: Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer besteht aus: Check-Control-System
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) besteht aus: Anti-Blockier-System (ABS), Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten besteht aus: Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V SIDI Turbo
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Stahlfelgen 6,5x16 (Design- / Strukturrad)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Business-Upgrade-Paket Travel besteht aus: Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect), Audiosystem R 4.0 IntelliLink, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN), Klimaautomatik 2-Zonen, Ergonomiesitz vorn links, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Licht-Paket besteht aus: Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung, Leseleuchten im Fond, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sicht-Paket besteht aus: Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Stahlfelgen 6,5x16
- Standheizung
- Winter-Paket 2 besteht aus: Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Sitzheizung vorn, Lenkrad heizbar, Lenkrad (Leder)
- Beipack 4 Sommerräder 205/55R16 91V, DOT 2318, 4 mm

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug hat eine sehr lange Standzeit
- alters- und standzeitbedingter Verschleiß an allen Bauteilen, Bremsanlage stark korrodiert und verschlissen
- Ölverlust Motor/Antrieb, Kupplung verschlissen, Abgasanlage korrodiert, Unterboden, Kanten und Falze korrodiert
- Bereifung mit Standschäden, Batterie entladen/defekt
- Lackkratzer mit kleinen Dellen am gesamten Aufbau, Türen, Kotflügel, Seitenteile, Stoßfänger vorn und hinten
- Tür hinten rechts eingedrückt und lackbeschädigt, Außenspiegelgehäuse rechts zerkratzt
- Steinschlagschäden Front und Scheibe
- Felgen angestoßen und korrodiert
- Standheizung ohne Funktion/defekt
- Marderspuren Motorraum, Baumharz- und Vogelkotanhaftungen
- Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt, leichte Schimmelspuren Innenraum
- Wartung/Service seit längerer Zeit fällig

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

5.200 €

i. Worten:

fünftausendzweihundert Euro

Standort:	Kronshagener Weg 105 24116 Kiel
Ansprechpartner:	Herr Otte
Telefon: / E-Mail:	0431/20083 1355 / dkfz.hza-kiel@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.