

DEKRA Automobil GmbH  
[REDACTED]DEKRA Automobil GmbH  
[REDACTED]BG Verkehr  
Ottenser Hauptstraße 54  
22765 HamburgAns. rech. Partner:  
[REDACTED]

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen****HH C3739****FIN****W0VBD8EC5J8028187**

Auftraggeber

BG Verkehr, Ottenser Hauptstraße 54, 22765 Hamburg

Ihr Auftrag vom

26.03.2024, per e-Mail durch [REDACTED]

Besichtigung

10.04.2024 um 09:00 Uhr

DEKRA Automobil GmbH [REDACTED]

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 10.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|  | ohne MwSt.    | mit 19% MwSt. |
|--|---------------|---------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 11.176,47 EUR | 13.300,00 EUR |

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 10.04.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 10.04.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei DEKRA Automobil GmbH [REDACTED] ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Haltereintrag                 | BG VERKEHR, Ottenser Hauptstraße 54, 22765 Hamburg |
| Kennzeichen                   | HH C3739   |
| Tag der Erstzulassung         | 15.02.2018   |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom | 15.02.2018   |

### Untersuchungstermine

|               |           |
|---------------|-----------|
| Fälligkeit HU | 03 / 2025 |
|---------------|-----------|

## Technische Daten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen  |
| Hersteller                 | Opel Automobile   |
| Typ / Verkaufsbezeichnung  | B-K / Astra 1.4 Turbo Start/Stop Automatik Sports Tourer Business |
| Aufbauart                  | Kombi   |
| HSN / TSN                  | 1844 / AEV  |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | W0VBD8EC5J8028187   |
| Türen                      | 5   |
| Sitzplätze                 | 5   |
| Farbe                      | Silver metallic   |
| Polster / Farbe            | Stoff / Anthrazit   |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin  |
| Motorart / Zylinderanzahl  | Reihenmotor / 4   |
| Leistung / Hubraum         | 110 kW / 1399 cm <sup>3</sup>                                     |
| Schadstoffklasse           | EURO6;W;PI/CI; M, N1 I  |
| Getriebe / Gänge           | Automatik / 6   |
| Felgen                     | Stahl ohne Radzierblende  |
| Km-Stand abgelesen         | 76.299  |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse                   | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ                 | Art   | Profiltiefe |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-------|-------------|
| 1 links                 | 205 / 55 R 16 91 H | Bridgestone / Blizzak LM-001 * | W / O | 6 mm        |
| rechts                  | 205 / 55 R 16 91 H | Bridgestone / Blizzak LM-001 * | W / O | 6 mm        |
| 2 links                 | 205 / 55 R 16 91 H | Bridgestone / Blizzak LM-001 * | W / O | 7 mm        |
| rechts                  | 205 / 55 R 16 91 H | Bridgestone / Blizzak LM-001 * | W / O | 7 mm        |
| Ersatzrad m. Stahlfelge | 205 / 55 R 16 91 V | Michelin / Energy Saver MO     | S / O | 8 mm        |

W/ Winter; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung lagen die Sommerräder im Fahrzeug.

Michelin Energy Saver

205/55 R 16 91 V

Profiltiefe vorne und hinten 6 mm

## Serienausstattung

Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Brust-Becken-Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags 1. und 2. Sitzreihe außen, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling schwarz, Dekorleisten Silber, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Stufen Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung, Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenkrad: Lenkradfernbedienung, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Polster: Stoff, PowerFlex Adapter, Radio: R300 BT, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Stahl 6.5 J x 16 mit Reifen 205/55 R16, Serviceintervallanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Sitze: Komfortsitze, vorn, Start/Stop System, Steckdose, 12V im Gepäckraum, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, Telefonzubehör: Smartphonehalterung für PowerFlex Bar Adapter, Traction Control (TC) Plus, Verzurrösen 4 im Gepäckraum, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, grün getönt und Windschutzscheibe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenschaltern

## Sonderausstattung

Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit automatischer Notbremsung und Frontkamera (Edition, Business), Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer, Business-Upgrade Executive, Business-Upgrade Komfort, Business-Upgrade Travel, Dachdesignlinie, oberhalb, in Chrom, FlexOrganizer Ausstattung, Fußraummatte, Gummi, 4-teilig, IntelliLux LED Matrix Licht, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, LED-Rückleuchten, Lackierung: Metallic, Licht-Ausstattung, Mittelarmlehne, verschiebbar, vorne, Navi 900 IntelliLink (Generation 2) mit 8"-Touchscreen-Farbdisplay, Nebelscheinwerfer, Parkbremse, elektrisch, inkl. Mittelarmlehne, verschiebbar, vorn, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Reifen: 16"-Reifen mit geringem Rollwiderstand 205/55 R 16, Räder: Reserverad, Stahl 6,5Jx16, Rückfahrkamera mit Lenkleitlinien, Sicht-Ausstattung, Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.), Solar Protect-Wärmeschutzverglasung

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 13.03.2023 bei Kilometerstand 65.977. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km oder 0 Tage.


### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Ölservice, fällig, erneuern (Bild 5).

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten





Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Ölservice, fällig