

Kraftfahrwesen

BFV69

29.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI Kasten Trendline mit Ausbau		
Amtl. Kennzeichen:	H-WM125	Erstzulassung:	26.01.2015
Fahrzeugart:	Fz. z.Gü.bef.b.3,5t Van	Gesamtfahrleistung (Km):	137257
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	103 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / AUG033711
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35L0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / hell	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;L;PI/CI; N1 II
Anzahl der Türen:	4	HU:	10.2024
Bereifung: (Größe)	205/55R16 94H M+S AS DOT 5122	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/7/7	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	161 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3006 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Trendline
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung besteht aus: Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung (Auszug):

- Anhängerkupplung (starr)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player) besteht aus: Antenne
- Außenspiegel links
- Einparkhilfe hinten
- Frontscheibe Dämmglas
- Heckscheibe heizbar besteht aus: Heckscheibenwischer
- Klimaanlage Climatic besteht aus: Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Schiebetür links
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr (ohne Fernbedienung)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau rundum und sämtliche Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Heckklappe mit Kratzern / Beschädigungen / Lackschäden.
- Felgen / Radzierblenden teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Reifen vorn rechts mit Beschädigung an der Flanke.
- Seitenwände mit Dellen / Beschädigungen.
- Schweller rechts eingedrückt.
- Harz Rückstände an Dachhaut.
- Schiebetür rechts mit Dellen / Beschädigungen.

- Spiegelkappen mit Kratzern / Lackschäden / leichten Beschädigungen.
- Stoßfänger hinten mit Kratzern / Beschädigungen.
- Inspektion fällig.
- Fahrzeug ist mit einem „Werkstatt-Ausbau“ der Firma Bösenberg im Laderaum ausgestattet; bestehend aus Regal- und Schubladensystemen und einer ausklappbaren Werkbank mit Schraubstock. (Ggf. muss hier noch eine Abnahme zur Umschreibung bzw. Anpassung/Änderung der Zulassungsbescheinigung durch den Höchstbietenden angeschlossen werden)

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Letzter Service wurde am 28.03.2023 bei 123291 km durchgeführt.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Das Fahrzeug steht im Freien, entsprechend sind Vogelkotanhaftungen u. Ä. am gesamten Fahrzeug vorhanden.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

1.950 €

i. Worten:

eintausendneuhundertfünfzig Euro

Standort:	Winsener Straße 34 29614 Soltau
Ansprechpartner:	Andreas Klautzsch
Telefon: / E-Mail:	05191-933147 / Andreas.Klautsch@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.