



Gutachten-Nr. 3138563

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.06.2024

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Niederkainaer Straße 11, 02625 Bautzen

Finanzamt Görlitz
Sonnenstr. 7
02826 Görlitz

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

**Gutachten-Nr. 3138563****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 10.06.2024**

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	ohne
Auftrag vom / durch	30.05.2024 10:00 telefonisch Finanzamt Görlitz Sonnenstr. 7 02826 Görlitz
Besichtigungsdatum / Ort	05.06.2024 10:00 Firma Dussa GmbH 02829 Markersdorf
Anwesend bei Besichtigung	-

Ergebnis

Einkaufswert ohne MwSt.	3.235,29 EUR
19% MwSt. auf den Einkaufswert	614,71 EUR
Einkaufswert mit 19% MwSt.	3.850,00 EUR



Gutachten-Nr. 3138563

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.06.2024

Sonderzubehör

Sonderausstattung

Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion,
Außenspiegel anklappbar, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und
heizbar, beide, Bordcomputer, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für
Fahrlicht, Elektro-Paket, Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber,
Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Park-Paket, Scheibenwischer mit
Regensensor, Sicht-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Grundlage Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie

**Gutachten-Nr. 3138563****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 10.06.2024****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Der Innenraum war gepflegt.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise die auf einen instand gesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich außer alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren keine unreparierten Vorschäden festgestellt werden.

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- 2 Fahrzeugschlüssel
- Verbandskasten
- Warndreieck
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit Stahlfelgen



Gutachten-Nr. 3138563

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 10.06.2024

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Bautzen, den 10.06.2024

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fechner', written in a cursive style.



Daniel Fechner

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 3138563**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 10.06.2024

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: OHNE

AMTLICHES KENNZEICHEN: OHNE

ART / AUFBAU: TRP / KASTEN

HERSTELLER: CITROEN

TYP: BERLINGO

AUSFÜHRUNG: BERLINGO L2 1.6 E-HDI 90 FAP S&S NIVEAU B

FAHRZEUG IDENT NR: VF77F9HF0CJ526540

FARBE: TYPE HABILLAGE EXTERIEUR PLA

TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR

HUBRAUM / LEISTUNG: 1.560 CCM / 66 KW

ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5

NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 675 KG. / 2.140 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 28.02.2012 /15.06.2018

GESAMTLAUFLEISTUNG: 165.289 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER

V-ACHSE: 195/65 R 15 T 2.0 2.0

H-ACHSE: 195/65 R 15 T 8.0 8.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

EINKAUFSWERT OHNE MWST EUR**** 3.235,29

19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT EUR**** 614,71

EINKAUFSWERT MIT 19% MWST EUR**** 3.850,00

BAUTZEN , DEN 10.06.2024

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr. 3138563

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 10.06.2024

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABS MIT ELEKTR. BREMSKRAFTVERTEILUNG UND BREMSASSISTENT MECH.; ABLAGEN BERLINGO; AIRBAG FAHRER- UND BEIFAHRESEITE; AUFLASTUNG 225 KG; BODENBELAG: KUNSTSTOFFBODEN IM FAHRGAUSTRICH; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DECKENLEUCHTE IM LADERAUM; DREHZAHLMESSER; DREIPUNKT-SICHERHEITSGURTE, PYRO. GURTSTRAFFER; ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP) MIT ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR); GETRIEBE: 5-GANG-GETRIEBE; KOPFSTÜTZEN (3), VORN; LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG; LADERAUM: LADERAUMVERKLEIDUNG AM BODEN; LADERAUM: LADERAUMVERKLEIDUNG SEITLICH BIS FENSTERKANTE; LEITERGESTELL HINTER DEM FAHRERSITZ; LENKRAD MIT HÖHEN- UND REICHWEITENVERSTELLUNG; LEUCHTWEITENREGULIERUNG MANUELL; PAKET: ELEKTRO; PARTIKELFILTER: RUßPARTIKELFILTER FÜR DIESEL; POLSTER: STOFF; RADIO CD-MP3 MIT BORDCOMPUTER; REIFEN: 195/65 R 15; REIFEN: FULL-COVER RADZIERKAPPEN; RÄDER/REIFEN: ERSATZRAD, VOLLWERTIG; SEITENSCHUTZLEISTEN IN SCHWARZ; SERVOLENKUNG; SITZ: BEIFAHRE-SITZBANK "EXTENSO"; SITZ: FAHRERSITZ MIT LÄNGS- UND LEHNENVERSTELLUNG; SITZ:FAHRERSITZ MIT HÖHENVERSTELLUNG; START/STOP SYSTEM; STECKDOSE (12 VOLT) IM ARMATURENBRETT; TASCHENLAMPE MIT KLEMMHALTERUNG UND LADEKONTAKT; TÜREN: HECKFLÜGELTÜREN, ASYMMETRISCH 60/40 (MAX. ÖFFNUNGSWINKEL 180°); TÜREN: SEITLICHE SCHIEBETÜR RECHTS UNVERGLAST; VERZURRÖSEN 6FACH IM LADERAUM; WEGFAHRSPERRE; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

KLIMAAANLAGE;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- ANTENNENSTAB MARDERBISS
- SERVICE FÄLLIG

FEHLENDE TEILE

- HU/AU NACHWEIS FEHLT

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 195/65 R 15 T
 H-ACHSE: 195/65 R 15 T

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 195/65 R 15 T LI: (WO) 2.0 mm RE: (WO) 2.0 mm
 H-ACHSE: 195/65 R 15 T LI: (WO) 8.0 mm RE: (WO) 8.0 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr. 3138563 **Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben** **Datum: 10.06.2024**

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 05.06.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS GÜELTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

EINKAUFSWERT OHNE MWST	EUR****	3.235,29
19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT	EUR****	614,71
EINKAUFSWERT MIT 19% MWST	EUR****	3.850,00

BAUTZEN , DEN 10.06.2024

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3138563



Bild 1

Der Citroen
Berlingo bei der
Besichtigung ...



Bild 2

... am 05.06.2024
in 02829 Holtendorf

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3138563



Bild 3

Sicht auf den
Innenraum



Bild 4

Sicht auf den
Motorraum

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3138563



Bild 5

Sicht auf den
Laderaum