

Kraftfahrwesen

BFV61

28.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	NissanNP300 4x4 2.3 dCi Visia Doka (Euro 6)		
Amtl. Kennzeichen:	AS-BF62	Erstzulassung:	12.12.2017
Fahrzeugart:	GELÄNDEFZ.GÜ.BEF.B. 3,5 T PICK-UP	Gesamtfahrleistung (Km):	176391
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	120 kW / 2298 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	1329 / AJT000385
Herstellerfarbbezeichnung:	PRECISION GREY (M)	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36Y0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2
Anzahl der Türen:	4	HU:	keine
Bereifung: (Größe)	255/70R16 120/117S	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	4 / 4 / 4 / 4	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	167 g/km

Serienausstattung:

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,3 Ltr. - 120 kW dCi Diesel KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Schmutzfänger hinten
- Schmutzfänger vorn
- Schutz Heckscheibe
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Anhängerkupplung
- Schienensystem Lastenverankerung
- Differentialsperre
- Einparkhilfe hinten (akustisch)
- Forstpaket (Wildrutsche, Winde, LED-Arbeitscheinwerfer)
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist, die dem intensiven Forsteinsatz, in schwerem Gelände entsprechenden, sehr starken alters- und lauleistungsbedingten Gebrauchs- und Verschleißspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Starke Steinschlagschäden an der gesamten Karosserie insbesondere der Radläufe und Schweller sowie von Fahrwerksteilen und Unterboden.
- Steinschläge in der Frontscheibe.
- Größere Schrammen, Kratzer und Dellen ringsum vorhanden u. a. Türen vorne, Türen hinten, Seitenwände, Heckklappe, Dach, Motorhaube.
- Sämtliche Innenverkleidungsteile mit starken Abnutzungsspuren, Schrammen, Kratzern und Verunreinigungen u. a. Bodenteppich verschlissen, Dachhimmel beschädigt.
- Polsterung mit starken Abnutzungs- und Gebrauchsspuren, Verunreinigungen sowie Beschädigungen u. a. Fahrersitzbezug eingerissen.

- Starke Korrosion an mehreren Stellen der Karosserie, Fahrwerksteilen, Abgasanlage und Unterboden.
- Leichte Undichtigkeiten von Motor und Getriebe.
- Bereifung verschlissen.
- Unfallschaden vorne links u. a. Stoßfänger, Rad ggf. Achs-/ Aufhängungsteile, Kotflügel, Scheinwerfer, Tagfahrleuchte, Motorhaube, Kühlergrill, Scheinwerferreinigungsanlage, Kühler beschädigt.
- E-Satz der Anhängenzugvorrichtung defekt, Halterung der Steckdosen lose.
- Heck-/Ladeklappe deformiert und verzogen, Verriegelung/Schloss defekt, Aufnahmepunkte (Scharniere) defekt.
- Scharnier der Tankklappe defekt.
- Türdichtungen eingerissen.
- Hintere Kante der Beifahrertüre verbogen, Türe verzogen und steht mit der vorderen Kante an Kotflügel an ggf. Kotflügel gestaucht.
- Kühlwasserstand bei minimum (Ursache unbekannt).
- Reserverad defekt.
- Einparkhilfe ohne Funktion.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Die Schäden wurden ohne Demontage von Anbauteilen besichtigt, daher können darunterliegende verdeckte Schäden nicht ausgeschlossen werden.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Korrosion der Bremsscheiben durch Standzeit.
- Starterbatterie entladen.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

4.175 €

i. Worten:

viertausendeinhundertfünfundsiebzig Euro

Standort:	Bundesforstbetrieb Grafenwöhr Heringnohe 14b 92249 Vilseck
Ansprechpartner:	Herr Trommler
Telefon: / E-Mail:	09662 / 4101-0 (-13) / markus.trommler@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.