

Kraftfahrwesen

BFV73

28.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenCaddy Kasten		
Amtl. Kennzeichen:	MS-BN8500	Erstzulassung:	20.01.2009
Fahrzeugart:	LKW GESCHL.KASTEN -	Gesamtfahrleistung (Km):	56190
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	75 kW / 1595 cm ³
Kraftstoffart:	Benzin	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / AGA002354
Herstellerfarbbezeichnung:	Lambadagrün	Emissionsschl. Nr. 14.1:	0635
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	98/69/EG I;B
Anzahl der Türen:	3/5	HU:	03.2025
Bereifung: (Größe)	195/65R15	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	6mm	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ja	CO2-Emission:	195 g/km

Serienausstattung:

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag vorn (Gummi)
- Getriebe 5-Gang
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2682 mm
- Schiebetür rechts
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)

Sonderausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite besteht aus: Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren (Auszug):

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und leistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Handwerkerfahrzeug. Das Fahrzeug weist zahlreiche optische Mängel (Dellen, Kratzer, Verunreinigungen) auf.
- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit diversen Kratzern / Dellen / Lackschäden / Beschädigungen.
- Fahrzeuginnenraum: Kratzer, Gebrauchsspuren und Verunreinigungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- **Deutliche Geräusentwicklung** des Antriebsstrangs im Fahrbetrieb. (Werkstattdiagnose: Schaden Antriebswellen)
- Bremsscheiben und Bremsbeläge verschlissen
- Deutliche Eindrückung und Delle hinten rechts (siehe Foto)
- Stossfänger stark verkratzt (siehe Foto)
- Starke Verschmutzungen im Innenraum
- Kotflügel vorne links mit Schramme (siehe Foto)
- Getriebeausgang leicht ölfeucht
- Kratzer Schiebetür (siehe Foto)
- Einzelne Dellen im Dach (Hagelschaden)
- Reserverad lose auf der Ladefläche
- Reifen überaltert
- Felgen mit Korrosion
- Türinnenverkleidung hinten beschädigt (siehe Foto)
- Lenkrad und Bedienelemente abgegriffen / verkratzt
- Mit Werkstattausstattung im Laderaum
- Sitze verschmutzt / mit Flecken

- Türen, Kotflügel und Seitenwände mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Das Fahrzeug steht im Freien. Vogelkotanhaftungen können nicht ausgeschlossen werden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, aber nicht betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Das Fahrzeug kann rundum, an allen lackierten und unlackierten Teilen (Karosserie, Anbauteile, Interieur, Verglasung, etc.) kleinere Kratzer, Abplatzungen, Verschürfungen, Dellen, Verschmutzungen, Beschädigungen und/oder Steinschlagschäden aufweisen, die nicht explizit aufgeführt oder fotografiert wurden. **Es wird daher dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.**
- Sämtliche Schriftzüge und Folienbeklebungen sind zum Tage der Veräußerung entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können.
- Die Batterie kann durch eine evtl. längere Standzeit ggf. entladen / beschädigt sein. Starthilfe ist dann durch Abholer erforderlich.
- Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Die Feststellung von Abweichungen bei Durchführung einer Abgasuntersuchung ist nicht ausgeschlossen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

1.475 €

i. Worten:

eintausendvierhundertfünfundsiebzig Euro

Standort:	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Bundesgrenzschutzstraße 100 53757 Sankt Augustin
Ansprechpartner:	Frau van der Straeten
Telefon: / E-Mail:	0228 -5403 - 601 / Nicole.vanderStaeten@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.