



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Hannover, 06.06.2024		
Abholungsort	Hannover		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Bedingt <input checked="" type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	ZPD NI Abt. 4-44 1		
Vorbesitzer	intern -	extern -	
amtliches Kennzeichen	H-ZD456	Tag der ersten Zulassung	29.01.2004
Hersteller	Volkswagen	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 0603
Typ	7HC (T5)		Ziff. 2.2 : 689
Fahrzeug-Ident-Nr.	WV2ZZZ7HZ4H054779		Ziff. 14 : -
Fahrzeug-Art / Aufbau	Personenkraftwagen geschlossen		Ziff. 14.1: 0451
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>		LPG <input type="checkbox"/>
			CNG <input type="checkbox"/>
		Wasserstoff <input type="checkbox"/>	
Hubraum (ccm)	2461	Leistung (KW)	128
Getriebeart	Schaltung <input checked="" type="checkbox"/>	Automatik <input type="checkbox"/>	
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	7	Farbe außen:	Schwarz
Anzahl der Türen / Schiebetüren	2 / 1	Farbe innen:	Schwarz/Grau
Anhängerkupplung	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	2x		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	202.983	Nächste Hauptuntersuchung	Ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>
Hersteller / VA	Continental	Woche 27 27	Jahr 15 15
Herstellungsdatum: HA	Continental	Woche 27 27	Jahr 15 15
Reifengröße	215/65R16		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 7		rechts 7
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 8	links innen	rechts: 8 rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input type="checkbox"/>	Ersatzrad <input checked="" type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) 6 Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input checked="" type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Reifengröße	215/65R16		
Hersteller	Goodyear / Continental		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1. 27 19	2. 27 19	3. 16 16 4. 16 16
Profiltiefe (mm)	1. 7	2. 7	3. 8 4. 8

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten
Ausstattung:

- Fahrzeug hat vermutlich Zylinderkopf-/Nockenwellenschaden – schlechter Motorlauf und metallische Geräuschenwicklung im Zylinderkopfbereich – Keine Fehlersuche erfolgt, wegen Alter direkt ausgesondert
- Batterie leer/defekt; Radio, Navigation, Klimaanlage und Standheizung nicht auf funktion geprüft; Lüftung funktioniert; Fahrzeugantenne fehlt
- Fahrzeug außen verschmutzt; Innenraum starke Nutzungsspuren und stark verschmutzt; B-Säule rechts Verkleidung beschädigt; Alle Sitzbezüge verschlissen, teilweise beschädigt bzw. teilweise beschädigte Nähte; Gurtschloss 2. Sitzreihe rechts Gehäuse beschädigt
- Wassereinbruch 2. Sitzreihe Schiebefenster mit Schimmelbildung Innenverkleidung
- Löcher in Armaturen/Verkleidungen durch pol.-spez. Ausbauten
- Kratzer/Dellen/Anstoßstellen am Fahrzeug; Blende Spiegel seitlich rechts fehlt
- Inspektion überfällig; Motor Ölfeucht
- Korrosion: Einstieg Fahrer punktuell, Steinschläge Motorhaube
- Nicht auf Hebebühne geprüft
- Bremse Korrosion durch Standzeit

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterlös:

6.500,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hannover, 06.06.2024



.....
Nils Matthias
SB Kfz