

## Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen <b>MI HI 103</b>					
Fahrzeugart <b>LKW</b>		Aufbau <b>geschlossener Kasten</b>			
Fabrikat <b>Daimler-Benz</b>		Typ und Ausführung <b>LF 16</b>			
Fahrzeugidentnummer <b>WDB67718315439182</b>		KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ <b>0709/717</b>	EDV-Abruf-Code	Bauzeit	
Motorart <b>Dieselmotor</b>		Katalysator bzw. Schadstoffklasse		Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe <b>Heckantrieb /</b>		Leistung <b>150 KW</b>		Hubraum <b>5.917 ccm</b>	
Erste Zulassung <b>20.09.1989</b>		Letzte Zulassung <b>11.06.2024</b>		Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) <b>7.050 / 12.000</b>	Anzahl Türen <b>4</b>
				Anzahl Plätze <b>9</b>	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)					
<b>1. Achse</b>		<b>9 R 22,5</b>		-	-
<b>2. Achse</b>		<b>9 R 22,5</b>		-	-
Anz. Vorbesitzer <b>0</b>	nächste HU <b>04.2026</b>	Tacho abgelesen <b>26.126 km</b>	Tacho geschätzt <b>26.126 km</b>	Tacho angegeben <b>26.126 km</b>	
Allgemeinzustand <b>gut</b>		Farbe <b>rot</b>			
Bemerkung					
Serien-Ausstattung					

## Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

## Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Der Halter ist Erstbesitzer des Fahrzeuges.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Ein Probelauf bzw. eine Probefahrt konnte durchgeführt werden.

## Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Nach Kundenangaben weist das Fahrzeug in dessen Besitzzeit keine reparierten Vorschäden auf.

## Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

## Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Minden, 22.07.2024



Boris Falk



## Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

## Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

## Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

## Fotodokumentation



© Kfz-Sachverständigenbüro Falk GmbH 18.07.2024

Foto 7:



© Kfz-Sachverständigenbüro Falk GmbH 18.07.2024

Foto 8:

## Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

## Fotodokumentation



© Kfz-Sachverständigenbüro Falk GmbH 18.07.2024

Foto 11:



© Kfz-Sachverständigenbüro Falk GmbH 18.07.2024

Foto 12:

## Fotodokumentation




Foto 13:



Foto 14:

## Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:

## Fotodokumentation



© Kfz-Sachverständigenbüro Falk GmbH 18.07.2024

Foto 17:



© Kfz-Sachverständigenbüro Falk GmbH 18.07.2024

Foto 18:

## Fotodokumentation



Foto 19:



Foto 20:

## Fotodokumentation



Foto 21:



Foto 22:

## Fotodokumentation



Foto 23:




Foto 24:

## Fotodokumentation



Foto 25:



Foto 26:

## Fotodokumentation




Foto 27:



Foto 28:

## Fotodokumentation



Foto 29:



Foto 30:

## Fotodokumentation



Foto 31:



Foto 32:

## Fotodokumentation



Foto 33:



Foto 34:

## Fotodokumentation



Foto 35:



Foto 36:

## Fotodokumentation



Foto 37:



Foto 38: