

Ingenieur- und Sachverständigenbüro P. Kuznik
Feithstr. 215, 58097 Hagen

Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer
Corunnastr. 4
58636 Iserlohn

Hagen, 07.06.2024
Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 2024B06202

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Mercedes-Benz - Sprinter II Kasten (01.2006->)

Fahrzeugdaten

Nr.	2024B06202	Besichtigungsdatum	03.06.2024
Amtl. Kennzeichen	MK-IS 4198	Besteuerungsart	regelbesteuert
Kfz.-Ident. Nr.	WDB9066531S239010	Motorart	Diesel
Fahrzeugart	LKW	Leistung / Hubraum	110 kw / 2148 ccm
Fabrikat	Mercedes-Benz	Farbe	tieforange
Typ	Sprinter II Kasten (01.2006->)	Nächste HU	12.2024
Erstzulassung / Baujahr	22.10.2007 / 10.2007	Inner/Außer/Komb/CO2	15,2 ltr / 9,3 ltr / 11,5 ltr / 303 g/km
Sitzplätze / Türen	2 / 4	Umweltplakette	keine
Aufbau / Ausführung	Hochraum-Kasten	CO2-Effizienzklasse	Euro 4
Gesamt. Fahrstrecke	230059 km	Anzahl Besitzer	1
Reifen 1.Achse	195/75 R 16C 107/105R	Zustand 1.Achse	5,0 / 5,0 mm
Reifen 2.Achse	195/75 R 16C 107/105R	Zustand 2.Achse	5,0 / 5,0 mm
Maße über alles (L x B x H) [mm]:	5910 x 1993 x 2820		

Ausstattung

Serienausstattung:

Zul. Gesamtgewicht 5,00 t, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Leuchtweitenregelung, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, 3. Bremsleuchte, Wärmeschutzverglasung, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Anzeige für Waschwasserstand, Airbag Fahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Fensterheber elektrisch 2-fach, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad), Kindersicherung, Wegfahrsperrung, Lastenverankerung / Verzurrösen, Anti-Blockier-System (ABS), Bremsassistent, Stabilisator vorn, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse, Servolenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Partikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum, Radstand 3665 mm, Antriebsart: Heckantrieb, Getriebe 6-Gang - NSG, Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT

Sonderausstattung:

Fahrtenschreiber digital, Batterie 100 Ah, Laderaumtrennwand mit Fenster, Tankgeber für Zusatzheizung, Querträger mit integriertem Auftritt, Anhängersteckdose 13-polig, Zusatzheizung (Warmwasser), Rundumkennleuchten (2), Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, Holzfussboden im Laderaum, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest

Zusatzausstattung:

keine

Bemerkungen:

Am Fahrzeug sind starke Ge- und Verbrauchsspuren erkennbar.
Die Warnmarkierung ist stellenweise abgelöst.
Der Innenraum ist verschmutzt.
Die Spaltmaße des vorderen Stoßfängers sind verschoben.
Das Fahrzeug konnte bei der Besichtigung nicht von unten eingesehen werden.

Nicht instandgesetzte Vorschäden:

Tür hinten links korrodiert
Radläufe stark korrodiert
Fahrersitz beschädigt
Türdichtung Einstieg vorne links beschädigt
Abdeckung Schalthebel gebrochen
Seitenteil hinten rechts abgeplatzt
Starke Korrosion am Aufbau

Bewertung

Auf der Basis der Marktbeobachtung der DAT Deutschland und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Wiederbeschaffungswert

Dieses Fahrzeug wird überwiegend regelbesteuert angeboten.

4.500,00 EUR

(inklusive MwSt. 718,49 EUR)

Wertfeststellung am 06.06.2024